Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/tariffauberdasfe00hain

CJC

DB2446

TARIFFA

über das

Fein- Silber/

Darinn gar bald zu sehen / wie viel Fein in jedem Silber sich befinde / das Stuck wäge gleich so viel als es immer wölle/ und auf was Halts Feines/ auch gleich die Marck bestehe.

Vormals durch

Johann Haintzelmann den Aeltern/

Burgern / Schul- und Rechen-Meister in Augspurg/

calculirt;

Anjetzo aber allen Goldschmiden zum Nutzen/ wiederum aufs neu aufgelegt

Von denen der Zeit

Hoch-Obrigkeitlich-verordneten

Vorgehern und Geschwornen

der Goldschmiden/

Auch zu finden auf der Goldschmids-Stuben in Augspurg.

Mit Röm. Käyserl. Majest. allergnädigstem PRIVILEGIO.

Daselbst gedruckt bey Joh. Jacob Lotter/ 1714.

JEsu Hilff Allezeit.

Instruction,

Wie diese Tariffa zugebrauchen.

I. Einer hat 50. Marck Silber / hält die Marck 10. Lot / 1. quint / 2. pfen. Fein / wie viel Fein ist in den 50. Marcken?

Das suche man also: Man gebe acht auf das Blat / ob welchem die 10. Lot / 1. quint / 2. pfen. Fein stehen (ist das 167. Blat) daselbst fahre man bey der lincken Hand unter den Marcken herab / bis auf 50. Marck neben denselben stehen 32. Marck / 6. Lot / 3. quint / und so viel ist in den 50. Marcken.

II. Etlich Plantschen Silber / wegen zusammen 1243. Marck / 8. Lot / 1. qu. 2. pfenn. hält die Marck aufs Fein 14. Lot / 2. quint / 1. pfen. wie viel Fein ist in allem?

Man suche abermahl das Blat / ob welchem das Fein 14. Lot / 2. quint / 1. pfen. steht (ist das

234. Blat) daselbst findt man die 1243. Marck nicht in einer Post / derhalben muß mans zertheilen / dergestalt / man nehme zu unterst diß Blats die 500. Marck doppelt / und darob noch 200. Mr. darzu / oder man nehme (welches gleich viel ist) die untersten 3. Posten / als 500. 400. und 300. Marck zusamen / so hat man auf beede Weg 1200. Marck. Nun die 3. letzten Posten zubehalten: so stehen neben 500. Marck / nehmlich 455. Marck / 1. Lot / 1. quint / das ist Fein / und dieses schreibe man mit der Feder oder Kreiden auf einen Tisch / neben den 400. Marcken / zu nächst drob / stehen 364. Marck / 1. Lot / und drob neben 300. Marck / stehen 273. Marck / 0. Lot / 3. quint / diese 2. Posten schreibe man auch unter vorigs / dann dieses ist lauter Fein. Also hat man 1200. Marck gerechnet / dann 500. 400. und 300. machen zusammen 1200. Marck. Jetzt manglen noch 43. Marck. Man fahre bey den Marcken übersich zu 40. Marck / neben denselben stehen 36. Marck / 6. Lot / 2. quint / und drob / neben 3. Marck stehen 2. Marck / 11. Lot / 2. quint / 3. pfenn. das schreibe man auch unter vorige Posten; weiter gegen der rechten Hand über / neben 8. Loten stehen 7. Lot / 1. quint / 0. pfen. 128. und drob / neben 1. quint stehen 3. pfen. 164. und weiter hinauf / neben 2. pfenn. steht 1. pfenn. 210. diese Posten alle schreibe man untereinander / und summire sie zusammen / so kommen 1131. Mr. 12. Lot / 3. quint / 0. pfenn. $\frac{245}{256}$. und so viel Fein ist in den Blantschen.

Also

Also kan man noch grössere Posten / und so viel man will / in dieser Tariffa rechnen / stehen die Posten untereinander / wie folgt:

Mr.	Lot	quint	pfen.	256	
455	1	1	—		
364	1	—	—		
273	—	3	—	246	
36	6	2	—	~~502~~	1.pfe.
2	11	2	3	~~256~~	
	7	1	—	128	
		—	3	164	
			1	210	
1131	12	3	0	246 Fein	

III. Einer lieffert mir an unterschiedlichem Geld / 52. Marck / 10. Lot / 9. Gren / hält die Marck durcheinander 9. Lot / 2. quint / 2. pfen. Fein / wie viel Fein ist in dieser Post?

Man mache zuvor die 9. Gren zu quint / das findt man zu End dieser Tariffa am 257. Blat / daselbst thun 9. Gren / 2. quint. Also wigt diese Post 52. Marck / 10. Lot / 2. quint. So suche man jetzt / wie zuvor / in der Tariffa oben am Blat / die 9. Lot / 2. quint / 2. pfen. Fein / (steht am 155. Blat) allda stehen neben 50. Marck 30. Marck /

1. Lot / 1. quint / darob / neben 2. Marck steht 1. Marck / 3. Lot / 1. quint / und gegen über abwarts neben 10. Loten stehen 6. Lot / 0. quint / 0. pfen. 32. und im selben Feld übersich / neben 2. quint steht 1. quint / 0. pfen. 104. das alles schreib man untereinander / und summiere es zusammen / so kommen 31. Marck / 10. Lot / 3. quint / 1. pfenn. und so viel Fein ist in dieser Post / steht also:

Mr.	Lot	quint	pfen.			
30	1	1	—	128	8	
1	3	1	—		*136*	1. pfen.
	6	—	—	32	*128*	
		1	—	104		
31	10	3	1	8	Fein	

IV. Einer præsentirt mir 23. Marck / 13. Lot / 2. quint Silber / dessen hält die Marck 4. Lot / 4 1/2. Gren Fein / wie viel Fein ist darinnen?

Man mache / wie oben / die 4 1/2. Gren zu quint / das geschicht zu End dieser Tariffa / am 257. Blat / daselbsten thun 4. Gren nehmlich 3. pfenn. 5/9. und das halbe Gren oben / macht 4/9. pfenn. diese beede Posten machen zusammen just 4. pfenn. das ist 1. quint. Also hält die Marck an diesem Silber 4. Lot / 1. quint Fein / dieses Fein suche man in der Tariffa oben am 69. Blat / daselbst stehen neben

20. Marck

20. Marck nehmlich 5. Marck/ 5. Lot/ und droben/ neben 3. Marck stehen 12 Lot/ 3. quint/ gegen über abwärts/ neben 13. Lot stehen 3. Lot/ 1. quint/ 3. pfe. 16. und neben 2. quint drob/ stehen 2. pfe. 8. Solche Posten schreib man all untereinander/ und summiere sie zusammen/ kommen 6. Marck/ 5. Lot/ 1. quint/ 1. pfenn. und so viel Fein ist drinnen/ stehet also:

Marck	Lot	quint	pfenn.	64
5	5	—	—	
—	12	3	—	
	3	1	3	16
			2	8
Fein 6	5	1	1	24

V. Ein Goldschmid verkaufft ein Werck von 13. lötigem Silber/ und das Fein so im gantzen Werck/ ist in allem 48. Marck/ 12. Lot. Wie viel Werck-Silber ist es schwer gewesen?

Man suche die 13. Lot Fein/ stehen oben am 209. Blat/ daselbst fahre man bey den innern Marcken herab/ so findt man vor oder neben 48. Marck 12. Lot/ gegen der lincken Hand wärts 60. Marck

60. Marck stehen / und so viel Werck-Silber hat das Werck gewogen.

Zu End dieser Tariffa / am 257. und 258. Blat / findt man auch die Vergleichung beederley Gewichten / als: Wie viel die Gren / Lot / quint und pfenn. thun / deßgleichen / wie viel die pfenn. und quint Gren machen.

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	½
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1½
4	0	0	0	2
5	0	0	0	2½
6	0	0	0	3
7	0	0	0	3½
8	0	0	1	0
9	0	0	1	½
10	0	0	1	1
20	0	0	2	2
30	0	0	3	3
40	0	1	1	0
50	0	1	2	1
60	0	1	3	2
70	0	2	0	3
80	0	2	2	0
90	0	2	3	1
100	0	3	0	2
200	0	6	1	0
300	0	9	1	2
400	0	12	2	0
500	0	15	2	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	0	128
9	0	0	0	144
10	0	0	0	160
11	0	0	0	176
12	0	0	0	192
13	0	0	0	208
14	0	0	0	224
15	0	0	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
4	0	0	1	0
5	0	0	1	1
6	0	0	1	2
7	0	0	1	3
8	0	0	2	0
9	0	0	2	1
10	0	0	2	2
20	0	1	1	0
30	0	1	3	2
40	0	2	2	0
50	0	3	0	2
60	0	3	3	0
70	0	4	1	2
80	0	5	0	0
90	0	5	2	2
100	0	6	1	0
200	0	12	2	0
300	1	2	3	0
400	1	9	0	0
500	1	15	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	0	128
9	0	0	0	144
10	0	0	0	160
11	0	0	0	176
12	0	0	0	192
13	0	0	0	208
14	0	0	0	224
15	0	0	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	2
2	0	0	1	0
3	0	0	1	2
4	0	0	2	0
5	0	0	2	2
6	0	0	3	0
7	0	0	3	2
8	0	1	0	0
9	0	1	0	2
10	0	1	1	0
20	0	2	2	0
30	0	3	3	0
40	0	5	0	0
50	0	6	1	0
60	0	7	2	0
70	0	8	3	0
80	0	10	0	0
90	0	11	1	0
100	0	12	2	0
200	1	9	0	0
300	2	5	2	0
400	3	2	0	0
500	3	14	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	28
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	1	0
9	0	0	1	16
10	0	0	1	32
11	0	0	1	48
12	0	0	1	64
13	0	0	1	80
14	0	0	1	96
15	0	0	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	3
2	0	0	1	2
3	0	0	2	1
4	0	0	3	0
5	0	0	3	3
6	0	1	0	2
7	0	1	1	1
8	0	1	2	0
9	0	1	2	3
10	0	1	3	2
20	0	3	3	0
30	0	5	2	2
40	0	7	2	0
50	0	9	1	2
60	0	11	1	0
70	0	13	0	2
80	0	15	0	0
90	1	0	3	2
100	1	2	3	0
200	2	5	2	0
300	3	8	1	0
400	4	11	0	0
500	5	13	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	48
2	0	0	0	96
3	0	0	0	144
4	0	0	0	192
5	0	0	0	240
6	0	0	1	32
7	0	0	1	80
8	0	0	1	128
9	0	0	1	176
10	0	0	1	224
11	0	0	2	16
12	0	0	2	64
13	0	0	2	112
14	0	0	2	160
15	0	0	2	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	1	0
2	0	0	2	0
3	0	0	3	0
4	0	1	0	0
5	0	1	1	0
6	0	1	2	0
7	0	1	3	0
8	0	2	0	0
9	0	2	1	0
10	0	2	2	0
20	0	5	0	0
30	0	7	2	0
40	0	10	0	0
50	0	12	2	0
60	0	15	0	0
70	1	1	2	0
80	1	4	0	0
90	1	6	2	0
100	1	9	0	0
200	3	2	0	0
300	4	11	0	0
400	6	4	0	0
500	7	13	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	1	0
5	0	0	1	16
6	0	0	1	32
7	0	0	1	48
8	0	0	2	0
9	0	0	2	16
10	0	0	2	32
11	0	0	2	48
12	0	0	3	0
13	0	0	3	16
14	0	0	3	32
15	0	0	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	1
2	0	0	2	2
3	0	0	3	3
4	0	1	1	0
5	0	1	2	1
6	0	1	3	2
7	0	2	0	3
8	0	2	2	0
9	0	2	3	1
10	0	3	0	2
20	0	6	1	0
30	0	9	1	2
40	0	12	2	0
50	0	15	2	2
60	1	2	3	0
70	1	5	3	2
80	1	9	0	0
90	1	12	0	2
100	1	15	1	0
200	3	14	2	0
300	5	13	3	0
400	7	13	0	0
500	9	12	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	80
2	0	0	0	160
3	0	0	0	240
4	0	0	1	64
5	0	0	1	144
6	0	0	1	224
7	0	0	2	48
8	0	0	2	128
9	0	0	2	208
10	0	0	3	32
11	0	0	3	112
12	0	0	3	192
13	0	1	0	16
14	0	1	0	96
15	0	1	0	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	2
2	0	0	3	0
3	0	1	0	2
4	0	1	2	0
5	0	1	3	2
6	0	2	1	0
7	0	2	2	2
8	0	3	0	0
9	0	3	1	2
10	0	3	3	0
20	0	7	2	0
30	0	11	1	0
40	0	15	0	0
50	1	2	3	0
60	1	6	2	0
70	1	10	1	0
80	1	14	0	0
90	2	1	3	0
100	2	5	2	0
200	4	11	0	0
300	7	0	2	0
400	9	6	0	0
500	11	11	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	48
2	0	0	0	96
3	0	0	1	16
4	0	0	1	64
5	0	0	1	112
6	0	0	2	32
7	0	0	2	80
8	0	0	3	0
9	0	0	3	48
10	0	0	3	96
11	0	1	0	16
12	0	1	0	64
13	0	1	0	112
14	0	1	1	32
15	0	1	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	3
2	0	0	3	2
3	0	1	1	1
4	0	1	3	0
5	0	2	0	3
6	0	2	2	2
7	0	3	0	1
8	0	3	2	0
9	0	3	3	3
10	0	4	1	2
20	0	8	3	0
30	0	13	0	2
40	1	1	2	0
50	1	5	3	2
60	1	10	1	0
70	1	14	2	2
80	2	3	0	0
90	2	7	1	2
100	2	11	3	0
200	5	7	2	0
300	8	3	1	0
400	10	15	0	0
500	13	10	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	0	84
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	112
2	0	0	0	224
3	0	0	1	80
4	0	0	1	192
5	0	0	2	48
6	0	0	2	160
7	0	0	3	16
8	0	0	3	128
9	0	0	3	240
10	0	1	0	96
11	0	1	0	208
12	0	1	1	64
13	0	1	1	176
14	0	1	2	32
15	0	1	2	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	2	0
2	0	1	0	0
3	0	1	2	0
4	0	2	0	0
5	0	2	2	0
6	0	3	0	0
7	0	3	2	0
8	0	4	0	0
9	0	4	2	0
10	0	5	0	0
20	0	10	0	0
30	0	15	0	0
40	1	4	0	0
50	1	9	0	0
60	1	14	0	0
70	2	3	0	0
80	2	8	0	0
90	2	13	0	0
100	3	2	0	0
200	6	4	0	0
300	9	6	0	0
400	12	8	0	0
500	15	10	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	16
2	0	0	1	0
3	0	0	1	16
4	0	0	2	0
5	0	0	2	16
6	0	0	3	0
7	0	0	3	16
8	0	1	0	0
9	0	1	0	16
10	0	1	1	0
11	0	1	1	16
12	0	1	2	0
13	0	1	2	16
14	0	1	3	0
15	0	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	2	1
2	0	1	0	2
3	0	1	2	3
4	0	2	1	0
5	0	2	3	1
6	0	3	1	2
7	0	3	3	3
8	0	4	2	0
9	0	5	0	1
10	0	5	2	2
20	0	11	1	0
30	1	0	3	2
40	1	6	2	0
50	1	12	0	2
60	2	1	3	0
70	2	7	1	2
80	2	13	0	0
90	3	2	2	2
100	3	8	1	0
200	7	0	2	0
300	10	8	3	0
400	14	1	0	0
500	17	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	36
2	0	0	0	72
3	0	0	0	108
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	144
2	0	0	1	32
3	0	0	1	176
4	0	0	2	64
5	0	0	2	208
6	0	0	3	96
7	0	0	3	240
8	0	1	0	128
9	0	1	1	16
10	0	1	1	160
11	0	1	2	48
12	0	1	2	192
13	0	1	3	80
14	0	1	3	224
15	0	2	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	2	2
2	0	1	1	0
3	0	1	3	2
4	0	2	2	0
5	0	3	0	2
6	0	3	3	0
7	0	4	1	2
8	0	5	0	0
9	0	5	2	2
10	0	6	1	0
20	0	12	2	0
30	1	2	3	0
40	1	9	0	0
50	1	15	1	0
60	2	5	2	0
70	2	11	3	0
80	3	2	0	0
90	3	8	1	0
100	3	14	2	0
200	7	13	0	0
300	11	11	2	0
400	15	10	0	0
500	19	8	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	80
2	0	0	1	32
3	0	0	1	112
4	0	0	2	64
5	0	0	3	16
6	0	0	3	96
7	0	1	0	48
8	0	1	1	0
9	0	1	1	80
10	0	1	2	32
11	0	1	2	112
12	0	1	3	64
13	0	2	0	16
14	0	2	0	96
15	0	2	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	2	3
2	0	1	1	2
3	0	2	0	1
4	0	2	3	0
5	0	3	1	3
6	0	4	0	2
7	0	4	3	1
8	0	5	2	0
9	0	6	0	3
10	0	6	3	2
20	0	13	3	0
30	1	4	2	2
40	1	11	2	0
50	2	2	1	2
60	2	9	1	0
70	3	0	0	2
80	3	7	0	0
90	3	13	3	2
100	4	4	3	0
200	8	9	2	0
300	12	14	1	0
400	17	3	0	0
500	21	7	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	0	33
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	44
2	0	0	0	88
3	0	0	0	132
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	176
2	0	0	1	96
3	0	0	2	16
4	0	0	2	192
5	0	0	3	112
6	0	1	0	32
7	0	1	0	208
8	0	1	1	128
9	0	1	2	48
10	0	1	2	224
11	0	1	3	144
12	0	2	0	64
13	0	2	0	240
14	0	2	1	160
15	0	2	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	0
2	0	1	2	0
3	0	2	1	0
4	0	3	0	0
5	0	3	3	0
6	0	4	2	0
7	0	5	1	0
8	0	6	0	0
9	0	6	3	0
10	0	7	2	0
20	0	15	0	0
30	1	6	2	0
40	1	14	0	0
50	2	5	2	0
60	2	13	0	0
70	3	4	2	0
80	3	12	0	0
90	4	3	2	0
100	4	11	0	0
200	0	6	0	0
300	14	1	0	0
400	18	12	0	0
500	23	7	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	48
2	0	0	1	32
3	0	0	2	16
4	0	0	3	0
5	0	0	3	48
6	0	1	0	32
7	0	1	1	16
8	0	1	2	0
9	0	1	2	48
10	0	1	3	32
11	0	2	0	16
12	0	2	1	0
13	0	2	1	48
14	0	2	2	32
15	0	2	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	3	1
2	0	1	2	2
3	0	2	1	3
4	0	3	1	0
5	0	4	0	1
6	0	4	3	2
7	0	5	2	3
8	0	6	2	0
9	0	7	1	1
10	0	8	0	2
20	1	0	1	0
30	1	8	1	2
40	2	0	2	0
50	2	8	2	2
60	3	0	3	0
70	3	8	3	2
80	4	1	0	0
90	4	9	0	2
100	5	1	1	0
200	10	2	2	0
300	15	3	3	0
400	20	5	0	0
500	25	6	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	0	39
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	52
2	0	0	0	104
3	0	0	0	156
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	208
2	0	0	1	160
3	0	0	2	112
4	0	0	3	64
5	0	1	0	16
6	0	1	0	224
7	0	1	1	176
8	0	1	2	128
9	0	1	3	80
10	0	2	0	32
11	0	2	0	240
12	0	2	1	192
13	0	2	2	144
14	0	2	3	96
15	0	3	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	3	2
2	0	1	3	0
3	0	2	2	2
4	0	3	2	0
5	0	4	1	2
6	0	5	1	0
7	0	6	0	2
8	0	7	0	0
9	0	7	3	2
10	0	8	3	0
20	1	1	2	0
30	1	10	1	0
40	2	3	0	0
50	2	11	3	0
60	3	4	2	0
70	3	13	1	0
80	4	6	0	0
90	4	14	3	0
100	5	7	2	0
200	10	15	0	0
300	16	6	2	0
400	21	14	0	0
500	27	5	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	0	84
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	112
2	0	0	1	96
3	0	0	2	80
4	0	0	3	64
5	0	1	0	48
6	0	1	1	32
7	0	1	2	16
8	0	1	3	0
9	0	1	3	112
10	0	2	0	96
11	0	2	1	80
12	0	2	2	64
13	0	2	3	48
14	0	3	0	32
15	0	3	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	3	3
2	0	1	3	2
3	0	2	3	1
4	0	3	3	0
5	0	4	2	3
6	0	5	2	2
7	0	6	2	1
8	0	7	2	0
9	0	8	1	3
10	0	9	1	2
20	1	2	3	0
30	1	12	0	2
40	2	5	2	0
50	2	14	3	2
60	3	8	1	0
70	4	1	2	2
80	4	11	0	0
90	5	4	1	2
100	5	13	3	0
200	11	11	2	0
300	17	9	1	0
400	23	7	0	0
500	29	4	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	0	45
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	60
2	0	0	0	120
3	0	0	0	180
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	240
2	0	0	1	224
3	0	0	2	208
4	0	0	3	192
5	0	1	0	176
6	0	1	1	160
7	0	1	2	144
8	0	1	3	128
9	0	2	0	112
10	0	2	1	96
11	0	2	2	80
12	0	2	3	64
13	0	3	0	48
14	0	3	1	32
15	0	3	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	0	0
2	0	2	0	0
3	0	3	0	0
4	0	4	0	0
5	0	5	0	0
6	0	6	0	0
7	0	7	0	0
8	0	8	0	0
9	0	9	0	0
10	0	10	0	0
20	1	4	0	0
30	1	14	0	0
40	2	8	0	0
50	3	2	0	0
60	3	12	0	0
70	4	6	0	0
80	5	0	0	0
90	5	10	0	0
100	6	4	0	0
200	12	8	0	0
300	18	12	0	0
400	25	0	0	0
500	31	3	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	1	0
2	0	0	2	0
3	0	0	3	0
4	0	1	0	0
5	0	1	1	0
6	0	1	2	0
7	0	1	3	0
8	0	2	0	0
9	0	2	1	0
10	0	2	2	0
11	0	2	3	0
12	0	3	0	0
13	0	3	1	0
14	0	3	2	0
15	0	3	3	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	0	1
2	0	2	0	2
3	0	3	0	3
4	0	4	1	0
5	0	5	1	1
6	0	6	1	2
7	0	7	1	3
8	0	8	2	0
9	0	9	2	1
10	0	10	2	2
20	1	5	1	0
30	1	15	3	2
40	2	10	2	0
50	3	5	0	2
60	3	15	3	0
70	4	10	1	2
80	5	5	0	0
90	5	15	2	2
100	6	10	1	0
200	13	4	2	0
300	19	14	3	0
400	26	9	0	0
500	33	3	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	17
2	0	0	0	34
3	0	0	0	51
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	68
2	0	0	0	136
3	0	0	0	204
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	16
2	0	0	2	32
3	0	0	3	48
4	0	1	0	64
5	0	1	1	80
6	0	1	2	96
7	0	1	3	112
8	0	2	0	128
9	0	2	1	144
10	0	2	2	160
11	0	2	3	176
12	0	3	0	192
13	0	3	1	208
14	0	3	2	224
15	0	3	3	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	0	2
2	0	2	1	0
3	0	3	1	2
4	0	4	2	0
5	0	5	2	2
6	0	6	3	0
7	0	7	3	2
8	0	9	0	0
9	0	10	0	2
10	0	11	1	0
20	1	6	2	0
30	2	1	3	0
40	2	13	0	0
50	3	8	1	0
60	4	3	2	0
70	4	14	3	0
80	5	10	0	0
90	6	5	1	0
100	7	0	2	0
200	14	1	0	0
300	21	1	2	0
400	28	2	0	0
500	35	2	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	36
2	0	0	0	72
3	0	0	0	108
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	16
2	0	0	2	32
3	0	0	3	48
4	0	1	0	64
5	0	1	1	80
6	0	1	2	96
7	0	1	3	112
8	0	2	1	0
9	0	2	2	16
10	0	2	3	32
11	0	3	0	48
12	0	3	1	64
13	0	3	2	80
14	0	3	3	96
15	1	0	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	0	3
2	0	2	1	2
3	0	3	2	1
4	0	4	3	0
5	0	5	3	3
6	0	7	0	2
7	0	8	1	1
8	0	9	2	0
9	0	10	2	3
10	0	11	3	2
20	1	7	3	0
30	2	3	2	2
40	2	15	2	0
50	3	11	1	2
60	4	7	1	0
70	5	3	0	2
80	5	15	0	0
90	6	10	3	2
100	7	6	3	0
200	14	13	2	0
300	22	4	1	0
400	29	11	0	0
500	37	1	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	19
2	0	0	0	38
3	0	0	0	57
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	76
2	0	0	0	152
3	0	0	0	228
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	48
2	0	0	2	96
3	0	0	3	144
4	0	1	0	192
5	0	1	1	240
6	0	1	3	32
7	0	2	0	80
8	0	2	1	228
9	0	2	2	176
10	0	2	3	224
11	0	3	1	16
12	0	3	2	64
13	0	3	3	112
14	1	0	0	160
15	1	0	1	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	1	0
2	0	2	2	0
3	0	3	3	0
4	0	5	0	0
5	0	6	1	0
6	0	7	2	0
7	0	8	3	0
8	0	10	0	0
9	0	11	1	0
10	0	12	2	0
20	1	9	0	0
30	2	5	2	0
40	3	2	0	0
50	3	14	2	0
60	4	11	0	0
70	5	7	2	0
80	6	4	0	0
90	7	0	2	0
100	7	13	0	0
200	15	10	0	0
300	23	7	0	0
400	31	4	0	0
500	39	1	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	16
2	0	0	2	32
3	0	0	3	48
4	0	1	1	0
5	0	1	2	16
6	0	1	3	32
7	0	2	0	48
8	0	2	2	0
9	0	2	3	16
10	0	3	0	32
11	0	3	1	48
12	0	3	3	0
13	1	0	0	16
14	1	0	1	32
15	1	0	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	1	1
2	0	2	2	2
3	0	3	3	3
4	0	5	1	0
5	0	6	2	1
6	0	7	3	2
7	0	9	0	3
8	0	10	2	0
9	0	11	3	1
10	0	13	0	2
20	1	10	1	0
30	2	7	1	2
40	3	4	2	0
50	4	1	2	2
60	4	14	3	0
70	5	11	3	2
80	6	9	0	0
90	7	6	0	2
100	8	3	1	0
200	16	6	2	0
300	24	9	3	0
400	32	13	0	0
500	41	0	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	21
2	0	0	0	42
3	0	0	0	63
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	84
2	0	0	0	168
3	0	0	0	252
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	80
2	0	0	2	160
3	0	0	3	240
4	0	1	1	64
5	0	1	2	144
6	0	1	3	224
7	0	2	1	48
8	0	2	2	128
9	0	2	3	208
10	0	3	1	32
11	0	3	2	112
12	0	3	3	192
13	1	0	1	16
14	1	0	2	96
15	1	0	3	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	1	2
2	0	2	3	0
3	0	4	0	2
4	0	5	2	0
5	0	6	3	2
6	0	8	1	0
7	0	9	2	2
8	0	11	0	0
9	0	12	1	2
10	0	13	3	0
20	1	11	2	0
30	2	9	1	0
40	3	7	0	0
50	4	4	3	0
60	5	2	2	0
70	6	0	1	0
80	6	14	0	0
90	7	11	3	0
100	8	9	2	0
200	17	3	0	0
300	25	12	2	0
400	34	6	0	0
500	42	15	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	0	33
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	44
2	0	0	0	88
3	0	0	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	48
2	0	0	2	96
3	0	1	0	16
4	0	1	1	64
5	0	1	2	112
6	0	2	0	32
7	0	2	1	80
8	0	2	3	0
9	0	3	0	48
10	0	3	1	96
11	0	3	3	16
12	1	0	0	64
13	1	0	1	112
14	1	0	3	32
15	1	1	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	1	3
2	0	2	3	2
3	0	4	1	1
4	0	5	3	0
5	0	7	0	3
6	0	8	2	2
7	0	10	0	1
8	0	11	2	0
9	0	12	3	3
10	0	14	1	2
20	1	12	3	0
30	2	11	0	2
40	3	9	2	0
50	4	7	3	2
60	5	6	1	0
70	6	4	2	2
80	7	3	0	0
90	8	1	1	2
100	8	15	3	0
200	17	15	2	0
300	26	15	1	0
400	35	15	0	0
500	44	14	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	23
2	0	0	0	46
3	0	0	0	69
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	92
2	0	0	0	184
3	0	0	1	20
Lot	Lot	qu.	pf	256
1	0	0	1	112
2	0	0	2	224
3	0	1	0	80
4	0	1	1	192
5	0	1	3	48
6	0	2	0	160
7	0	2	2	16
8	0	2	3	128
9	0	3	0	240
10	0	3	2	96
11	0	3	3	208
12	1	0	1	64
13	1	0	2	176
14	1	1	0	32
15	1	1	1	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	2	0
2	0	3	0	0
3	0	4	2	0
4	0	6	0	0
5	0	7	2	0
6	0	9	0	0
7	0	10	2	0
8	0	12	0	0
9	0	13	2	0
10	0	15	0	0
20	1	14	0	0
30	2	13	0	0
40	3	12	0	0
50	4	11	0	0
60	5	10	0	0
70	6	9	0	0
80	7	8	0	0
90	8	7	0	0
100	9	6	0	0
200	18	12	0	0
300	28	2	0	0
400	37	8	0	0
500	46	14	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	1	16
2	0	0	3	0
3	0	1	0	16
4	0	1	2	0
5	0	1	3	16
6	0	2	1	0
7	0	2	2	16
8	0	3	0	0
9	0	3	1	16
10	0	3	3	0
11	1	0	0	16
12	1	0	2	0
13	1	0	3	16
14	1	1	1	0
15	1	1	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	2	1
2	0	3	0	2
3	0	4	2	3
4	0	6	1	0
5	0	7	3	1
6	0	9	1	2
7	0	10	3	3
8	0	12	2	0
9	0	14	0	1
10	0	15	2	2
20	1	15	1	0
30	2	14	3	2
40	3	14	2	0
50	4	14	0	2
60	5	13	3	0
70	6	13	1	2
80	7	13	0	0
90	8	12	2	2
100	9	12	1	0
200	19	8	2	0
300	29	4	3	0
400	39	1	0	0
500	48	13	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	25
2	0	0	0	50
3	0	0	0	75
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	100
2	0	0	0	200
3	0	0	1	44
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	144
2	0	0	3	32
3	0	1	0	176
4	0	1	2	64
5	0	1	3	208
6	0	2	1	96
7	0	2	2	240
8	0	3	0	128
9	0	3	2	16
10	0	3	3	160
11	1	0	1	48
12	1	0	2	192
13	1	1	0	80
14	1	1	1	224
15	1	1	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	2	2
2	0	3	1	0
3	0	4	3	2
4	0	6	2	0
5	0	8	0	2
6	0	9	3	0
7	0	11	1	2
8	0	13	0	0
9	0	14	2	2
10	1	0	1	0
20	2	0	2	0
30	3	0	3	0
40	4	1	0	0
50	5	1	1	0
60	6	1	2	0
70	7	1	3	0
80	8	2	0	0
90	9	2	1	0
100	10	2	2	0
200	20	5	0	0
300	30	7	2	0
400	40	10	0	0
500	50	12	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	0	39
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	52
2	0	0	0	104
3	0	0	1	28
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	80
2	0	0	3	32
3	0	1	0	112
4	0	1	2	64
5	0	2	0	16
6	0	2	1	96
7	0	2	3	48
8	0	3	1	0
9	0	3	2	80
10	1	0	0	32
11	1	0	1	112
12	1	0	3	64
13	1	1	1	16
14	1	1	2	96
15	1	2	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	2	3
2	0	3	1	2
3	0	5	0	1
4	0	6	3	0
5	0	8	1	3
6	0	10	0	2
7	0	11	3	1
8	0	13	2	0
9	0	15	0	3
10	1	0	3	2
20	2	1	3	0
30	3	2	2	2
40	4	3	2	0
50	5	4	1	2
60	6	5	1	0
70	7	6	0	2
80	8	7	0	0
90	9	7	3	2
100	10	8	3	0
200	21	1	2	0
300	31	10	1	0
400	42	3	0	0
500	52	11	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	27
2	0	0	0	54
3	0	0	0	81
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	108
2	0	0	0	216
3	0	0	1	68
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	176
2	0	0	3	96
3	0	1	1	16
4	0	1	2	192
5	0	2	0	112
6	0	2	2	32
7	0	2	3	208
8	0	3	1	128
9	0	3	3	48
10	1	0	0	224
11	1	0	2	144
12	1	1	0	64
13	1	1	1	240
14	1	1	3	160
15	1	2	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	3	0
2	0	3	2	0
3	0	5	1	0
4	0	7	0	0
5	0	8	3	0
6	0	10	2	0
7	0	12	1	0
8	0	14	0	0
9	0	15	3	0
10	1	1	2	0
20	2	3	0	0
30	3	4	2	0
40	4	6	0	0
50	5	7	2	0
60	6	9	0	0
70	7	10	2	0
80	8	12	0	0
90	9	13	2	0
100	10	15	0	0
200	21	14	0	0
300	32	13	0	0
400	43	12	0	0
500	54	11	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	1	20
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	48
2	0	0	3	32
3	0	1	1	16
4	0	1	3	0
5	0	2	0	48
6	0	2	2	32
7	0	3	0	16
8	0	3	2	0
9	0	3	3	48
10	1	0	1	32
11	1	0	3	16
12	1	1	1	0
13	1	1	2	48
14	1	2	0	32
15	1	2	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	3	1
2	0	3	2	2
3	0	5	1	3
4	0	7	1	0
5	0	9	0	1
6	0	10	3	2
7	0	12	2	3
8	0	14	2	0
9	1	0	1	1
10	1	2	0	2
20	2	4	1	0
30	3	6	1	2
40	4	8	2	0
50	5	10	2	2
60	6	12	3	0
70	7	14	3	2
80	9	1	0	0
90	10	3	0	2
100	11	5	1	0
200	22	10	2	0
300	33	15	3	0
400	45	5	0	0
500	56	10	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	29
2	0	0	0	58
3	0	0	0	87
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	116
2	0	0	0	232
3	0	0	1	92
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	208
2	0	0	3	160
3	0	1	1	112
4	0	1	3	64
5	0	2	1	16
6	0	2	2	224
7	0	3	0	176
8	0	3	2	128
9	1	0	0	80
10	1	0	2	32
11	1	0	3	240
12	1	1	1	192
13	1	1	3	144
14	1	2	1	96
15	1	2	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	3	2
2	0	3	3	0
3	0	5	2	2
4	0	7	2	0
5	0	9	1	2
6	0	11	1	0
7	0	13	0	2
8	0	15	0	0
9	1	0	3	2
10	1	2	3	0
20	2	5	2	0
30	3	8	1	0
40	4	11	0	0
50	5	13	3	0
60	7	0	2	0
70	8	3	1	0
80	9	6	0	0
90	10	8	3	0
100	11	11	2	0
200	23	7	0	0
300	35	2	2	0
400	46	14	0	0
500	58	9	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	0	45
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	60
2	0	0	0	120
3	0	0	1	52
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	112
2	0	0	3	96
3	0	1	1	80
4	0	1	3	64
5	0	2	1	48
6	0	2	3	32
7	0	3	1	16
8	0	3	3	0
9	1	0	0	112
10	1	0	2	96
11	1	1	0	80
12	1	1	2	64
13	1	2	0	48
14	1	2	2	32
15	1	3	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	1	3	3
2	0	3	3	2
3	0	5	3	1
4	0	7	3	0
5	0	9	2	3
6	0	11	2	2
7	0	13	2	1
8	0	15	2	0
9	1	1	1	3
10	1	3	1	2
20	2	6	3	0
30	3	10	0	2
40	4	13	2	0
50	6	0	3	2
60	7	4	1	0
70	8	7	2	2
80	9	11	0	0
90	10	14	1	2
100	12	1	3	0
200	24	3	2	0
300	36	5	1	0
400	48	7	0	0
500	60	8	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	31
2	0	0	0	62
3	0	0	0	93
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	124
2	0	0	0	248
3	0	0	1	116
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	240
2	0	0	3	224
3	0	1	1	208
4	0	1	3	192
5	0	2	1	176
6	0	2	3	160
7	0	3	1	144
8	0	3	3	128
9	1	0	1	112
10	1	0	3	96
11	1	1	1	80
12	1	1	3	64
13	1	2	1	48
14	1	2	3	32
15	1	3	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	0	0
2	0	4	0	0
3	0	6	0	0
4	0	8	0	0
5	0	10	0	0
6	0	12	0	0
7	0	14	0	0
8	1	0	0	0
9	1	2	0	0
10	1	4	0	0
20	2	8	0	0
30	3	12	0	0
40	5	0	0	0
50	6	4	0	0
60	7	8	0	0
70	8	12	0	0
80	10	0	0	0
90	11	4	0	0
100	12	8	0	0
200	25	0	0	0
300	37	8	0	0
400	50	0	0	0
500	62	8	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	0	4
2	0	0	1	0
3	0	0	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	2	0
2	0	1	0	0
3	0	1	2	0
4	0	2	0	0
5	0	2	2	0
6	0	3	0	0
7	0	3	2	0
8	1	0	0	0
9	1	0	2	0
10	1	1	0	0
11	1	1	2	0
12	1	2	0	0
13	1	2	2	0
14	1	3	0	0
15	1	3	2	0

Mr.	mc.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	0	1
2	0	4	0	2
3	0	6	0	3
4	0	8	1	0
5	0	10	1	1
6	0	12	1	2
7	0	14	1	3
8	1	0	2	0
9	1	2	2	1
10	1	4	2	2
20	2	9	1	0
30	3	13	3	2
40	5	2	2	0
50	6	7	0	2
60	7	11	3	0
70	9	0	1	2
80	10	5	0	0
90	11	9	2	2
100	12	14	1	0
200	25	12	2	0
300	38	10	3	0
400	51	9	0	0
500	64	7	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	33
2	0	0	0	66
3	0	0	0	99
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	132
2	0	0	1	8
3	0	0	1	140
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	16
2	0	1	0	32
3	0	1	2	48
4	0	2	0	64
5	0	2	2	80
6	0	3	0	96
7	0	3	2	112
8	1	0	0	128
9	1	0	2	144
10	1	1	0	160
11	1	1	2	176
12	1	2	0	192
13	1	2	2	208
14	1	3	0	224
15	1	3	2	240

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	0	2
2	0	4	1	0
3	0	6	1	2
4	0	8	2	0
5	0	10	2	2
6	0	12	3	0
7	0	14	3	2
8	1	1	0	0
9	1	3	0	2
10	1	5	1	0
20	2	10	2	0
30	3	15	3	0
40	5	5	0	0
50	6	10	1	0
60	7	15	2	0
70	9	4	3	0
80	10	10	0	0
90	11	15	1	0
100	13	4	2	0
200	26	9	0	0
300	39	13	2	0
400	53	2	0	0
500	66	6	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	17
2	0	0	0	34
3	0	0	0	51
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	68
2	0	0	1	8
3	0	0	1	76
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	16
2	0	1	0	32
3	0	1	2	48
4	0	2	0	64
5	0	2	2	80
6	0	3	0	96
7	0	3	2	112
8	1	0	1	0
9	1	0	3	16
10	1	1	1	32
11	1	1	3	48
12	1	2	1	64
13	1	2	3	80
14	1	3	1	96
15	1	3	3	112

Mr	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	0	3
2	0	4	1	2
3	0	6	2	1
4	0	8	3	0
5	0	10	3	3
6	0	13	0	2
7	0	15	1	1
8	1	1	2	0
9	1	3	2	3
10	1	5	3	2
20	2	11	3	0
30	4	1	2	2
40	5	7	2	0
50	6	13	1	2
60	8	3	1	0
70	9	9	0	2
80	10	15	0	0
90	12	4	3	2
100	13	10	3	0
200	27	5	2	0
300	41	0	1	0
400	54	11	0	0
500	68	5	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	35
2	0	0	0	70
3	0	0	0	105
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	140
2	0	0	1	24
3	0	0	1	164
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	48
2	0	1	0	96
3	0	1	2	144
4	0	2	0	192
5	0	2	2	240
6	0	3	1	32
7	0	3	3	80
8	1	0	1	128
9	1	0	3	176
10	1	1	1	224
11	1	2	0	16
12	1	2	2	64
13	1	3	0	112
14	1	3	2	160
15	2	0	0	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	1	0
2	0	4	2	0
3	0	6	3	0
4	0	9	0	0
5	0	11	1	0
6	0	13	2	0
7	0	15	3	0
8	1	2	0	0
9	1	4	1	0
10	1	6	2	0
20	2	13	0	0
30	4	3	2	0
40	5	10	0	0
50	7	0	2	0
60	8	7	0	0
70	9	13	2	0
80	11	4	0	0
90	12	10	2	0
100	14	1	0	0
200	28	2	0	0
300	42	3	0	0
400	56	4	0	0
500	70	5	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	36
2	0	0	1	8
3	0	0	1	44
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	16
2	0	1	0	32
3	0	1	2	48
4	0	2	1	0
5	0	2	3	16
6	0	3	1	32
7	0	3	3	48
8	1	0	2	0
9	1	1	0	16
10	1	1	2	32
11	1	2	0	48
12	1	2	3	0
13	1	3	1	16
14	1	3	3	32
15	2	0	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	1	1
2	0	4	2	2
3	0	6	3	3
4	0	9	1	0
5	0	11	2	1
6	0	13	3	2
7	1	0	0	3
8	1	2	2	0
9	1	4	3	1
10	1	7	0	2
20	2	14	1	0
30	4	5	1	2
40	5	12	2	0
50	7	3	2	2
60	8	10	3	0
70	10	1	3	2
80	11	9	0	0
90	13	0	0	2
100	14	7	1	0
200	28	14	2	0
300	43	5	3	0
400	57	13	0	0
500	72	4	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	37
2	0	0	0	74
3	0	0	0	111
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	148
2	0	0	1	40
3	0	0	1	188
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	80
2	0	1	0	160
3	0	1	2	240
4	0	2	1	64
5	0	2	3	144
6	0	3	1	224
7	1	0	0	48
8	1	0	2	128
9	1	1	0	208
10	1	1	3	32
11	1	2	1	112
12	1	2	3	192
13	1	3	2	16
14	2	0	0	96
15	2	0	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	1	2
2	0	4	3	0
3	0	7	0	2
4	0	9	2	0
5	0	11	3	2
6	0	14	1	0
7	1	0	2	2
8	1	3	0	0
9	1	5	1	2
10	1	7	3	0
20	2	15	2	0
30	4	7	1	0
40	5	15	0	0
50	7	6	3	0
60	8	14	2	0
70	10	6	1	0
80	11	14	0	0
90	13	5	3	0
100	14	13	2	0
200	29	11	0	0
300	44	8	2	0
400	59	6	0	0
500	74	3	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	19
2	0	0	0	38
3	0	0	0	57
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	76
2	0	0	1	24
3	0	0	1	100
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	48
2	0	1	0	96
3	0	1	3	16
4	0	2	1	64
5	0	2	3	112
6	0	3	2	32
7	1	0	0	80
8	1	0	3	0
9	1	1	1	48
10	1	1	3	96
11	1	2	2	16
12	1	3	0	64
13	1	3	2	112
14	2	0	1	32
15	2	0	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	1	3
2	0	4	3	2
3	0	7	1	1
4	0	9	3	0
5	0	12	0	3
6	0	14	2	2
7	1	1	0	1
8	1	3	2	0
9	1	5	3	3
10	1	8	1	2
20	3	0	3	0
30	4	9	0	2
40	6	1	2	0
50	7	9	3	2
60	9	2	1	0
70	10	10	2	2
80	12	3	0	0
90	13	11	1	2
100	15	3	3	0
200	30	7	2	0
300	45	11	1	0
400	60	15	0	0
500	76	2	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	39
2	0	0	0	78
3	0	0	0	117
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	156
2	0	0	1	56
3	0	0	1	212
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	112
2	0	1	0	224
3	0	1	3	80
4	0	2	1	192
5	0	3	0	48
6	0	3	2	160
7	1	0	1	16
8	1	0	3	128
9	1	1	1	240
10	1	2	0	96
11	1	2	2	208
12	1	3	1	64
13	1	3	3	176
14	2	0	2	32
15	2	1	0	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	2	0
2	0	5	0	0
3	0	7	2	0
4	0	10	0	0
5	0	12	2	0
6	0	15	0	0
7	1	1	2	0
8	1	4	0	0
9	1	6	2	0
10	1	9	0	0
20	3	2	0	0
30	4	11	0	0
40	6	4	0	0
50	7	13	0	0
60	9	6	0	0
70	10	15	0	0
80	12	8	0	0
90	14	1	0	0
100	15	10	0	0
200	31	4	0	0
300	46	14	4	0
400	62	8	0	0
500	78	2	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	20
2	0	0	1	8
3	0	0	1	28
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	2	16
2	0	1	1	0
3	0	1	3	16
4	0	2	2	0
5	0	2	0	16
6	0	3	3	0
7	1	0	1	16
8	1	1	0	0
9	1	1	2	16
10	1	2	1	0
11	1	2	3	16
12	1	3	2	0
13	2	0	0	16
14	2	0	3	0
15	2	1	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	2	1
2	0	5	0	2
3	0	7	2	3
4	0	10	1	0
5	0	12	3	1
6	0	15	1	2
7	1	1	3	3
8	1	4	2	0
9	1	7	0	1
10	1	9	2	2
20	3	3	1	0
30	4	12	3	2
40	6	6	2	0
50	8	0	0	2
60	9	9	3	0
70	11	3	1	2
80	12	13	0	0
90	14	6	2	2
100	16	0	1	0
200	32	0	2	0
300	48	0	3	0
400	64	1	0	0
500	80	1	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	41
2	0	0	0	82
3	0	0	0	123
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	164
2	0	0	1	72
3	0	0	1	236
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	144
2	0	1	1	32
3	0	1	3	176
4	0	2	2	64
5	0	3	0	208
6	1	3	3	96
7	1	0	1	240
8	1	1	0	128
9	1	1	3	16
10	1	2	1	160
11	1	3	0	48
12	1	3	2	192
13	2	0	1	80
14	2	0	3	224
15	2	1	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	2	2
2	0	5	1	0
3	0	7	3	2
4	0	10	2	0
5	0	13	0	2
6	0	15	3	0
7	1	2	1	2
8	1	5	0	0
9	1	7	2	2
10	1	10	1	0
20	3	4	2	0
30	4	14	3	0
40	6	9	0	0
50	8	3	1	0
60	9	13	2	0
70	11	7	3	0
80	13	2	0	0
90	14	12	1	0
100	16	6	2	0
200	32	13	0	0
300	49	3	2	0
400	65	10	0	0
500	82	0	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	21
2	0	0	0	42
3	0	0	0	63
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	84
2	0	0	1	40
3	0	0	1	124
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	80
2	0	1	1	32
3	0	1	3	112
4	0	2	2	64
5	0	3	1	16
6	0	3	3	96
7	1	0	2	48
8	1	1	1	0
9	1	1	3	80
10	1	2	2	32
11	1	3	0	112
12	1	3	3	64
13	2	0	2	16
14	2	1	0	96
15	2	1	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	2	3
2	0	5	1	2
3	0	8	0	1
4	0	10	3	0
5	0	13	1	3
6	1	0	0	2
7	1	2	3	1
8	1	5	2	0
9	1	8	0	3
10	1	10	3	2
20	3	5	3	0
30	5	0	2	2
40	6	11	2	0
50	8	6	1	2
60	10	1	1	0
70	11	12	0	2
80	13	7	0	0
90	15	1	3	2
100	16	12	3	0
200	33	9	2	0
300	50	6	1	0
400	67	3	0	0
500	83	15	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	43
2	0	0	0	86
3	0	0	0	129
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	172
2	0	0	1	88
3	0	0	2	4
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	176
2	0	1	1	96
3	0	2	0	16
4	0	2	2	192
5	0	3	1	112
6	1	0	0	32
7	1	0	2	208
8	1	1	1	128
9	1	2	0	48
10	1	2	2	224
11	1	3	1	144
12	2	0	0	64
13	2	0	2	240
14	2	1	1	160
15	2	2	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	3	0
2	0	5	2	0
3	0	8	1	0
4	0	11	0	0
5	0	13	3	0
6	1	0	2	0
7	1	3	1	0
8	1	6	0	0
9	1	8	3	0
10	1	11	2	0
20	3	7	0	0
30	5	2	2	0
40	6	14	0	0
50	8	9	2	0
60	10	5	0	0
70	12	0	2	0
80	13	12	0	0
90	15	7	2	0
100	17	3	0	0
200	34	6	0	0
300	51	9	0	0
400	68	12	0	0
500	85	15	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	0	33
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	44
2	0	0	1	24
3	0	0	2	4
Lot	Lot	ou.	pf.	64
1	0	0	2	48
2	0	1	1	32
3	0	2	0	16
4	0	2	3	0
5	0	3	1	48
6	1	0	0	32
7	1	0	3	16
8	1	1	2	0
9	1	2	0	48
10	1	2	3	32
11	1	3	2	16
12	2	0	1	0
13	2	0	3	48
14	2	1	2	32
15	2	2	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	3	1
2	0	5	2	2
3	0	8	1	3
4	0	11	1	0
5	0	14	0	1
6	1	0	3	2
7	1	3	2	3
8	1	6	2	0
9	1	9	1	1
10	1	12	0	2
20	3	8	1	0
30	5	4	1	2
40	7	0	2	0
50	8	12	2	2
60	10	8	3	0
70	12	4	3	2
80	14	1	0	0
90	15	13	0	2
100	17	9	1	0
200	35	2	2	0
300	52	11	3	0
400	70	5	0	0
500	87	14	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	45
2	0	0	0	90
3	0	0	0	135
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	180
2	0	0	1	104
3	0	0	2	28
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	208
2	0	1	1	160
3	0	2	0	112
4	0	2	3	64
5	0	3	2	16
6	1	0	0	224
7	1	0	3	176
8	1	1	2	128
9	1	2	1	80
10	1	3	0	32
11	1	3	2	240
12	2	0	1	192
13	2	1	0	144
14	2	1	3	96
15	2	2	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	2	3	2
2	0	5	3	0
3	0	8	2	2
4	0	11	2	0
5	0	14	1	2
6	1	1	1	0
7	1	4	0	2
8	1	7	0	0
9	1	9	3	2
10	1	12	3	0
20	3	9	2	0
30	5	6	1	0
40	7	3	0	0
50	8	15	3	0
60	10	12	2	0
70	12	9	1	0
80	14	6	0	0
90	16	2	3	0
100	17	15	2	0
200	35	15	0	0
300	53	14	2	0
400	71	14	0	0
500	89	13	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	23
2	0	0	0	46
3	0	0	0	69
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	92
2	0	0	1	56
3	0	0	2	20
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	112
2	0	1	1	96
3	0	2	0	80
4	0	2	3	64
5	0	3	2	48
6	1	0	1	32
7	1	1	0	16
8	1	1	3	0
9	1	2	1	112
10	1	3	0	96
11	1	3	3	80
12	2	0	2	64
13	2	1	1	48
14	2	2	0	32
15	2	2	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	2	3	3
2	0	5	3	2
3	0	8	3	1
4	0	11	3	0
5	0	14	2	3
6	1	1	2	2
7	1	4	2	1
8	1	7	2	0
9	1	10	1	3
10	1	13	1	2
20	3	10	3	0
30	5	8	0	2
40	7	5	2	0
50	9	2	3	2
60	11	0	1	0
70	12	13	2	2
80	14	11	0	0
90	16	8	1	2
100	18	5	3	0
200	36	11	2	0
300	55	1	1	0
400	73	7	0	0
500	91	12	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	47
2	0	0	0	94
3	0	0	0	141
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	188
2	0	0	1	120
3	0	0	2	52
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	240
2	0	1	1	224
3	0	2	0	208
4	0	2	3	192
5	0	3	2	176
6	1	0	1	160
7	1	1	0	144
8	1	1	3	128
9	1	2	2	112
10	1	3	1	96
11	2	0	0	80
12	2	0	3	64
13	2	1	2	48
14	2	2	1	32
15	2	3	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	0	0
2	0	6	0	0
3	0	9	0	0
4	0	12	0	0
5	0	15	0	0
6	1	2	0	0
7	1	5	0	0
8	1	8	0	0
9	1	11	0	0
10	1	14	0	0
20	3	12	0	0
30	5	10	0	0
40	7	8	0	0
50	9	6	0	0
60	11	4	0	0
70	13	2	0	0
80	15	0	0	0
90	16	14	0	0
100	18	12	0	0
200	37	8	0	0
300	56	4	0	0
400	75	0	0	0
500	93	12	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	12
2	0	0	1	8
3	0	0	2	4
Lot	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	3	0
2	0	1	2	0
3	0	2	1	0
4	0	3	0	0
5	0	3	3	0
6	1	0	2	0
7	1	1	1	0
8	1	2	0	0
9	1	2	3	0
10	1	3	2	0
11	2	0	1	0
12	2	1	0	0
13	2	1	3	0
14	2	2	2	0
15	2	3	1	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	0	1
2	0	6	0	2
3	0	9	0	3
4	0	12	1	0
5	0	15	1	1
6	1	2	1	2
7	1	5	1	3
8	1	8	2	0
9	1	11	2	1
10	1	14	2	2
20	3	13	1	0
30	5	11	3	2
40	7	10	2	0
50	9	9	0	2
60	11	7	3	0
70	13	6	1	2
80	15	5	0	0
90	17	3	2	2
100	19	2	1	0
200	38	4	2	0
300	57	6	3	0
400	76	9	0	0
500	95	11	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	49
2	0	0	0	98
3	0	0	0	147
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	196
2	0	0	1	136
3	0	0	2	76
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	16
2	0	1	2	32
3	0	2	1	48
4	0	3	0	64
5	0	3	3	80
6	1	0	2	96
7	1	1	1	112
8	1	2	0	128
9	1	2	3	144
10	1	3	2	160
11	2	0	1	176
12	2	1	0	192
13	2	1	3	208
14	2	2	2	224
15	2	3	1	240

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	0	2
2	0	6	1	0
3	0	9	1	2
4	0	12	2	0
5	0	15	2	2
6	1	2	3	0
7	1	5	3	2
8	1	9	0	0
9	1	12	0	2
10	1	15	1	0
20	3	14	2	0
30	5	13	3	0
40	7	13	0	0
50	9	12	1	0
60	11	11	2	0
70	13	10	3	0
80	15	10	0	0
90	17	9	1	0
100	19	8	2	0
200	39	1	0	0
300	58	9	2	0
400	78	2	0	0
500	97	10	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	25
2	0	0	0	50
3	0	0	0	75
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	100
2	0	0	1	72
3	0	0	2	44
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	16
2	0	1	2	32
3	0	2	1	48
4	0	3	0	64
5	0	3	3	80
6	1	0	2	96
7	1	1	1	112
8	1	2	1	0
9	1	3	0	16
10	1	3	3	32
11	2	0	2	48
12	2	1	1	64
13	2	2	0	80
14	2	2	3	96
15	2	3	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	0	3
2	0	6	1	2
3	0	9	2	1
4	0	12	3	0
5	0	15	3	3
6	1	3	0	2
7	1	6	1	1
8	1	9	2	0
9	1	12	2	3
10	1	15	3	2
20	3	15	3	0
30	5	15	2	2
40	7	15	2	0
50	9	15	1	2
60	11	15	1	0
70	13	15	0	2
80	15	15	0	0
90	17	14	3	2
100	19	14	3	0
200	39	13	2	0
300	59	12	1	0
400	79	11	0	0
500	99	9	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	51
2	0	0	0	102
3	0	0	0	153
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	204
2	0	0	1	152
3	0	0	2	100
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	48
2	0	1	2	96
3	0	2	1	144
4	0	3	0	192
5	0	3	3	240
6	1	0	3	32
7	1	1	2	80
8	1	2	1	128
9	1	3	0	176
10	1	3	3	224
11	2	0	3	16
12	2	1	2	64
13	2	2	1	112
14	2	3	0	160
15	2	3	3	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	1	0
2	0	6	2	0
3	0	9	3	0
4	0	13	0	0
5	1	0	1	0
6	1	3	2	0
7	1	6	3	0
8	1	10	0	0
9	1	13	1	0
10	2	0	2	0
20	4	1	0	0
30	6	1	2	0
40	8	2	0	0
50	10	2	2	0
60	12	3	0	0
70	14	3	2	0
80	16	4	0	0
90	18	4	2	0
100	20	5	0	0
200	40	10	0	0
300	60	15	0	0
400	81	4	0	0
500	101	9	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	0	39
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	52
2	0	0	1	40
3	0	0	2	28
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	16
2	0	1	2	32
3	0	2	1	48
4	0	3	1	0
5	1	0	0	16
6	1	0	3	32
7	1	1	2	48
8	1	2	3	0
9	1	3	1	16
10	2	0	0	32
11	2	0	3	48
12	2	1	3	0
13	2	2	2	16
14	2	3	1	32
15	3	0	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	1	1
2	0	6	2	2
3	0	9	3	3
4	0	13	1	0
5	1	0	2	1
6	1	3	3	2
7	1	7	0	3
8	1	10	2	0
9	1	13	3	1
10	2	1	0	2
20	4	2	1	0
30	6	3	1	2
40	8	4	2	0
50	10	5	2	2
60	12	6	3	0
70	14	7	3	2
80	16	9	0	0
90	18	10	0	2
100	20	11	1	0
200	41	6	2	0
300	62	1	3	0
400	82	13	0	0
500	103	8	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	53
2	0	0	0	106
3	0	0	0	159
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	212
2	0	0	1	168
3	0	0	2	124
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	80
2	0	1	2	160
3	0	2	1	240
4	0	3	1	64
5	1	0	0	144
6	1	0	3	224
7	1	1	3	48
8	1	2	2	128
9	1	3	1	208
10	2	0	1	32
11	2	1	0	112
12	2	1	3	192
13	2	2	3	16
14	2	3	2	96
15	3	0	1	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	1	2
2	0	6	3	0
3	0	10	0	2
4	0	13	2	0
5	1	0	3	2
6	1	4	1	0
7	1	7	2	2
8	1	11	0	0
9	1	14	1	2
10	2	1	3	0
20	4	3	2	0
30	6	5	1	0
40	8	7	0	0
50	10	8	3	0
60	12	10	2	0
70	14	12	1	0
80	16	14	0	0
90	18	15	3	0
100	21	1	2	0
200	42	3	0	0
300	63	4	2	0
400	84	6	0	0
500	105	7	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	27
2	0	0	0	54
3	0	0	0	81
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	108
2	0	0	1	88
3	0	0	2	68
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	48
2	0	1	2	96
3	0	2	2	16
4	0	3	1	64
5	1	0	0	112
6	1	1	0	32
7	1	1	3	80
8	1	2	3	0
9	1	3	2	48
10	2	0	1	96
11	2	1	1	16
12	2	2	0	64
13	2	2	3	112
14	2	3	3	32
15	3	0	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	1	3
2	0	6	3	2
3	0	10	1	1
4	0	13	3	0
5	1	1	0	3
6	1	4	2	2
7	1	8	0	1
8	1	11	2	0
9	1	14	3	3
10	2	2	1	2
20	4	4	3	0
30	6	7	0	2
40	8	9	2	0
50	10	11	3	2
60	12	14	1	0
70	15	0	2	2
80	17	3	0	0
90	19	5	1	2
100	21	7	3	0
200	42	15	2	0
300	64	7	1	0
400	85	15	0	0
500	107	6	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	55
2	0	0	0	110
3	0	0	0	165
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	220
2	0	0	1	184
3	0	0	2	148
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	112
2	0	1	2	224
3	0	2	2	80
4	0	3	1	192
5	1	0	1	48
6	1	1	0	160
7	1	2	0	16
8	1	2	3	128
9	1	3	2	240
10	2	0	2	96
11	2	1	1	208
12	2	2	1	64
13	2	3	0	176
14	2	0	0	32
15	3	0	3	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	2	0
2	0	7	0	0
3	0	10	2	0
4	0	14	0	0
5	1	1	2	0
6	1	5	0	0
7	1	8	2	0
8	1	12	0	0
9	1	15	2	0
10	2	3	0	0
20	4	6	0	0
30	6	9	0	0
40	8	12	0	0
50	10	15	0	0
60	13	2	0	0
70	15	5	0	0
80	17	8	0	0
90	19	11	0	0
100	21	14	0	0
200	43	12	0	0
300	65	10	0	0
400	87	8	0	0
500	109	6	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	28
2	0	0	1	24
3	0	0	2	20
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	3	16
2	0	1	3	0
3	0	2	2	16
4	0	3	2	0
5	1	0	1	16
6	1	1	1	0
7	1	2	0	16
8	1	3	0	0
9	1	3	3	16
10	2	0	3	0
11	2	1	2	16
12	2	2	2	0
13	2	3	1	16
14	3	0	1	0
15	3	1	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	2	1
2	0	7	0	2
3	0	10	2	3
4	0	14	1	0
5	1	1	3	1
6	1	5	1	2
7	1	8	3	3
8	1	12	2	0
9	1	0	0	1
10	1	3	2	2
20	4	7	1	0
30	6	10	3	2
40	8	14	2	0
50	11	2	0	2
60	13	5	3	0
70	15	9	1	2
80	17	13	0	0
90	20	0	2	2
100	22	4	1	0
200	44	8	2	0
300	66	12	3	0
400	89	1	0	0
500	111	5	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	57
2	0	0	0	114
3	0	0	0	171
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	228
2	0	0	1	200
3	0	0	2	176
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	144
2	0	1	3	32
3	0	2	2	176
4	0	3	2	64
5	1	0	1	208
6	1	1	1	96
7	1	2	0	240
8	1	3	0	128
9	2	0	0	16
10	2	0	3	160
11	2	1	3	48
12	2	2	2	192
13	2	3	2	80
14	3	0	1	224
15	3	1	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	2	2
2	0	7	1	0
3	0	10	3	2
4	0	14	2	0
5	1	2	0	2
6	1	5	3	0
7	1	9	1	2
8	1	13	0	0
9	2	0	2	2
10	2	4	1	0
20	4	8	2	0
30	6	12	3	0
40	9	1	0	0
50	11	5	1	0
60	13	9	2	0
70	15	13	3	0
80	18	2	0	0
90	20	6	1	0
100	22	10	2	0
200	45	5	0	0
300	67	15	2	0
400	90	10	0	0
500	113	4	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	29
2	0	0	0	58
3	0	0	0	87
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	116
2	0	0	1	104
3	0	0	2	92
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	80
2	0	1	3	32
3	0	2	2	112
4	0	3	2	64
5	1	0	2	16
6	1	1	1	96
7	1	2	1	48
8	1	3	1	0
9	2	0	0	80
10	2	1	0	32
11	2	1	3	112
12	2	2	3	64
13	2	3	3	16
14	3	0	2	96
15	3	1	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	2	3
2	0	7	1	2
3	0	11	0	1
4	0	14	3	0
5	1	2	1	3
6	1	6	0	2
7	1	9	3	1
8	1	13	2	0
9	2	1	0	3
10	2	4	3	2
20	4	9	3	0
30	6	14	2	2
40	9	3	2	0
50	11	8	1	2
60	13	13	1	0
70	16	2	0	2
80	18	7	0	0
90	20	11	3	2
100	23	0	3	0
200	46	1	2	0
300	69	2	1	0
400	92	3	0	0
500	115	3	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	59
2	0	0	0	118
3	0	0	0	177
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	236
2	0	0	1	216
3	0	0	2	196
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	176
2	0	1	3	96
3	0	2	3	16
4	0	3	2	192
5	1	0	2	112
6	1	1	2	32
7	1	2	1	208
8	1	3	1	128
9	2	0	1	48
10	2	1	0	224
11	2	2	0	144
12	2	3	0	64
13	2	3	3	240
14	3	0	3	160
15	3	1	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	3	0
2	0	7	2	0
3	0	11	1	0
4	0	15	0	0
5	1	2	3	0
6	1	6	2	0
7	1	10	1	0
8	1	14	0	0
9	2	1	3	0
10	2	5	2	0
20	4	11	0	0
30	7	0	2	0
40	9	6	0	0
50	11	11	2	0
60	14	1	0	0
70	16	6	2	0
80	18	12	0	0
90	21	1	2	0
100	23	7	0	0
200	46	14	0	0
300	70	5	0	0
400	93	12	0	0
500	117	3	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	0	45
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	60
2	0	0	1	56
3	0	0	2	52
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	48
2	0	1	3	32
3	0	2	3	16
4	0	3	3	0
5	1	0	2	48
6	1	1	2	32
7	1	2	2	16
8	1	3	2	0
9	2	0	1	48
10	2	1	1	32
11	2	2	1	16
12	2	3	1	0
13	3	0	0	48
14	3	1	0	32
15	3	2	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	3	1
2	0	7	2	2
3	0	11	1	3
4	0	15	1	0
5	1	3	0	1
6	1	6	3	2
7	1	10	2	3
8	1	14	2	0
9	2	2	1	1
10	2	6	0	2
20	4	12	1	0
30	7	2	1	2
40	9	8	2	0
50	11	14	2	2
60	14	4	3	0
70	16	10	3	2
80	19	1	0	0
90	21	7	0	2
100	23	13	1	0
200	47	10	2	0
300	71	7	3	0
400	95	5	0	0
500	119	2	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	61
2	0	0	0	122
3	0	0	0	183
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	244
2	0	0	1	232
3	0	0	2	220
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	208
2	0	1	3	160
3	0	2	3	112
4	0	3	3	64
5	1	0	3	16
6	1	1	2	224
7	1	2	2	176
8	1	3	2	128
9	2	0	2	80
10	2	1	2	32
11	2	2	1	240
12	2	3	1	192
13	3	0	1	144
14	3	1	1	96
15	3	2	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	3	3	2
2	0	7	3	0
3	0	11	2	2
4	0	15	2	0
5	1	3	1	2
6	1	7	1	0
7	1	11	0	2
8	1	15	0	0
9	2	2	3	2
10	2	6	3	0
20	4	13	2	0
30	7	4	1	0
40	9	11	0	0
50	12	1	3	0
60	14	8	2	0
70	16	15	1	0
80	19	6	0	0
90	21	12	3	0
100	24	3	2	0
200	48	7	0	0
300	72	10	2	0
400	96	14	0	0
500	121	1	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	31
2	0	0	0	62
3	0	0	0	93
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	124
2	0	0	1	120
3	0	0	2	116
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	112
2	0	1	3	96
3	0	2	3	80
4	0	3	3	64
5	1	0	3	48
6	1	1	3	32
7	1	2	3	16
8	1	3	3	0
9	2	0	2	112
10	2	1	2	96
11	2	2	2	80
12	2	3	2	64
13	3	0	2	48
14	3	1	2	32
15	3	2	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	3	3	3
2	0	7	3	2
3	0	11	3	1
4	0	15	3	0
5	1	3	2	3
6	1	7	2	2
7	1	11	2	1
8	1	15	2	0
9	2	3	1	3
10	2	7	1	2
20	4	14	3	0
30	7	6	0	2
40	9	13	2	0
50	12	4	3	2
60	14	12	1	0
70	17	3	2	2
80	19	11	0	0
90	22	2	1	2
100	24	9	3	0
200	49	3	2	0
300	73	13	1	0
400	98	7	0	0
500	123	0	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	63
2	0	0	0	126
3	0	0	0	189
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	252
2	0	0	1	248
3	0	0	2	244
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	240
2	0	1	3	224
3	0	2	3	208
4	0	3	3	192
5	1	0	3	176
6	1	1	3	160
7	1	2	3	144
8	1	3	3	128
9	2	0	3	112
10	2	1	3	96
11	2	2	3	80
12	2	3	3	64
13	3	0	3	48
14	3	1	3	32
15	3	2	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	0	0
2	0	8	0	0
3	0	12	0	0
4	1	0	0	0
5	1	4	0	0
6	1	8	0	0
7	1	12	0	0
8	2	0	0	0
9	2	4	0	0
10	2	8	0	0
20	5	0	0	0
30	7	8	0	0
40	10	0	0	0
50	12	8	0	0
60	15	0	0	0
70	17	8	0	0
80	20	0	0	0
90	22	8	0	0
100	25	0	0	0
200	50	0	0	0
300	75	0	0	0
400	100	0	0	0
500	125	0	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	0
1	0	0	1	0
2	0	0	2	0
3	0	0	3	0
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	1	0	0
2	0	2	0	0
3	0	3	0	0
4	1	0	0	0
5	1	1	0	0
6	1	2	0	0
7	1	3	0	0
8	2	0	0	0
9	2	1	0	0
10	2	2	0	0
11	2	3	0	0
12	3	0	0	0
13	3	1	0	0
14	3	2	0	0
15	3	3	0	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	0	1
2	0	8	0	2
3	0	12	0	3
4	1	0	1	0
5	1	4	1	1
6	1	8	1	2
7	1	12	1	3
8	2	0	2	0
9	2	4	2	1
10	2	8	2	2
20	5	1	1	0
30	7	9	3	2
40	10	2	2	0
50	12	11	0	2
60	15	3	3	0
70	17	12	1	2
80	20	5	0	0
90	22	13	2	2
100	25	6	1	0
200	50	12	2	0
300	76	2	3	0
400	101	9	0	0
500	126	15	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	65
2	0	0	0	130
3	0	0	0	195
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	4
2	0	0	2	8
3	0	0	3	12
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	16
2	0	2	0	32
3	0	3	0	48
4	1	0	0	64
5	1	1	0	80
6	1	2	0	96
7	1	3	0	112
8	2	0	0	128
9	2	1	0	144
10	2	2	0	160
11	2	3	0	176
12	3	0	0	192
13	3	1	0	208
14	3	2	0	224
15	3	3	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	0	2
2	0	8	1	0
3	0	12	1	2
4	1	0	2	0
5	1	4	2	2
6	1	8	3	0
7	1	12	3	2
8	2	1	0	0
9	2	5	0	2
10	2	9	1	0
20	5	2	2	0
30	7	11	3	0
40	10	5	0	0
50	12	14	1	0
60	15	7	2	0
70	18	0	3	0
80	20	10	0	0
90	23	3	1	0
100	25	12	2	0
200	51	9	0	0
300	77	5	2	0
400	103	2	0	0
500	128	14	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	33
2	0	0	0	66
3	0	0	0	99
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	4
2	0	0	2	8
3	0	0	3	12
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	0	16
2	0	2	0	32
3	0	3	0	48
4	1	0	0	64
5	1	1	0	80
6	1	2	0	96
7	1	3	0	112
8	2	0	1	0
9	2	1	1	16
10	2	2	1	32
11	2	3	1	48
12	3	0	1	64
13	3	1	1	80
14	3	2	1	96
15	3	3	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	0	3
2	0	8	1	2
3	0	12	2	1
4	1	0	3	0
5	1	4	3	3
6	1	9	0	2
7	1	13	1	1
8	2	1	2	0
9	2	5	2	3
10	2	9	3	2
20	5	3	3	0
30	7	13	2	2
40	10	7	2	0
50	13	1	1	2
60	15	11	1	0
70	18	5	0	2
80	20	15	0	0
90	23	8	3	2
100	26	2	3	0
200	52	5	2	0
300	78	8	1	0
400	104	11	0	0
500	130	13	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	67
2	0	0	0	134
3	0	0	0	201
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	12
2	0	0	2	24
3	0	0	3	36
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	48
2	0	2	0	96
3	0	3	0	144
4	1	0	0	192
5	1	1	0	240
6	1	2	1	32
7	1	3	1	80
8	2	0	1	128
9	2	1	1	176
10	2	2	1	224
11	2	3	2	16
12	3	0	2	64
13	3	1	2	112
14	3	2	2	160
15	3	3	2	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	1	0
2	0	8	2	0
3	0	12	3	0
4	1	1	0	0
5	1	5	1	0
6	1	9	2	0
7	1	13	3	0
8	2	2	0	0
9	2	6	1	0
10	2	10	2	0
20	5	5	0	0
30	7	15	2	0
40	10	10	0	0
50	13	4	2	0
60	15	15	0	0
70	18	9	2	0
80	21	4	0	0
90	23	14	2	0
100	26	9	0	0
200	53	2	0	0
300	79	11	0	0
400	106	4	0	0
500	132	13	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	17
2	0	0	0	34
3	0	0	0	51
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	4
2	0	0	2	8
3	0	0	3	12
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	0	16
2	0	2	0	32
3	0	3	0	48
4	1	0	1	0
5	1	1	1	16
6	1	2	1	32
7	1	3	1	48
8	2	0	2	0
9	2	1	2	16
10	2	2	2	32
11	2	3	2	48
12	3	0	3	0
13	3	1	3	16
14	3	2	3	32
15	3	3	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	1	1
2	0	8	2	2
3	0	12	3	3
4	1	1	1	0
5	1	5	2	1
6	1	9	3	2
7	1	14	0	3
8	2	2	2	0
9	2	6	3	1
10	2	11	0	2
20	5	6	1	0
30	8	1	1	2
40	10	12	2	0
50	13	7	2	2
60	16	2	3	0
70	18	13	3	2
80	21	9	0	0
90	24	4	0	2
100	26	15	1	0
200	53	14	2	0
300	80	13	3	0
400	107	13	0	0
500	134	12	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	69
2	0	0	0	138
3	0	0	0	270
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	20
2	0	0	2	40
3	0	0	3	60
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	80
2	0	2	0	160
3	0	3	0	240
4	1	0	1	64
5	1	1	1	144
6	1	2	1	224
7	1	3	2	48
8	2	0	2	128
9	2	1	2	208
10	2	2	3	32
11	2	3	3	112
12	3	0	3	192
13	3	2	0	16
14	3	3	0	96
15	4	0	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	1	2
2	0	8	3	0
3	0	13	0	2
4	1	1	2	0
5	1	5	3	2
6	1	10	1	0
7	1	14	2	2
8	2	3	0	0
9	2	7	1	2
10	2	11	3	0
20	5	7	2	0
30	8	3	1	0
40	10	15	0	0
50	13	10	3	0
60	16	6	2	0
70	19	2	1	0
80	21	14	0	0
90	24	9	3	0
100	27	5	2	0
200	54	11	0	0
300	82	0	2	0
400	109	6	0	0
500	136	11	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	35
2	0	0	0	70
3	0	0	0	105
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	12
2	0	0	2	24
3	0	0	3	36
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	0	48
2	0	2	0	96
3	0	3	1	16
4	1	0	1	64
5	1	1	1	112
6	1	2	2	32
7	1	3	2	80
8	2	0	3	0
9	2	1	3	48
10	2	2	3	96
11	3	0	0	16
12	3	1	0	64
13	3	2	0	112
14	3	3	1	32
15	4	0	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	1	3
2	0	8	3	2
3	0	13	1	1
4	1	1	3	0
5	1	6	0	3
6	1	10	2	2
7	1	15	0	1
8	2	3	2	0
9	2	7	3	3
10	2	12	1	2
20	5	8	3	0
30	8	5	0	2
40	11	1	2	0
50	13	13	3	2
60	16	10	1	0
70	19	6	2	2
80	22	3	0	0
90	24	15	1	2
100	27	11	3	0
200	55	7	2	0
300	83	3	1	0
400	110	15	0	0
500	138	10	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	71
2	0	0	0	142
3	0	0	0	213
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	28
2	0	0	2	56
3	0	0	3	84
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	112
2	0	2	0	224
3	0	3	1	80
4	1	0	1	192
5	1	1	2	48
6	1	2	2	160
7	1	3	3	16
8	2	0	3	128
9	2	1	3	240
10	2	3	0	96
11	3	0	0	208
12	3	1	1	64
13	3	2	1	176
14	3	3	2	32
15	4	0	2	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	2	0
2	0	9	0	0
3	0	13	2	0
4	1	2	0	0
5	1	6	2	0
6	1	11	0	0
7	1	15	2	0
8	2	4	0	0
9	2	8	2	0
10	2	13	0	0
20	5	10	0	0
30	8	7	0	0
40	11	4	0	0
50	14	1	0	0
60	16	14	0	0
70	19	11	0	0
80	22	8	0	0
90	25	5	0	0
100	28	2	0	0
200	56	4	0	0
300	84	6	0	0
400	112	8	0	0
500	140	10	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	1	4
2	0	0	2	8
3	0	0	3	12
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	1	0	16
2	0	2	1	0
3	0	3	1	16
4	1	0	2	0
5	1	1	2	16
6	1	2	3	0
7	1	3	3	16
8	2	1	0	0
9	2	2	0	16
10	2	3	1	0
11	3	0	1	16
12	3	1	2	0
13	3	2	2	16
14	3	3	3	0
15	4	0	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	2	1
2	0	9	0	2
3	0	13	2	3
4	1	2	1	0
5	1	6	3	1
6	1	11	1	2
7	1	15	3	3
8	2	4	2	0
9	2	9	0	1
10	2	13	2	2
20	5	11	1	0
30	8	8	3	2
40	11	6	2	0
50	14	4	0	2
60	17	1	3	0
70	19	15	1	2
80	22	13	0	0
90	25	10	2	2
100	28	8	1	0
200	57	0	2	0
300	85	8	3	0
400	114	1	0	0
500	142	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	73
2	0	0	0	146
3	0	0	0	219
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	36
2	0	0	2	72
3	0	0	3	108
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	144
2	0	2	1	32
3	0	3	1	176
4	1	0	2	64
5	1	1	2	208
6	1	2	3	96
7	1	3	3	240
8	2	1	0	128
9	2	2	1	16
10	2	3	1	160
11	3	0	2	48
12	3	1	2	192
13	3	2	3	80
14	3	3	3	224
15	4	1	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	2	2
2	0	9	1	0
3	0	13	3	2
4	1	2	2	0
5	1	7	0	2
6	1	11	3	0
7	2	0	1	2
8	2	5	0	0
9	2	9	2	2
10	2	14	1	0
20	5	12	2	0
30	8	10	3	0
40	11	9	0	0
50	14	7	1	0
60	17	5	2	0
70	20	3	3	0
80	23	2	0	0
90	26	0	1	0
100	28	14	2	0
200	57	13	0	0
300	86	11	2	0
400	115	10	0	0
500	144	8	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	37
2	0	0	0	74
3	0	0	0	111
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	20
2	0	0	2	40
3	0	0	3	60
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	0	80
2	0	2	1	32
3	0	3	1	112
4	1	0	2	64
5	1	1	3	16
6	1	2	3	96
7	2	0	0	48
8	2	1	1	0
9	2	2	1	80
10	2	3	2	32
11	3	0	2	112
12	3	1	3	64
13	3	3	0	16
14	4	0	0	96
15	4	1	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	2	3
2	0	9	1	2
3	0	14	0	1
4	1	2	3	0
5	1	7	1	3
6	1	12	0	2
7	2	0	3	1
8	2	5	2	0
9	2	10	0	3
10	2	14	3	2
20	5	13	3	0
30	8	12	2	2
40	11	11	2	0
50	14	10	1	2
60	17	9	1	0
70	20	8	0	2
80	23	7	0	0
90	26	5	3	2
100	29	4	3	0
200	58	9	2	0
300	87	14	1	0
400	117	3	0	0
500	146	7	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	75
2	0	0	0	150
3	0	0	0	225
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	44
2	0	0	2	88
3	0	0	3	132
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	176
2	0	2	1	96
3	0	3	2	16
4	1	0	2	192
5	1	1	3	112
6	1	3	0	32
7	2	0	0	208
8	2	1	1	128
9	2	2	2	48
10	2	3	2	224
11	3	0	3	144
12	3	2	0	64
13	3	3	0	240
14	4	0	1	168
15	4	1	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	3	0
2	0	9	2	0
3	0	14	1	0
4	1	3	0	0
5	1	7	3	0
6	1	12	2	0
7	2	1	1	0
8	2	6	0	0
9	2	10	3	0
10	2	15	2	0
20	5	15	0	0
30	8	14	2	0
40	11	14	0	0
50	14	13	2	0
60	17	13	0	0
70	20	12	2	0
80	23	12	0	0
90	26	11	2	0
100	29	11	0	0
200	59	6	0	0
300	89	1	0	0
400	118	12	0	0
500	148	7	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	19
2	0	0	0	38
3	0	0	0	57
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	12
2	0	0	2	24
3	0	0	3	36
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	0	48
2	0	2	1	32
3	0	3	2	16
4	1	0	3	0
5	1	1	3	48
6	1	3	0	32
7	2	0	1	16
8	2	1	2	0
9	2	2	2	48
10	2	3	3	32
11	3	1	0	16
12	3	2	1	0
13	3	3	1	48
14	4	0	2	32
15	4	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	3	1
2	0	9	2	2
3	0	14	1	3
4	1	3	1	0
5	1	8	0	1
6	1	12	3	2
7	2	1	2	3
8	2	6	2	0
9	2	11	1	1
10	3	0	0	2
20	6	0	1	0
30	9	0	1	2
40	12	0	2	0
50	15	0	2	2
60	18	0	3	0
70	21	0	3	2
80	24	1	0	0
90	27	1	0	2
100	30	1	1	0
200	60	2	2	0
300	90	3	3	0
400	120	5	0	0
500	150	6	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	77
2	0	0	0	154
3	0	0	0	231
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	52
2	0	0	2	104
3	0	0	3	156
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	208
2	0	2	1	160
3	0	3	2	112
4	1	0	3	64
5	1	2	0	16
6	1	3	0	224
7	2	0	1	176
8	2	1	2	128
9	2	2	3	80
10	3	0	0	32
11	3	1	0	240
12	3	2	1	192
13	3	3	2	144
14	4	0	3	96
15	4	2	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	4	3	2
2	0	9	3	0
3	0	14	2	2
4	1	3	2	0
5	1	8	1	2
6	1	13	1	0
7	2	2	0	2
8	2	7	0	0
9	2	11	3	2
10	3	0	3	0
20	6	1	2	0
30	9	2	1	0
40	12	3	0	0
50	15	3	3	0
60	18	4	2	0
70	21	5	1	0
80	24	6	0	0
90	27	6	3	0
100	30	7	2	0
200	60	15	0	0
300	91	6	2	0
400	121	14	0	0
500	152	5	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	39
2	0	0	0	78
3	0	0	0	117
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	28
2	0	0	2	56
3	0	0	3	84
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	0	112
2	0	2	1	96
3	0	3	2	80
4	1	0	3	64
5	1	2	0	48
6	1	3	1	32
7	2	0	2	16
8	2	1	3	0
9	2	2	3	112
10	3	0	0	96
11	3	1	1	80
12	3	2	2	64
13	3	3	3	48
14	4	1	0	32
15	4	2	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	4	3	3
2	0	9	3	2
3	0	14	3	1
4	1	3	3	0
5	1	8	2	3
6	1	13	2	2
7	2	2	2	1
8	2	7	2	0
9	2	12	1	3
10	3	1	1	2
20	6	2	3	0
30	9	4	0	2
40	12	5	2	0
50	15	6	3	2
60	18	8	1	0
70	21	9	2	2
80	24	11	0	0
90	27	12	1	2
100	30	13	3	0
200	61	11	2	0
300	92	9	1	0
400	123	7	0	0
500	154	4	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	79
2	0	0	0	158
3	0	0	0	237
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	60
2	0	0	2	120
3	0	0	3	180
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	0	240
2	0	2	1	224
3	0	3	2	208
4	1	0	3	192
5	1	2	0	176
6	1	3	1	160
7	2	0	2	144
8	2	1	3	128
9	2	3	0	112
10	3	0	1	96
11	3	1	2	80
12	3	2	3	64
13	4	0	0	48
14	4	1	1	32
15	4	2	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	0	0
2	0	10	0	0
3	0	15	0	0
4	1	4	0	0
5	1	9	0	0
6	1	14	0	0
7	2	3	0	0
8	2	8	0	0
9	2	13	0	0
10	3	2	0	0
20	6	4	0	0
30	9	6	0	0
40	12	8	0	0
50	15	10	0	0
60	18	12	0	0
70	21	14	0	0
80	25	0	0	0
90	28	2	0	0
100	31	4	0	0
200	62	8	0	0
300	93	12	0	0
400	125	0	0	0
500	156	4	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	1	4
2	0	0	2	8
3	0	0	3	12
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	1	1	0
2	0	2	2	0
3	0	3	3	0
4	1	1	0	0
5	1	2	1	0
6	1	3	2	0
7	2	0	3	0
8	2	2	0	0
9	2	3	1	0
10	3	0	2	0
11	3	1	3	0
12	3	3	0	0
13	4	0	1	0
14	4	1	2	0
15	4	2	3	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	0	1
2	0	10	0	2
3	0	15	0	3
4	1	4	1	0
5	1	9	1	1
6	1	14	1	2
7	2	3	1	3
8	2	8	2	0
9	2	13	2	1
10	3	2	2	2
20	6	5	1	0
30	9	7	3	2
40	12	10	2	0
50	15	13	0	2
60	18	15	3	0
70	22	2	1	2
80	25	5	0	0
90	28	7	2	2
100	31	10	1	0
200	63	4	2	0
300	94	14	3	0
400	126	9	0	0
500	158	3	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	81
2	0	0	0	162
3	0	0	0	243
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	68
2	0	0	2	136
3	0	0	3	204
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	16
2	0	2	2	32
3	0	3	3	48
4	1	1	0	64
5	1	2	1	80
6	1	3	2	96
7	2	0	3	112
8	2	2	0	128
9	2	3	1	144
10	3	0	2	160
11	3	1	3	176
12	3	3	0	192
13	4	0	1	208
14	4	1	2	224
15	4	2	3	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	0	2
2	0	10	1	0
3	0	15	1	2
4	1	4	2	0
5	1	9	2	2
6	1	14	3	0
7	2	3	3	2
8	2	9	0	0
9	2	14	0	2
10	3	3	1	0
20	6	6	2	0
30	9	9	3	0
40	12	13	0	0
50	16	0	1	0
60	19	3	2	0
70	22	6	3	0
80	25	10	0	0
90	28	13	1	0
100	32	0	2	0
200	64	1	0	0
300	96	1	2	0
400	128	2	0	0
500	160	2	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	41
2	0	0	0	82
3	0	0	0	123
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	36
2	0	0	2	72
3	0	0	3	108
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	1	16
2	0	2	2	32
3	0	3	3	48
4	1	1	0	64
5	1	2	1	80
6	1	3	2	96
7	2	0	3	112
8	2	2	1	0
9	2	3	2	16
10	3	0	3	32
11	3	2	0	48
12	3	3	1	64
13	4	0	2	80
14	4	1	3	96
15	4	3	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	0	3
2	0	10	1	2
3	0	15	2	1
4	1	4	3	0
5	1	9	3	3
6	1	15	0	2
7	2	4	1	1
8	2	9	2	0
9	2	14	2	3
10	3	3	3	2
20	6	7	3	0
30	9	11	2	2
40	12	15	2	0
50	16	3	1	2
60	19	7	1	0
70	22	11	0	2
80	25	15	0	0
90	29	2	3	2
100	32	6	3	0
200	64	13	2	0
300	97	4	1	0
400	129	11	0	0
500	162	1	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	83
2	0	0	0	166
3	0	0	0	249
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	76
2	0	0	2	152
3	0	0	3	228
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	48
2	0	2	2	96
3	0	3	3	144
4	1	1	0	192
5	1	2	1	240
6	1	3	3	32
7	2	1	0	80
8	2	2	1	128
9	2	3	2	176
10	3	0	3	224
11	3	2	1	16
12	3	3	2	64
13	4	0	3	112
14	4	2	0	160
15	4	3	1	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	1	0
2	0	10	2	0
3	0	15	3	0
4	1	5	0	0
5	1	10	1	0
6	1	15	2	0
7	2	4	3	0
8	2	10	0	0
9	2	15	1	0
10	3	4	2	0
20	6	9	0	0
30	9	13	2	0
40	13	2	0	0
50	16	6	2	0
60	19	11	0	0
70	22	15	2	0
80	26	4	0	0
90	29	8	2	0
100	32	13	0	0
200	65	10	0	0
300	98	7	0	0
400	131	4	0	0
500	164	1	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	21
2	0	0	0	42
3	0	0	0	63
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	20
2	0	0	2	40
3	0	0	3	60
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	1	16
2	0	2	2	32
3	0	3	3	48
4	1	1	1	0
5	1	2	2	16
6	1	3	3	32
7	2	1	0	48
8	2	2	2	0
9	2	3	3	16
10	3	1	0	32
11	3	2	1	48
12	3	3	3	0
13	4	1	0	16
14	4	2	1	32
15	4	3	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	1	1
2	0	10	2	2
3	0	15	3	3
4	1	5	1	0
5	1	10	2	1
6	1	15	3	2
7	2	5	0	3
8	2	10	2	0
9	2	15	3	1
10	3	5	0	2
20	6	10	1	0
30	9	15	1	2
40	13	4	2	0
50	16	9	2	2
60	19	14	3	0
70	23	3	3	2
80	26	9	0	0
90	29	14	0	2
100	33	3	1	0
200	66	6	2	0
300	99	9	3	0
400	132	13	0	0
500	166	0	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	85
2	0	0	0	170
3	0	0	0	255
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	84
2	0	0	2	168
3	0	0	3	252
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	80
2	0	2	2	160
3	0	3	3	240
4	1	1	1	64
5	1	2	2	144
6	1	3	3	224
7	2	1	1	48
8	2	2	2	128
9	2	3	3	208
10	3	1	1	32
11	3	2	2	112
12	3	3	3	192
13	4	1	1	16
14	4	2	2	96
15	4	3	3	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	1	2
2	0	10	3	0
3	1	0	0	2
4	1	5	2	0
5	1	10	3	2
6	2	0	1	0
7	2	5	2	2
8	2	11	0	0
9	3	0	1	2
10	3	5	3	0
20	6	11	2	0
30	10	1	1	0
40	13	7	0	0
50	16	12	3	0
60	20	2	2	0
70	23	8	1	0
80	26	14	0	0
90	30	3	3	0
100	33	9	2	0
200	67	3	0	0
300	100	12	2	0
400	134	6	0	0
500	167	15	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	43
2	0	0	0	86
3	0	0	1	1
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	44
2	0	0	2	88
3	0	1	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	1	48
2	0	2	2	96
3	1	0	0	16
4	1	1	1	64
5	1	2	2	112
6	2	0	0	32
7	2	1	1	0
8	2	2	3	0
9	3	0	0	48
10	3	1	1	96
11	3	2	3	16
12	4	0	0	64
13	4	1	1	112
14	4	2	3	32
15	5	0	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	1	3
2	0	10	3	2
3	1	0	1	1
4	1	5	3	0
5	1	11	0	3
6	2	0	2	2
7	2	6	0	1
8	2	11	2	0
9	3	0	3	3
10	3	6	1	2
20	6	12	3	0
30	10	3	0	2
40	13	9	2	0
50	16	15	3	2
60	20	6	1	0
70	23	12	2	2
80	27	3	0	0
90	30	9	1	2
100	33	15	3	0
200	67	15	2	0
300	101	15	1	0
400	135	15	0	0
500	164	14	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	87
2	0	0	0	174
3	0	0	1	5
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	92
2	0	0	2	184
3	0	1	0	20
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	112
2	0	2	2	224
3	1	0	0	80
4	1	1	1	192
5	1	2	3	48
6	2	0	0	160
7	2	1	2	16
8	2	2	3	128
9	3	0	0	240
10	3	1	2	96
11	3	2	3	208
12	4	0	1	64
13	4	1	2	176
14	4	3	0	32
15	5	0	1	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	2	0
2	0	11	0	0
3	1	0	2	0
4	1	6	0	0
5	1	11	2	0
6	2	1	0	0
7	2	6	2	0
8	2	12	0	0
9	3	1	2	0
10	3	7	0	0
20	6	14	0	0
30	10	5	0	0
40	13	12	0	0
50	17	3	0	0
60	20	10	0	0
70	24	1	0	0
80	27	8	0	0
90	30	15	0	0
100	34	6	0	0
200	68	12	0	0
300	103	2	0	0
400	137	8	0	0
500	171	14	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	1	1
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	1	12
2	0	0	2	24
3	0	1	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	1	1	16
2	0	2	3	0
3	1	0	0	16
4	1	1	2	0
5	1	2	3	16
6	2	0	1	0
7	2	1	2	16
8	2	3	0	0
9	3	0	1	16
10	3	1	3	0
11	3	3	0	16
12	4	0	2	0
13	4	1	3	16
14	4	3	1	0
15	5	0	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	2	1
2	0	11	0	2
3	1	0	2	3
4	1	6	1	0
5	1	11	3	1
6	2	1	1	2
7	2	6	3	3
8	2	12	2	0
9	3	2	0	1
10	3	7	2	2
20	6	15	1	0
30	10	6	3	2
40	13	14	2	0
50	17	6	0	2
60	20	13	3	0
70	24	5	1	2
80	27	13	0	0
90	31	4	2	2
100	34	12	1	0
200	69	8	2	0
300	104	4	3	0
400	139	1	0	0
500	173	13	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	89
2	0	0	0	178
3	0	0	1	11
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	100
2	0	0	2	200
3	0	1	0	44
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	144
2	0	2	3	32
3	1	0	0	176
4	1	1	2	64
5	1	2	3	208
6	2	0	1	96
7	2	1	2	240
8	2	3	0	128
9	3	0	2	16
10	3	1	3	160
11	3	3	1	48
12	4	0	2	192
13	4	2	0	80
14	4	3	1	224
15	5	0	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	2	2
2	0	11	1	0
3	1	0	3	2
4	1	6	2	0
5	1	12	0	2
6	2	1	3	0
7	2	7	1	2
8	2	13	0	0
9	3	2	2	2
10	3	8	1	0
20	7	0	2	0
30	10	8	3	0
40	14	1	0	0
50	17	9	1	0
60	21	1	2	0
70	24	9	3	0
80	28	2	0	0
90	31	10	1	0
100	35	2	2	0
200	70	5	0	0
300	105	7	2	0
400	140	10	0	0
500	175	12	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	45
2	0	0	0	90
3	0	0	1	7
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	52
2	0	0	2	104
3	0	1	0	28
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	1	80
2	0	2	3	32
3	1	0	0	112
4	1	1	2	64
5	1	3	0	16
6	2	0	1	96
7	2	1	3	48
8	2	3	1	0
9	3	0	2	80
10	3	2	1	32
11	3	3	0	112
12	4	0	3	64
13	4	2	1	16
14	4	3	2	96
15	5	1	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	2	3
2	0	11	1	2
3	1	1	0	1
4	1	6	3	0
5	1	12	1	3
6	2	2	0	2
7	2	7	3	1
8	2	13	2	0
9	3	3	0	3
10	3	8	3	2
20	7	1	3	0
30	10	10	2	2
40	14	3	2	0
50	17	12	1	2
60	21	5	1	0
70	24	14	0	2
80	28	7	0	0
90	31	15	3	2
100	35	8	3	0
200	71	1	2	0
300	106	10	1	0
400	142	3	0	0
500	177	11	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	91
2	0	0	0	182
3	0	0	1	17
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	108
2	0	0	2	216
3	0	1	0	68
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	176
2	0	2	3	96
3	1	0	1	16
4	1	1	2	192
5	1	3	0	112
6	2	0	2	32
7	2	1	3	208
8	2	3	1	128
9	3	0	3	48
10	3	2	0	224
11	3	3	2	144
12	4	1	0	64
13	4	2	1	240
14	4	3	3	160
15	5	1	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	3	0
2	0	11	2	0
3	1	1	1	0
4	1	7	0	0
5	1	12	3	0
6	2	2	2	0
7	2	8	1	0
8	2	14	0	0
9	3	3	3	0
10	3	9	2	0
20	7	3	0	0
30	10	12	2	0
40	14	6	0	0
50	17	15	2	0
60	21	9	0	0
70	25	2	2	0
80	28	12	0	0
90	32	5	2	0
100	35	15	0	0
200	71	14	0	0
300	107	13	0	0
400	143	12	0	0
500	179	11	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	2
2	0	0	0	46
3	0	0	1	5
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	28
2	0	0	2	56
3	0	1	0	20
Lot	Lot	qu	pf.	64
1	0	1	1	48
2	0	2	3	32
3	1	0	1	16
4	1	1	3	0
5	1	3	0	48
6	2	0	2	32
7	2	2	0	16
8	2	3	2	0
9	3	0	3	48
10	3	2	1	32
11	3	3	3	16
12	4	1	1	0
13	4	2	2	48
14	5	0	0	32
15	5	1	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	3	1
2	0	11	2	2
3	1	1	1	3
4	1	7	1	0
5	1	13	0	1
6	2	2	3	2
7	2	8	2	3
8	2	14	2	0
9	3	4	1	1
10	3	10	0	2
20	7	4	1	0
30	10	14	1	2
40	14	8	2	0
50	18	2	2	2
60	21	12	3	0
70	25	6	3	2
80	29	1	0	0
90	32	11	0	2
100	36	5	1	0
200	72	10	2	0
300	108	15	3	0
400	145	5	0	0
500	181	10	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	93
2	0	0	0	186
3	0	0	1	23
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	116
2	0	0	2	232
3	0	1	0	92
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	208
2	0	2	3	160
3	1	0	1	112
4	1	1	3	64
5	1	3	1	16
6	2	0	2	224
7	2	2	0	176
8	2	3	2	128
9	3	1	0	80
10	3	2	2	32
11	3	3	3	240
12	4	1	1	192
13	4	2	3	144
14	5	0	1	96
15	5	1	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	5	3	2
2	0	11	3	0
3	1	1	2	2
4	1	7	2	0
5	1	13	1	2
6	2	3	1	0
7	2	9	0	2
8	2	15	0	0
9	3	4	3	2
10	3	10	3	0
20	7	5	2	0
30	11	0	1	0
40	14	11	0	0
50	18	5	3	0
60	22	0	2	0
70	25	11	1	0
80	29	6	0	0
90	33	0	3	0
100	36	11	2	0
200	73	7	0	0
300	110	2	2	0
400	146	14	0	0
500	183	9	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	47
2	0	0	0	94
3	0	0	1	13
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	60
2	0	0	2	120
3	0	1	0	52
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	1	112
2	0	2	3	96
3	1	0	1	80
4	1	1	3	64
5	1	3	1	48
6	2	0	3	32
7	2	2	1	16
8	2	3	3	0
9	3	1	0	112
10	3	2	2	96
11	4	0	0	80
12	4	1	2	64
13	4	3	0	48
14	5	0	2	32
15	5	2	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	5	3	3
2	0	11	3	2
3	1	1	3	1
4	1	7	3	0
5	1	13	2	3
6	2	3	2	2
7	2	9	2	1
8	2	15	2	0
9	3	5	1	3
10	3	11	1	2
20	7	6	3	0
30	11	2	0	2
40	14	13	2	0
50	18	8	3	2
60	22	4	1	0
70	25	15	2	2
80	29	11	0	0
90	33	6	1	2
100	37	1	3	0
200	74	3	2	0
300	111	5	1	0
400	148	7	0	0
500	185	8	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	96
2	0	0	0	192
3	0	0	1	29
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	124
2	0	0	2	248
3	0	1	0	116
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	1	240
2	0	2	3	224
3	1	0	1	208
4	1	1	3	192
5	1	3	1	176
6	2	0	3	160
7	2	2	1	144
8	2	3	3	128
9	3	1	1	112
10	3	2	3	96
11	4	0	1	80
12	4	1	3	64
13	4	3	1	48
14	5	0	3	32
15	5	2	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	0	0
2	0	12	0	0
3	1	2	0	0
4	1	8	0	0
5	1	14	0	0
6	2	4	0	0
7	2	10	0	0
8	3	0	0	0
9	3	6	0	0
10	3	12	0	0
20	7	8	0	0
30	11	4	0	0
40	15	0	0	0
50	18	12	0	0
60	22	8	0	0
70	26	4	0	0
80	30	0	0	0
90	33	12	0	0
100	37	8	0	0
200	75	0	0	0
300	112	8	0	0
400	150	0	0	0
500	187	8	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	1	1
qu.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	1	4
2	0	0	3	0
3	0	1	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	8
1	0	1	2	0
2	0	3	0	0
3	1	0	2	0
4	1	2	0	0
5	1	3	2	0
6	2	1	0	0
7	2	2	2	0
8	3	0	0	0
9	3	1	2	0
10	3	3	0	0
11	4	0	2	0
12	4	2	0	0
13	4	3	2	0
14	5	1	0	0
15	5	2	2	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	0	1
2	0	12	0	2
3	1	2	0	3
4	1	8	1	0
5	1	14	1	1
6	2	4	1	2
7	2	10	1	3
8	3	0	2	0
9	3	6	2	1
10	3	12	2	2
20	7	9	1	0
30	11	5	3	2
40	15	2	2	0
50	18	15	0	2
60	22	11	3	0
70	26	8	1	2
80	30	5	0	0
90	34	1	2	2
100	37	14	1	0
200	75	12	2	0
300	113	10	3	0
400	151	9	0	0
500	189	7	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	97
2	0	0	0	194
3	0	0	1	35
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	132
2	0	0	3	8
3	0	1	0	140
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	16
2	0	3	0	32
3	1	0	2	48
4	1	2	0	64
5	1	3	2	80
6	2	1	0	96
7	2	2	2	112
8	3	0	0	128
9	3	1	2	144
10	3	3	0	160
11	4	0	2	176
12	4	2	0	192
13	4	3	2	208
14	5	1	0	224
15	5	2	2	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	0	2
2	0	12	1	0
3	1	2	1	2
4	1	8	2	0
5	1	14	2	2
6	2	4	3	0
7	2	10	3	2
8	3	1	0	0
9	3	7	0	2
10	3	13	1	0
20	7	10	2	0
30	11	7	3	0
40	15	5	0	0
50	19	2	1	0
60	22	15	2	0
70	26	12	3	0
80	30	10	0	0
90	34	7	1	0
100	38	4	2	0
200	76	9	0	0
300	114	13	2	0
400	153	2	0	0
500	191	6	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	49
2	0	0	0	98
3	0	0	1	19
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	8
2	0	0	3	8
3	0	1	0	76
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	2	16
2	0	3	0	32
3	1	0	2	48
4	1	2	0	64
5	1	3	2	80
6	2	1	0	96
7	2	2	2	112
8	3	0	1	0
9	3	1	3	16
10	3	3	1	32
11	4	0	3	48
12	4	2	1	64
13	4	3	3	80
14	5	1	1	96
15	5	2	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	0	3
2	0	12	1	2
3	1	2	2	1
4	1	8	3	0
5	1	14	3	3
6	2	5	0	2
7	2	11	1	1
8	3	1	2	0
9	3	7	2	3
10	3	13	3	2
20	7	11	3	0
30	11	9	2	2
40	15	7	2	0
50	19	5	1	2
60	23	3	1	0
70	27	1	0	2
80	30	15	0	0
90	34	12	3	2
100	38	10	3	0
200	77	5	2	0
300	116	0	1	0
400	154	11	0	0
500	193	5	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	99
2	0	0	0	198
3	0	0	1	41
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	140
2	0	0	3	24
3	0	1	0	164
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	48
2	0	3	0	96
3	1	0	2	144
4	1	2	0	192
5	1	3	2	240
6	2	1	1	32
7	2	2	3	80
8	3	0	1	128
9	3	1	3	176
10	3	3	1	224
11	4	1	0	16
12	4	2	2	64
13	5	0	0	112
14	5	1	2	160
15	5	3	0	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	1	0
2	0	12	2	0
3	1	2	3	0
4	1	9	0	0
5	1	15	1	0
6	2	5	2	0
7	2	11	3	0
8	3	2	0	0
9	3	8	1	0
10	3	14	2	0
20	7	13	0	0
30	11	11	2	0
40	15	10	0	0
50	19	8	2	0
60	23	7	0	0
70	27	5	2	0
80	31	4	0	0
90	35	2	2	0
100	39	1	0	0
200	78	2	0	0
300	117	3	0	0
400	156	4	0	0
500	195	5	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	25
2	0	0	0	50
3	0	0	1	11
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	36
2	0	0	3	8
3	0	1	0	44
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	2	16
2	0	3	0	32
3	1	0	2	48
4	1	2	1	0
5	1	3	3	16
6	2	1	1	32
7	2	2	3	48
8	3	0	2	0
9	3	2	0	16
10	3	3	2	32
11	4	1	0	48
12	4	2	3	0
13	5	0	1	16
14	5	1	3	32
15	5	3	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	1	1
2	0	12	2	2
3	1	2	3	3
4	1	9	1	0
5	1	15	2	1
6	2	5	3	2
7	2	12	0	3
8	3	2	2	0
9	3	8	3	1
10	3	15	0	2
20	7	14	1	0
30	11	13	1	2
40	15	12	2	0
50	19	11	2	2
60	23	10	3	0
70	27	9	3	2
80	31	9	0	0
90	35	8	0	2
100	39	7	1	0
200	78	14	2	0
300	118	5	3	0
400	157	13	0	0
500	197	4	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	101
2	0	0	0	202
3	0	0	1	47
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	148
2	0	0	3	40
3	0	1	0	188
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	80
2	0	3	0	160
3	1	0	2	240
4	1	2	1	64
5	1	3	3	144
6	2	1	1	224
7	2	3	0	48
8	3	0	2	128
9	3	2	0	208
10	3	3	3	32
11	4	1	1	112
12	4	2	3	192
13	5	0	2	16
14	5	2	0	96
15	5	3	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	1	2
2	0	12	3	0
3	1	3	0	2
4	1	9	2	0
5	1	15	3	2
6	2	6	1	0
7	2	12	2	2
8	3	3	0	0
9	3	9	1	2
10	3	15	3	0
20	7	15	2	0
30	11	15	1	0
40	15	15	0	0
50	19	14	3	0
60	23	14	2	0
70	27	14	1	0
80	31	14	0	0
90	35	13	3	0
100	39	13	2	0
200	79	11	0	0
300	119	8	2	0
400	159	6	0	0
500	199	3	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	51
2	0	0	0	102
3	0	0	1	25
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	76
2	0	0	3	24
3	0	1	0	100
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	2	48
2	0	3	0	96
3	1	0	3	16
4	1	2	1	64
5	1	3	3	112
6	2	1	2	32
7	2	3	0	80
8	3	0	3	0
9	3	2	1	48
10	3	3	3	96
11	4	1	2	16
12	4	3	0	64
13	5	0	2	112
14	5	2	1	32
15	5	3	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	1	3
2	0	12	3	2
3	1	3	1	1
4	1	9	3	0
5	2	0	0	3
6	2	6	2	2
7	2	13	0	1
8	3	3	2	0
9	3	9	3	3
10	4	0	1	2
20	8	0	3	0
30	12	1	0	2
40	16	1	2	0
50	20	1	3	2
60	24	2	1	0
70	28	2	2	2
80	32	3	0	0
90	36	3	1	2
100	40	3	3	0
200	80	7	2	0
300	120	11	1	0
400	160	15	0	0
500	201	2	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	103
2	0	0	0	206
3	0	0	1	53
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	156
2	0	0	3	56
3	0	1	0	212
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	112
2	0	3	0	224
3	1	0	3	80
4	1	2	1	192
5	2	0	0	48
6	2	1	2	160
7	2	3	1	16
8	3	0	3	128
9	3	2	1	240
10	4	0	0	96
11	4	1	2	208
12	4	3	1	64
13	5	0	3	176
14	5	2	2	32
15	6	0	0	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	2	0
2	0	13	0	0
3	1	3	2	0
4	1	10	0	0
5	2	0	2	0
6	2	7	0	0
7	2	13	2	0
8	3	4	0	0
9	3	10	2	0
10	4	1	0	0
20	8	2	0	0
30	12	3	0	0
40	16	4	0	0
50	20	5	0	0
60	24	6	0	0
70	28	7	0	0
80	32	8	0	0
90	36	9	0	0
100	40	10	0	0
200	81	4	0	0
300	121	14	0	0
400	162	8	0	0
500	203	2	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	1	7
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	1	20
2	0	0	3	8
3	0	1	0	28
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	1	2	16
2	0	3	1	0
3	1	0	3	16
4	1	2	2	0
5	2	0	0	16
6	2	1	3	0
7	2	3	1	16
8	3	1	0	0
9	3	2	2	16
10	4	0	1	0
11	4	1	3	16
12	4	3	2	0
13	5	1	0	16
14	5	2	3	0
15	6	0	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	2	1
2	0	13	0	2
3	1	3	2	3
4	1	10	1	0
5	2	0	3	1
6	2	7	1	2
7	2	13	3	3
8	3	4	2	0
9	3	11	0	1
10	4	1	2	2
20	8	3	1	0
30	12	4	3	2
40	16	6	2	0
50	20	8	0	2
60	24	9	3	0
70	28	11	1	2
80	32	13	0	0
90	36	14	2	2
100	41	0	1	0
200	82	0	2	0
300	123	0	3	0
400	164	1	0	0
500	205	1	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	105
2	0	0	0	210
3	0	0	1	59
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	164
2	0	0	3	72
3	0	1	0	236
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	144
2	0	3	1	32
3	1	0	3	176
4	1	2	2	64
5	2	0	0	208
6	2	1	3	96
7	2	3	1	240
8	3	1	0	128
9	3	2	3	16
10	4	0	1	160
11	4	2	0	48
12	4	3	2	192
13	5	1	1	80
14	5	2	3	224
15	6	0	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	2	2
2	0	13	1	0
3	1	3	3	2
4	1	10	2	0
5	2	1	0	2
6	2	7	3	0
7	2	14	1	2
8	3	5	0	0
9	3	11	2	2
10	4	2	1	0
20	8	4	2	0
30	12	6	3	0
40	16	9	0	0
50	20	11	1	0
60	24	13	2	0
70	28	15	3	0
80	33	2	0	0
90	37	4	1	0
100	41	6	2	0
200	82	13	0	0
300	124	3	2	0
400	165	10	0	0
500	207	0	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	53
2	0	0	0	106
3	0	0	1	31
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	84
2	0	0	3	40
3	0	1	0	124
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	2	80
2	0	3	1	32
3	1	0	3	112
4	1	2	2	64
5	2	0	1	16
6	2	1	3	96
7	2	3	2	48
8	3	1	1	0
9	3	2	3	80
10	4	0	2	32
11	4	2	0	112
12	4	3	3	64
13	5	1	2	16
14	5	3	0	96
15	6	0	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	2	3
2	0	13	1	2
3	1	4	0	1
4	1	10	3	0
5	2	1	1	3
6	2	8	0	2
7	2	14	3	1
8	3	5	2	0
9	3	12	0	3
10	4	2	3	2
20	8	5	3	0
30	12	8	2	2
40	16	11	2	0
50	20	14	1	2
60	25	1	1	0
70	29	4	0	2
80	33	7	0	0
90	37	9	3	2
100	41	12	3	0
200	83	9	2	0
300	125	6	1	0
400	167	3	0	0
500	208	15	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	107
2	0	0	0	214
3	0	0	1	65
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	172
2	0	0	3	88
3	0	1	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	176
2	0	3	1	96
3	1	1	0	16
4	1	2	2	192
5	2	0	1	112
6	2	2	0	32
7	2	3	2	208
8	3	1	1	128
9	3	3	0	48
10	4	0	2	224
11	4	2	1	144
12	5	0	0	64
13	5	1	2	240
14	5	3	1	160
15	6	1	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	3	0
2	0	13	2	0
3	1	4	1	0
4	1	11	0	0
5	2	1	3	0
6	2	8	2	0
7	2	15	1	0
8	3	6	0	0
9	3	12	3	0
10	4	3	2	0
20	8	7	0	0
30	12	10	2	0
40	16	14	0	0
50	21	1	2	0
60	25	5	0	0
70	29	8	2	0
80	33	12	0	0
90	37	15	2	0
100	42	3	0	0
200	84	6	0	0
300	126	9	0	0
400	168	12	0	0
500	210	15	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	27
2	0	0	0	54
3	0	0	1	17
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	44
2	0	0	3	24
3	0	1	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	2	48
2	0	3	1	32
3	1	1	0	16
4	1	2	3	0
5	2	0	1	48
6	2	2	0	32
7	2	3	3	16
8	3	1	2	0
9	3	3	0	48
10	4	0	3	32
11	4	2	2	16
12	5	0	1	0
13	5	1	3	48
14	5	3	2	32
15	6	1	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	3	1
2	0	13	2	2
3	1	4	1	3
4	1	11	1	0
5	2	2	0	1
6	2	8	3	2
7	2	15	2	3
8	3	6	2	0
9	3	13	1	1
10	4	4	0	2
20	8	8	1	0
30	12	12	1	2
40	17	0	2	0
50	21	4	2	2
60	25	8	3	0
70	29	12	3	2
80	34	1	0	0
90	38	5	0	2
100	42	9	1	0
200	85	2	2	0
300	127	11	3	0
400	170	5	0	0
500	212	14	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	109
2	0	0	0	218
3	0	0	1	71
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	180
2	0	0	3	104
3	0	1	1	28
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	208
2	0	3	1	160
3	1	1	0	112
4	1	2	3	64
5	2	0	2	16
6	2	2	0	224
7	2	3	3	176
8	3	1	2	128
9	3	3	1	80
10	4	1	0	32
11	4	2	2	240
12	5	0	1	192
13	5	2	0	144
14	5	3	3	96
15	6	1	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	6	3	2
2	0	13	3	0
3	1	4	2	2
4	1	11	2	0
5	2	2	1	2
6	2	9	1	0
7	3	0	0	2
8	3	7	0	0
9	3	13	3	2
10	4	4	3	0
20	8	9	2	0
30	12	14	1	0
40	17	3	0	0
50	21	7	3	0
60	25	12	2	0
70	30	1	1	0
80	34	6	0	0
90	38	10	3	0
100	42	15	2	0
200	85	15	0	0
300	128	14	2	0
400	171	14	0	0
500	214	13	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	55
2	0	0	0	110
3	0	0	1	37
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	92
2	0	0	3	56
3	0	1	1	20
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	2	112
2	0	3	1	96
3	1	1	0	80
4	1	2	3	64
5	2	0	2	48
6	2	2	1	32
7	3	0	0	16
8	3	1	3	0
9	3	3	1	112
10	4	1	0	96
11	4	2	3	80
12	5	0	2	64
13	5	2	1	48
14	6	0	0	32
15	6	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	6	3	3
2	0	13	3	2
3	1	4	3	1
4	1	11	3	0
5	2	2	2	3
6	2	9	2	2
7	3	0	2	1
8	3	7	2	0
9	3	14	1	3
10	4	5	1	2
20	8	10	3	0
30	13	0	0	2
40	17	5	2	0
50	21	10	3	2
60	26	0	1	0
70	30	5	2	2
80	34	11	0	0
90	39	0	1	2
100	43	5	3	0
200	86	11	2	0
300	130	1	1	0
400	173	7	0	0
500	216	12	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	111
2	0	0	0	222
3	0	0	1	77
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	188
2	0	0	3	120
3	0	1	1	52
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	2	240
2	0	3	1	224
3	1	1	0	208
4	1	2	3	192
5	2	0	2	176
6	2	2	1	160
7	3	0	0	144
8	3	1	3	128
9	3	3	2	112
10	4	1	1	96
11	4	3	0	80
12	5	0	3	64
13	5	2	2	48
14	6	0	1	32
15	6	2	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	0	0
2	0	14	0	0
3	1	5	0	0
4	1	12	0	0
5	2	3	0	0
6	2	10	0	0
7	3	1	0	0
8	3	8	0	0
9	3	15	0	0
10	4	6	0	0
20	8	12	0	0
30	13	2	0	0
40	17	8	0	0
50	21	14	0	0
60	26	4	0	0
70	30	10	0	0
80	35	0	0	0
90	39	6	0	0
100	43	12	0	0
200	87	8	0	0
300	131	4	0	0
400	175	0	0	0
500	218	12	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	1	5
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	1	12
2	0	0	3	8
3	0	1	1	4
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	1	3	0
2	0	3	2	0
3	1	1	1	0
4	1	3	0	0
5	2	0	3	0
6	2	2	2	0
7	3	0	1	0
8	3	2	0	0
9	3	3	3	0
10	4	1	2	0
11	4	3	1	0
12	5	1	0	0
13	5	2	3	0
14	6	0	2	0
15	6	2	1	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	0	1
2	0	14	0	2
3	1	5	0	3
4	1	12	1	0
5	2	3	1	1
6	2	10	1	2
7	3	1	1	3
8	3	8	2	0
9	3	15	2	1
10	4	6	2	2
20	8	13	1	0
30	13	3	3	2
40	17	10	2	0
50	22	1	0	2
60	26	7	3	0
70	30	14	1	2
80	35	5	0	0
90	39	11	2	2
100	44	2	1	0
200	88	4	2	0
300	132	6	3	0
400	176	9	0	0
500	220	11	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	113
2	0	0	0	226
3	0	0	1	83
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	196
2	0	0	3	136
3	0	1	1	76
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	16
2	0	3	2	32
3	1	1	1	48
4	1	3	0	64
5	2	0	3	80
6	2	2	2	96
7	3	0	1	112
8	3	2	0	128
9	3	3	3	144
10	4	1	2	160
11	4	3	1	176
12	5	1	0	192
13	5	2	3	208
14	6	0	2	224
15	6	2	1	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	0	2
2	0	14	1	0
3	1	5	1	2
4	1	12	2	0
5	2	3	2	2
6	2	10	3	0
7	3	1	3	2
8	3	9	0	0
9	4	0	0	2
10	4	7	1	0
20	8	14	2	0
30	13	5	3	0
40	17	13	0	0
50	22	4	1	0
60	26	11	2	0
70	31	2	3	0
80	35	10	0	0
90	40	1	1	0
100	44	8	2	0
200	89	1	0	0
300	133	9	2	0
400	178	2	0	0
500	222	10	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	57
2	0	0	0	114
3	0	0	1	43
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	100
2	0	0	3	72
3	0	1	1	44
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	3	16
2	0	3	2	32
3	1	1	1	48
4	1	3	0	64
5	2	0	3	80
6	2	2	2	96
7	3	0	1	112
8	3	2	1	0
9	4	0	0	16
10	4	1	3	32
11	4	3	2	48
12	5	1	1	64
13	5	3	0	80
14	6	0	3	96
15	6	2	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	0	3
2	0	14	1	2
3	1	5	2	1
4	1	12	3	0
5	2	3	3	3
6	2	11	0	2
7	3	2	1	1
8	3	9	2	0
9	4	0	2	3
10	4	7	3	2
20	8	15	3	0
30	13	7	2	2
40	17	15	2	0
50	22	7	1	2
60	26	15	1	0
70	31	7	0	2
80	35	15	0	0
90	40	6	3	2
100	44	14	3	0
200	89	13	2	0
300	134	12	1	0
400	179	11	0	0
500	224	9	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	115
2	0	0	0	230
3	0	0	1	89
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	204
2	0	0	3	152
3	0	1	1	100
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	48
2	0	3	2	96
3	1	1	1	144
4	1	3	0	192
5	2	0	3	240
6	2	2	3	32
7	3	0	2	80
8	3	2	1	128
9	4	0	0	176
10	4	1	3	224
11	4	3	3	16
12	5	1	2	64
13	5	3	1	112
14	6	1	0	160
15	6	2	3	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	1	0
2	0	14	2	0
3	1	5	3	0
4	1	13	0	0
5	2	4	1	0
6	2	11	2	0
7	3	2	3	0
8	3	10	0	0
9	4	1	1	0
10	4	8	2	0
20	9	1	0	0
30	13	9	2	0
40	18	2	0	0
50	22	10	2	0
60	27	3	0	0
70	31	11	2	0
80	36	4	0	0
90	40	12	2	0
100	45	5	0	0
200	90	10	0	0
300	135	15	0	0
400	181	4	0	0
500	226	9	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	29
2	0	0	0	58
3	0	0	1	32
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	52
2	0	0	3	40
3	0	1	1	28
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	3	16
2	0	3	2	32
3	1	1	1	48
4	1	3	1	0
5	2	1	0	16
6	2	2	3	32
7	3	0	2	48
8	3	2	2	0
9	4	0	1	16
10	4	2	0	32
11	4	3	3	48
12	5	1	3	0
13	5	3	2	16
14	6	1	1	32
15	6	3	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	1	1
2	0	14	2	2
3	1	5	3	3
4	1	13	1	0
5	2	4	2	1
6	2	11	3	2
7	3	3	0	3
8	3	10	2	0
9	4	1	3	1
10	4	9	0	2
20	9	2	1	0
30	13	11	1	2
40	18	4	2	0
50	22	13	2	2
60	27	6	3	0
70	31	15	3	2
80	36	9	0	0
90	41	2	0	2
100	45	11	1	0
200	91	6	2	0
300	137	1	3	0
400	182	13	0	0
500	228	8	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	117
2	0	0	0	234
3	0	0	1	95
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	212
2	0	0	3	168
3	0	1	1	124
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	80
2	0	3	2	160
3	1	1	1	240
4	1	3	1	64
5	2	1	0	144
6	2	2	3	224
7	3	0	3	48
8	3	2	2	128
9	4	0	1	208
10	4	2	1	32
11	5	0	0	112
12	5	1	3	192
13	5	3	3	16
14	6	1	2	96
15	6	3	1	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	1	2
2	0	14	3	0
3	1	6	0	2
4	1	13	2	0
5	2	4	3	2
6	2	12	1	0
7	3	3	2	2
8	3	11	0	0
9	4	2	1	2
10	4	9	3	0
20	9	3	2	0
30	13	13	1	0
40	18	7	0	0
50	23	0	3	0
60	27	10	2	0
70	32	4	1	0
80	36	14	0	0
90	41	7	3	0
100	46	1	2	0
200	92	3	0	0
300	138	4	2	0
400	184	6	0	0
500	230	7	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	59
2	0	0	0	118
3	0	0	1	49
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	108
2	0	0	3	88
3	0	1	1	68
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	3	48
2	0	3	2	96
3	1	1	2	16
4	1	3	1	64
5	2	1	0	112
6	2	3	0	32
7	3	0	3	80
8	3	2	3	0
9	4	0	2	48
10	4	2	1	96
11	5	0	1	16
12	5	2	0	64
13	5	3	3	112
14	6	1	3	32
15	6	3	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	1	3
2	0	14	3	2
3	1	6	1	1
4	1	13	3	0
5	2	5	0	3
6	2	12	2	2
7	3	4	0	1
8	3	11	2	0
9	4	2	3	3
10	4	10	1	2
20	9	4	3	0
30	13	15	0	2
40	18	9	2	0
50	23	3	3	2
60	27	14	1	0
70	32	8	2	2
80	37	3	0	0
90	41	13	1	2
100	46	7	3	0
200	92	15	2	0
300	139	7	1	0
400	185	15	0	0
500	232	6	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	119
2	0	0	0	238
3	0	0	1	101
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	220
2	0	0	3	184
3	0	1	1	148
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	112
2	0	3	2	224
3	1	1	2	80
4	1	3	1	192
5	2	1	1	48
6	2	3	0	160
7	3	1	0	16
8	3	2	3	128
9	4	0	2	240
10	4	2	2	96
11	5	0	1	208
12	5	2	1	64
13	6	0	0	176
14	6	2	0	32
15	6	3	3	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	2	0
2	0	15	0	0
3	1	6	2	0
4	1	14	0	0
5	2	5	2	0
6	2	13	0	0
7	3	4	2	0
8	3	12	0	0
9	4	3	2	0
10	4	11	0	0
20	9	6	0	0
30	14	1	0	0
40	18	12	0	0
50	23	7	0	0
60	28	2	0	0
70	32	13	0	0
80	37	8	0	0
90	42	3	0	0
100	46	14	0	0
200	93	12	0	0
300	140	10	0	0
400	187	8	0	0
500	234	6	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	1	13
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	1	28
2	0	0	3	24
3	0	1	1	20
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	1	3	16
2	0	3	3	0
3	1	1	2	16
4	1	3	2	0
5	2	1	1	16
6	2	3	1	0
7	3	1	0	16
8	3	3	0	0
9	4	0	3	16
10	4	2	3	0
11	5	0	2	16
12	5	2	2	0
13	6	0	1	16
14	6	2	1	0
15	7	0	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	7	2	1
2	0	15	0	2
3	1	6	2	3
4	1	14	1	0
5	2	5	3	1
6	2	13	1	2
7	3	4	3	3
8	3	12	2	0
9	4	4	0	1
10	4	11	2	2
20	9	7	1	0
30	14	2	3	2
40	18	14	2	0
50	23	10	0	2
60	28	5	3	0
70	33	1	1	2
80	37	13	0	0
90	42	8	2	2
100	47	4	1	0
200	94	8	2	0
300	141	12	3	0
400	189	1	0	0
500	236	5	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	121
2	0	0	0	242
3	0	0	1	107
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	228
2	0	0	3	200
3	0	1	1	172
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	144
2	0	3	3	32
3	1	1	2	176
4	1	3	2	64
5	2	1	1	208
6	2	3	1	96
7	3	1	0	240
8	3	3	0	128
9	4	1	0	16
10	4	2	3	160
11	5	0	3	48
12	5	2	2	192
13	6	0	2	80
14	6	2	1	224
15	7	0	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	2	2
2	0	15	1	0
3	1	6	3	2
4	1	14	2	0
5	2	6	0	2
6	2	13	3	0
7	3	5	1	2
8	3	13	0	0
9	4	4	2	2
10	4	12	1	0
20	9	8	2	0
30	14	4	3	0
40	19	1	0	0
50	23	13	1	0
60	28	9	2	0
70	33	5	3	0
80	38	2	0	0
90	42	14	1	0
100	47	10	2	0
200	95	5	0	0
300	142	15	2	0
400	190	10	0	0
500	238	4	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	61
2	0	0	0	122
3	0	0	1	55
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	116
2	0	0	3	104
3	0	1	1	92
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	3	80
2	0	3	3	32
3	1	1	2	112
4	1	3	2	64
5	2	1	2	16
6	2	3	1	96
7	3	1	1	48
8	3	3	1	0
9	4	1	0	80
10	4	3	0	32
11	5	0	3	112
12	5	2	3	64
13	6	0	3	16
14	6	2	2	96
15	7	0	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	2	3
2	0	15	1	2
3	1	7	0	1
4	1	14	3	0
5	2	6	1	3
6	2	14	0	2
7	3	5	3	1
8	3	13	2	0
9	4	5	0	3
10	4	12	3	2
20	9	9	3	0
30	14	6	2	2
40	19	3	2	0
50	24	0	1	2
60	28	13	1	0
70	33	10	0	2
80	38	7	0	0
90	43	3	3	2
100	48	0	3	0
200	96	1	2	0
300	144	2	1	0
400	192	3	0	0
500	240	3	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	123
2	0	0	0	246
3	0	0	1	113
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	236
2	0	0	3	216
3	0	1	1	136
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	176
2	0	3	3	96
3	1	1	3	16
4	1	3	2	192
5	2	1	2	112
6	2	3	2	32
7	3	1	1	208
8	3	3	1	128
9	4	1	1	48
10	4	3	0	224
11	5	1	0	144
12	5	3	0	64
13	6	0	3	240
14	6	2	3	160
15	7	0	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	3	0
2	0	15	2	0
3	1	7	1	0
4	1	15	0	0
5	2	6	3	0
6	2	14	2	0
7	3	6	1	0
8	3	14	0	0
9	4	5	3	0
10	4	13	2	0
20	9	11	0	0
30	14	8	2	0
40	19	6	0	0
50	24	3	2	0
60	29	1	0	0
70	33	14	2	0
80	38	12	0	0
90	43	9	2	0
100	48	7	0	0
200	96	14	0	0
300	145	5	0	0
400	193	12	0	0
500	242	3	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	31
2	0	0	0	62
3	0	0	1	29
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	1	60
2	0	0	3	56
3	0	1	1	52
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	1	3	48
2	0	3	3	32
3	1	1	3	16
4	1	3	3	0
5	2	1	2	48
6	2	3	2	32
7	3	1	2	16
8	3	3	2	0
9	4	1	1	48
10	4	3	1	32
11	5	1	1	16
12	5	3	1	0
13	6	1	0	48
14	6	3	0	32
15	7	1	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	3	1
2	0	15	2	2
3	1	7	1	3
4	1	15	1	0
5	2	7	0	1
6	2	14	3	2
7	3	6	2	3
8	3	14	2	0
9	4	6	1	1
10	4	14	0	2
20	9	12	1	0
30	14	10	1	2
40	19	8	2	0
50	24	6	2	2
60	29	4	3	0
70	34	2	3	2
80	39	1	0	0
90	43	15	0	2
100	48	13	1	0
200	97	10	2	0
300	146	7	3	0
400	195	5	0	0
500	244	2	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	125
2	0	0	0	250
3	0	0	1	119
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	244
2	0	0	3	232
3	0	1	1	220
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	208
2	0	3	3	160
3	1	1	3	112
4	1	3	3	64
5	2	1	3	16
6	2	3	2	224
7	3	1	2	176
8	3	3	2	128
9	4	1	2	80
10	4	3	2	32
11	5	1	1	240
12	5	3	1	192
13	6	1	1	144
14	6	3	1	96
15	7	1	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	3	2
2	0	15	3	0
3	1	7	2	2
4	1	15	2	0
5	2	7	1	2
6	2	15	1	0
7	3	7	0	2
8	3	15	0	0
9	4	6	3	2
10	4	14	3	0
20	9	13	2	0
30	14	12	1	0
40	19	11	0	0
50	24	9	3	0
60	29	8	2	0
70	34	7	1	0
80	39	6	0	0
90	44	4	3	0
100	49	3	2	0
200	98	7	0	0
300	147	10	2	0
400	196	14	0	0
500	246	1	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	63
2	0	0	0	126
3	0	0	1	61
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	1	124
2	0	0	3	120
3	0	1	1	116
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	1	3	112
2	0	3	3	96
3	1	1	3	80
4	1	3	3	64
5	2	1	3	48
6	2	3	3	32
7	3	1	3	16
8	3	3	3	0
9	4	1	2	112
10	4	3	2	96
11	5	1	2	80
12	5	3	2	64
13	6	1	2	48
14	6	3	2	32
15	7	1	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	7	3	3
2	0	15	3	2
3	1	7	3	1
4	1	15	3	0
5	2	7	2	3
6	2	15	2	2
7	3	7	2	1
8	3	15	2	0
9	4	7	1	3
10	4	15	1	2
20	9	14	3	0
30	14	14	0	2
40	19	13	2	0
50	24	12	3	2
60	29	12	1	0
70	34	11	2	2
80	39	11	0	0
90	44	10	1	2
100	49	9	3	0
200	99	3	2	0
300	148	13	1	0
400	198	7	0	0
500	248	0	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	127
2	0	0	0	254
3	0	0	1	125
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	1	252
2	0	0	3	248
3	0	1	1	244
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	1	3	240
2	0	3	3	224
3	1	1	3	208
4	1	3	3	192
5	2	1	3	176
6	2	3	3	160
7	3	1	3	144
8	3	3	3	128
9	4	1	3	112
10	4	3	3	96
11	5	1	3	80
12	5	3	3	64
13	6	1	3	48
14	6	3	3	32
15	7	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	0	0
2	1	0	0	0
3	1	8	0	0
4	2	0	0	0
5	2	8	0	0
6	3	0	0	0
7	3	8	0	0
8	4	0	0	0
9	4	8	0	0
10	5	0	0	0
20	10	0	0	0
30	15	0	0	0
40	20	0	0	0
50	25	0	0	0
60	30	0	0	0
70	35	0	0	0
80	40	0	0	0
90	45	0	0	0
100	50	0	0	0
200	100	0	0	0
300	150	0	0	0
400	200	0	0	0
500	250	0	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	2
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
qu.	Lot	qu.	pf.	0
1	0	0	2	0
2	0	1	0	0
3	0	1	2	0
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	2	0	0
2	1	0	0	0
3	1	2	0	0
4	2	0	0	0
5	2	2	0	0
6	3	0	0	0
7	3	2	0	0
8	4	0	0	0
9	4	2	0	0
10	5	0	0	0
11	5	2	0	0
12	6	0	0	0
13	6	2	0	0
14	7	0	0	0
15	7	2	0	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	0	1
2	1	0	0	2
3	1	8	0	3
4	2	0	1	0
5	2	8	1	1
6	3	0	1	2
7	3	8	1	3
8	4	0	2	0
9	4	8	2	1
10	5	0	2	2
20	10	1	1	0
30	15	1	3	2
40	20	2	2	0
50	25	3	0	2
60	30	3	3	0
70	35	4	1	2
80	40	5	0	0
90	45	5	2	2
100	50	6	1	0
200	100	12	2	0
300	151	2	3	0
400	201	9	0	0
500	251	15	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	129
2	0	0	1	2
3	0	0	1	131
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	4
2	0	1	0	8
3	0	1	2	12
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	16
2	1	0	0	32
3	1	2	0	48
4	2	0	0	64
5	2	2	0	80
6	3	0	0	96
7	3	2	0	112
8	4	0	0	128
9	4	2	0	144
10	5	0	0	160
11	5	2	0	176
12	6	0	0	192
13	6	2	0	208
14	7	0	0	224
15	7	2	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	0	2
2	1	0	1	0
3	1	8	1	2
4	2	0	2	0
5	2	8	2	2
6	3	0	3	0
7	3	8	3	2
8	4	1	0	0
9	4	9	0	2
10	5	1	1	0
20	10	2	2	0
30	15	3	3	0
40	20	5	0	0
50	25	6	1	0
60	30	7	2	0
70	35	8	3	0
80	40	10	0	0
90	45	11	1	0
100	50	12	2	0
200	101	9	0	0
300	152	5	2	0
400	203	2	0	0
500	253	14	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	65
2	0	0	1	2
3	0	0	1	67
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	4
2	0	1	0	8
3	0	1	2	12
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	0	16
2	1	0	0	32
3	1	2	0	48
4	2	0	0	64
5	2	2	0	80
6	3	0	0	96
7	3	2	0	112
8	4	0	1	0
9	4	2	1	16
10	5	0	1	32
11	5	2	1	48
12	6	0	1	64
13	6	2	1	80
14	7	0	1	96
15	7	2	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	0	3
2	1	0	1	2
3	1	8	2	1
4	2	0	3	0
5	2	8	3	3
6	3	1	0	2
7	3	9	1	1
8	4	1	2	0
9	4	9	2	3
10	5	1	3	2
20	10	3	3	0
30	15	5	2	2
40	20	7	2	0
50	25	9	1	2
60	30	11	1	0
70	35	13	0	2
80	40	15	0	0
90	46	0	3	2
100	51	2	3	0
200	102	5	2	0
300	153	8	1	0
400	204	11	0	0
500	255	13	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	131
2	0	0	1	6
3	0	0	1	137
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	12
2	0	1	0	24
3	0	1	2	36
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	48
2	1	0	0	96
3	1	2	0	144
4	2	0	0	192
5	2	2	0	240
6	3	0	1	32
7	3	2	1	80
8	4	0	1	128
9	4	2	1	176
10	5	0	1	224
11	5	2	2	16
12	6	0	2	64
13	6	2	2	112
14	7	0	2	160
15	7	2	2	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	1	0
2	1	0	2	0
3	1	8	3	0
4	2	1	0	0
5	2	9	1	0
6	3	1	2	0
7	3	9	3	0
8	4	2	0	0
9	4	10	1	0
10	5	2	2	0
20	10	5	0	0
30	15	7	2	0
40	20	10	0	0
50	25	12	2	0
60	30	15	0	0
70	36	1	2	0
80	41	4	0	0
90	46	6	2	0
100	51	9	0	0
200	103	2	0	0
300	154	11	0	0
400	206	4	0	0
500	257	13	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	33
2	0	0	1	2
3	0	0	1	35
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	4
2	0	1	0	8
3	0	1	2	12
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	0	16
2	1	0	0	32
3	1	2	0	48
4	2	0	1	0
5	2	2	1	16
6	3	0	1	32
7	3	2	1	48
8	4	0	2	0
9	4	2	2	16
10	5	0	2	32
11	5	2	2	48
12	6	0	3	0
13	6	2	3	16
14	7	0	3	32
15	7	2	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	1	1
2	1	0	2	2
3	1	8	3	3
4	2	1	1	0
5	2	9	2	1
6	3	1	3	2
7	3	10	0	3
8	4	2	2	0
9	4	10	3	1
10	5	3	0	2
20	10	6	1	0
30	15	9	1	2
40	20	12	2	0
50	25	15	2	2
60	31	2	3	0
70	36	5	3	2
80	41	9	0	0
90	46	12	0	2
100	51	15	1	0
200	103	14	2	0
300	155	13	3	0
400	207	13	0	0
500	259	12	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	133
2	0	0	1	10
3	0	0	1	143
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	20
2	0	1	0	40
3	0	1	2	60
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	80
2	1	0	0	160
3	1	2	0	240
4	2	0	1	64
5	2	2	1	144
6	3	0	1	224
7	3	2	2	48
8	4	0	2	128
9	4	2	2	208
10	5	0	3	32
11	5	2	3	112
12	6	0	3	192
13	6	3	0	16
14	7	1	0	96
15	7	3	0	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	1	2
2	1	0	3	0
3	1	9	0	2
4	2	1	2	0
5	2	9	3	2
6	3	2	1	0
7	3	10	2	2
8	4	3	0	0
9	4	11	1	2
10	5	3	3	0
20	10	7	2	0
30	15	11	1	0
40	20	15	0	0
50	26	2	3	0
60	31	6	2	0
70	36	10	1	0
80	41	14	0	0
90	47	1	3	0
100	52	5	2	0
200	104	11	0	0
300	157	0	2	0
400	209	6	0	0
500	261	11	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	67
2	0	0	1	6
3	0	0	1	73
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	12
2	0	1	0	24
3	0	1	2	36
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	0	48
2	1	0	0	96
3	1	2	1	16
4	2	0	1	64
5	2	2	1	112
6	3	0	2	32
7	3	2	2	80
8	4	0	3	0
9	4	2	3	48
10	5	0	3	96
11	5	3	0	16
12	6	1	0	64
13	6	3	0	112
14	7	1	1	32
15	7	3	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	1	3
2	1	0	3	2
3	1	9	1	1
4	2	1	3	0
5	2	10	0	3
6	3	2	2	2
7	3	11	0	1
8	4	3	2	0
9	4	11	3	3
10	5	4	1	2
20	10	8	3	0
30	15	13	0	2
40	21	1	2	0
50	26	5	3	2
60	31	10	1	0
70	36	14	2	2
80	42	3	0	0
90	47	7	1	2
100	52	11	3	0
200	105	7	2	0
300	158	3	1	0
400	210	15	0	0
500	263	10	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	135
2	0	0	1	14
3	0	0	1	149
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	28
2	0	1	0	56
3	0	1	2	84
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	112
2	1	0	0	224
3	1	2	1	80
4	2	0	1	192
5	2	2	2	48
6	3	0	2	160
7	3	2	3	16
8	4	0	3	128
9	4	2	3	240
10	5	1	0	96
11	5	3	0	208
12	6	1	1	64
13	6	3	1	176
14	7	1	2	32
15	7	3	2	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	2	0
2	1	1	0	0
3	1	9	2	0
4	2	2	0	0
5	2	10	2	0
6	3	3	0	0
7	3	11	2	0
8	4	4	0	0
9	4	12	2	0
10	5	5	0	0
20	10	10	0	0
30	15	15	0	0
40	21	4	0	0
50	26	9	0	0
60	31	14	0	0
70	37	3	0	0
80	42	8	0	0
90	47	13	0	0
100	53	2	0	0
200	106	4	0	0
300	159	6	0	0
400	212	8	0	0
500	265	10	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	17
2	0	0	1	2
3	0	0	1	19
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	2	4
2	0	1	0	8
3	0	1	2	12
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	2	0	16
2	1	0	1	0
3	1	2	1	16
4	2	0	2	0
5	2	2	2	16
6	3	0	3	0
7	3	2	3	16
8	4	1	0	0
9	4	3	0	16
10	5	1	1	0
11	5	3	1	16
12	6	1	2	0
13	6	3	2	16
14	7	1	3	0
15	7	3	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	2	1
2	1	1	0	2
3	1	9	2	3
4	2	2	1	0
5	2	10	3	1
6	3	3	1	2
7	3	11	3	3
8	4	4	2	0
9	4	13	0	1
10	5	5	2	2
20	10	11	1	0
30	16	0	3	2
40	21	6	2	0
50	26	12	0	2
60	32	1	3	0
70	37	7	1	2
80	42	13	0	0
90	48	2	2	2
100	53	8	1	0
200	107	0	2	0
300	160	8	3	0
400	214	1	0	0
500	267	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	137
2	0	0	1	18
3	0	0	1	155
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	36
2	0	1	0	72
3	0	1	2	108
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	144
2	1	0	1	32
3	1	2	1	176
4	2	0	2	64
5	2	2	2	208
6	3	0	3	96
7	3	2	3	240
8	4	1	0	128
9	4	3	1	16
10	5	1	1	160
11	5	3	2	48
12	6	1	2	192
13	6	3	3	80
14	7	1	3	224
15	8	0	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	2	2
2	1	1	1	0
3	1	9	3	2
4	2	2	2	0
5	2	11	0	2
6	3	3	3	0
7	3	12	1	2
8	4	5	0	0
9	4	13	2	2
10	5	6	1	0
20	10	12	2	0
30	16	2	3	0
40	21	9	0	0
50	26	15	1	0
60	32	5	2	0
70	37	11	3	0
80	43	2	0	0
90	48	8	1	0
100	53	14	2	0
200	107	13	0	0
300	161	11	2	0
400	215	10	0	0
500	269	8	2	0

pfe.	Let	qu.	pf.	128
1	0	0	0	69
2	0	0	1	10
3	0	0	1	79
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	20
2	0	1	0	40
3	0	1	2	60
Let	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	0	80
2	1	0	1	32
3	1	2	1	112
4	2	0	2	64
5	2	2	3	16
6	3	0	3	96
7	3	3	0	48
8	4	1	1	0
9	4	3	1	80
10	5	1	2	32
11	5	3	2	112
12	6	1	3	64
13	7	0	0	16
14	7	2	0	96
15	8	0	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	2	3
2	1	1	1	2
3	1	10	0	1
4	2	2	3	0
5	2	11	1	3
6	3	4	0	2
7	3	12	3	1
8	4	5	2	0
9	4	14	0	3
10	5	6	3	2
20	10	13	3	0
30	16	4	2	2
40	21	11	2	0
50	27	2	1	2
60	32	9	1	0
70	38	0	0	2
80	43	7	0	0
90	48	13	3	2
100	54	4	3	0
200	108	9	2	0
300	162	14	1	0
400	217	3	0	0
500	271	7	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	139
2	0	0	1	22
3	0	0	1	161
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	44
2	0	1	0	88
3	0	1	2	132
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	176
2	1	0	1	96
3	1	2	2	16
4	2	0	2	192
5	2	2	3	112
6	3	1	0	32
7	3	3	0	208
8	4	1	1	128
9	4	3	2	48
10	5	1	2	224
11	5	3	3	144
12	6	2	0	64
13	7	0	0	240
14	7	2	1	160
15	8	0	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	3	0
2	1	1	2	0
3	1	10	1	0
4	2	3	0	0
5	2	11	3	0
6	3	4	2	0
7	3	13	1	0
8	4	6	0	0
9	4	14	3	0
10	5	7	2	0
20	10	15	0	0
30	16	6	2	0
40	21	14	0	0
50	27	5	2	0
60	32	13	0	0
70	38	4	2	0
80	43	12	0	0
90	49	3	2	0
100	54	11	0	0
200	109	6	0	0
300	164	1	0	0
400	218	12	0	0
500	273	7	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	35
2	0	0	1	6
3	0	0	1	41
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	12
2	0	1	0	24
3	0	1	2	36
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	0	48
2	1	0	1	32
3	1	2	2	16
4	2	0	3	0
5	2	2	3	48
6	3	1	0	32
7	3	3	1	16
8	4	1	2	0
9	4	3	2	48
10	5	1	3	32
11	6	0	0	16
12	6	2	1	0
13	7	0	1	48
14	7	2	2	32
15	8	0	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	3	1
2	1	1	2	2
3	1	10	1	3
4	2	3	1	0
5	2	12	0	1
6	3	4	3	2
7	3	13	2	3
8	4	6	2	0
9	4	15	1	1
10	5	8	0	2
20	11	0	1	0
30	16	8	1	2
40	22	0	2	0
50	27	8	2	2
60	33	0	3	0
70	38	8	3	2
80	44	1	0	0
90	49	9	0	2
100	55	1	1	0
200	110	2	2	0
300	165	3	3	0
400	220	5	0	0
500	275	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	141
2	0	0	1	26
3	0	0	1	167
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	52
2	0	1	0	104
3	0	1	2	156
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	208
2	1	0	1	160
3	1	2	2	112
4	2	0	3	64
5	2	3	0	16
6	3	1	0	224
7	3	3	1	176
8	4	1	2	128
9	4	3	3	80
10	5	2	0	32
11	6	0	0	240
12	6	2	1	92
13	7	0	2	144
14	7	2	3	96
15	8	1	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	8	3	2
2	1	1	3	0
3	1	10	2	2
4	2	3	2	0
5	2	12	1	2
6	3	5	1	0
7	3	14	0	2
8	4	7	0	0
9	4	15	3	2
10	5	8	3	0
20	11	1	2	0
30	16	10	1	0
40	22	3	0	0
50	27	11	3	0
60	33	4	2	0
70	38	13	1	0
80	44	6	0	0
90	49	14	3	0
100	55	7	2	0
200	110	15	0	0
300	166	6	2	0
400	221	14	0	0
500	277	5	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	71
2	0	0	1	14
3	0	0	1	85
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	28
2	0	1	0	56
3	0	1	2	84
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	0	112
2	1	0	1	96
3	1	2	2	80
4	2	0	3	64
5	2	3	0	48
6	3	1	1	32
7	3	3	2	16
8	4	1	3	0
9	4	3	3	112
10	5	2	0	96
11	6	0	1	80
12	6	2	2	64
13	7	0	3	48
14	7	3	0	32
15	8	1	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	8	3	3
2	1	1	3	2
3	1	10	3	1
4	2	3	3	0
5	2	12	2	3
6	3	5	2	2
7	3	14	2	1
8	4	7	2	0
9	5	0	1	3
10	5	9	1	2
20	11	2	3	0
30	16	12	0	2
40	22	5	2	0
50	27	14	3	2
60	33	8	1	0
70	39	1	2	2
80	44	11	0	0
90	50	4	1	2
100	55	13	3	0
200	111	11	2	0
300	167	9	1	0
400	223	7	0	0
500	279	4	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	143
2	0	0	1	30
3	0	0	1	173
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	60
2	0	1	0	120
3	0	1	2	180
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	0	240
2	1	0	1	224
3	1	2	2	208
4	2	0	3	192
5	2	3	0	176
6	3	1	1	160
7	3	3	2	144
8	4	1	3	128
9	5	0	0	112
10	5	2	1	96
11	6	0	2	80
12	6	2	3	64
13	7	1	0	48
14	7	3	1	32
15	8	1	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	0	0
2	1	2	0	0
3	1	11	0	0
4	2	4	0	0
5	2	13	0	0
6	3	6	0	0
7	3	15	0	0
8	4	8	0	0
9	5	1	0	0
10	5	10	0	0
20	11	4	0	0
30	16	14	0	0
40	22	8	0	0
50	28	2	0	0
60	33	12	0	0
70	39	6	0	0
80	45	0	0	0
90	50	10	0	0
100	56	4	0	0
200	112	8	0	0
300	168	12	0	0
400	225	0	0	0
500	281	4	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	9
2	0	0	1	2
3	0	0	1	11
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	2	4
2	0	1	0	8
3	0	1	2	12
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	2	1	0
2	1	0	2	0
3	1	2	3	0
4	2	1	0	0
5	2	3	1	0
6	3	1	2	0
7	3	3	3	0
8	4	2	0	0
9	5	0	1	0
10	5	2	2	0
11	6	0	3	0
12	6	3	0	0
13	7	1	1	0
14	7	3	2	0
15	8	1	3	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	0	1
2	1	2	0	2
3	1	11	0	3
4	2	4	1	0
5	2	13	1	1
6	3	6	1	2
7	3	15	1	3
8	4	8	2	0
9	5	1	2	1
10	5	10	2	2
20	11	5	1	0
30	16	15	3	2
40	22	10	2	0
50	28	5	0	2
60	33	15	3	0
70	39	10	1	2
80	45	5	0	0
90	50	15	2	2
100	56	10	1	0
200	113	4	2	0
300	169	14	3	0
400	226	9	0	0
500	283	3	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	145
2	0	0	1	34
3	0	0	1	179
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	68
2	0	1	0	136
3	0	1	2	204
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	16
2	1	0	2	32
3	1	2	3	48
4	2	1	0	64
5	2	3	1	80
6	3	1	2	96
7	3	3	3	112
8	4	2	0	128
9	5	0	1	144
10	5	2	2	160
11	6	0	3	176
12	6	3	0	192
13	7	1	1	208
14	7	3	2	224
15	8	1	3	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	0	2
2	1	2	1	0
3	1	11	1	2
4	2	4	2	0
5	2	13	2	2
6	3	6	3	0
7	3	15	3	2
8	4	9	0	0
9	5	2	0	2
10	5	11	1	0
20	11	6	2	0
30	17	1	3	0
40	22	13	0	0
50	28	8	1	0
60	34	3	2	0
70	39	14	3	0
80	45	10	0	0
90	51	5	1	0
100	57	0	2	0
200	114	1	0	0
300	171	1	2	0
400	228	2	0	0
500	285	2	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	73
2	0	0	1	18
3	0	0	1	91
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	36
2	0	1	0	72
3	0	1	2	108
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	1	16
2	1	0	2	32
3	1	2	3	48
4	2	1	0	64
5	2	3	1	80
6	3	1	2	96
7	3	3	3	112
8	4	2	1	0
9	5	0	2	16
10	5	2	3	32
11	6	1	0	48
12	6	3	1	64
13	7	1	2	80
14	7	3	3	96
15	8	2	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	0	3
2	1	2	1	2
3	1	11	2	1
4	2	4	3	0
5	2	13	3	3
6	3	7	0	2
7	4	0	1	1
8	4	9	2	0
9	5	2	2	3
10	5	11	3	2
20	11	7	3	0
30	17	3	2	2
40	22	15	2	0
50	28	11	1	2
60	34	7	1	0
70	40	3	0	2
80	45	15	0	0
90	51	10	3	2
100	57	6	3	0
200	114	13	2	0
300	172	4	1	0
400	229	11	0	0
500	287	1	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	147
2	0	0	1	38
3	0	0	1	185
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	76
2	0	1	0	152
3	0	1	2	228
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	48
2	1	0	2	96
3	1	2	3	144
4	2	1	0	192
5	2	3	1	240
6	3	1	3	32
7	4	0	0	80
8	4	2	1	128
9	5	0	2	176
10	5	2	3	224
11	6	1	1	16
12	6	3	2	64
13	7	1	3	112
14	8	0	0	160
15	8	2	1	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	1	0
2	1	2	2	0
3	1	11	3	0
4	2	5	0	0
5	2	14	1	0
6	3	7	2	0
7	4	0	3	0
8	4	10	0	0
9	5	3	1	0
10	5	12	2	0
20	11	9	0	0
30	17	5	2	0
40	23	2	0	0
50	28	14	2	0
60	34	11	0	0
70	40	7	2	0
80	46	4	0	0
90	52	0	2	0
100	57	13	0	0
200	115	10	0	0
300	173	7	0	0
400	231	4	0	0
500	289	1	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	37
2	0	0	1	10
3	0	0	1	47
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	20
2	0	1	0	40
3	0	1	2	60
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	1	16
2	1	0	2	32
3	1	2	3	48
4	2	1	1	0
5	2	3	2	16
6	3	1	3	32
7	4	0	0	48
8	4	2	2	0
9	5	0	3	16
10	5	3	0	32
11	6	1	1	48
12	6	3	3	0
13	7	2	0	16
14	8	0	1	32
15	8	2	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	1	1
2	1	2	2	2
3	1	11	3	3
4	2	5	1	0
5	2	14	2	1
6	3	7	3	2
7	4	1	0	3
8	4	10	2	0
9	5	3	3	1
10	5	13	0	2
20	11	10	1	0
30	17	7	1	2
40	23	4	2	0
50	29	1	2	2
60	34	14	3	0
70	40	11	3	2
80	46	9	0	0
90	52	6	0	2
100	58	3	1	0
200	116	6	2	0
300	174	9	3	0
400	232	13	0	0
500	291	0	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	149
2	0	0	1	42
3	0	0	1	191
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	84
2	0	1	0	168
3	0	1	2	252
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	80
2	1	0	2	160
3	1	2	3	240
4	2	1	1	64
5	2	3	2	144
6	3	1	3	224
7	4	0	1	48
8	4	2	2	128
9	5	0	3	208
10	5	3	1	32
11	6	1	2	112
12	6	3	3	192
13	7	2	1	16
14	8	0	2	96
15	8	2	3	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	1	2
2	1	2	3	0
3	1	12	0	2
4	2	5	2	0
5	2	14	3	2
6	3	8	1	0
7	4	1	2	2
8	4	11	0	0
9	5	4	1	2
10	5	13	3	0
20	11	11	2	0
30	17	9	1	0
40	23	7	0	0
50	29	4	3	0
60	35	2	2	0
70	41	0	1	0
80	46	14	0	0
90	52	11	3	0
100	58	9	2	0
200	117	3	0	0
300	175	12	2	0
400	234	6	0	0
500	292	15	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	75
2	0	0	1	22
3	0	0	1	97
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	44
2	0	1	0	88
3	0	1	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	1	48
2	1	0	2	96
3	1	3	0	16
4	2	1	1	64
5	2	3	2	112
6	3	2	0	32
7	4	0	1	80
8	4	2	3	0
9	5	1	0	48
10	5	3	1	96
11	6	1	3	16
12	7	0	0	64
13	7	2	1	112
14	8	0	3	32
15	8	3	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	1	3
2	1	2	3	2
3	1	12	1	1
4	2	5	3	0
5	2	15	0	3
6	3	8	2	2
7	4	2	0	1
8	4	11	2	0
9	5	4	3	3
10	5	14	1	2
20	11	12	3	0
30	17	11	0	2
40	23	9	2	0
50	29	7	3	2
60	35	6	1	0
70	41	4	2	2
80	47	3	0	0
90	53	1	1	2
100	58	15	3	0
200	117	15	2	0
300	176	15	1	0
400	235	15	0	0
500	294	14	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	151
2	0	0	1	46
3	0	0	1	197
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	92
2	0	1	0	184
3	0	1	3	20
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	112
2	1	0	2	224
3	1	3	0	80
4	2	1	1	192
5	2	3	3	48
6	3	2	0	160
7	4	0	2	16
8	4	2	3	128
9	5	1	0	240
10	5	3	2	96
11	6	1	3	208
12	7	0	1	64
13	7	2	2	176
14	8	1	0	32
15	8	3	1	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	2	0
2	1	3	0	0
3	1	12	2	0
4	2	6	0	0
5	2	15	2	0
6	3	9	0	0
7	4	2	2	0
8	4	12	0	0
9	5	5	2	0
10	5	15	0	0
20	11	14	0	0
30	17	13	0	0
40	23	12	0	0
50	29	11	0	0
60	35	10	0	0
70	41	9	0	0
80	47	8	0	0
90	53	7	0	0
100	59	6	0	0
200	118	12	0	0
300	178	2	0	0
400	237	8	0	0
500	296	14	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	19
2	0	0	1	6
3	0	0	1	25
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	2	12
2	0	1	0	24
3	0	1	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	2	1	16
2	1	0	3	0
3	1	3	0	16
4	2	1	2	0
5	2	3	3	16
6	3	2	1	0
7	4	0	2	16
8	4	3	0	0
9	5	1	1	16
10	5	3	3	0
11	6	2	0	16
12	7	0	2	0
13	7	2	3	16
14	8	1	1	0
15	8	3	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	2	1
2	1	3	0	2
3	1	12	2	3
4	2	6	1	0
5	2	15	3	1
6	3	9	1	2
7	4	2	3	3
8	4	12	2	0
9	5	6	0	1
10	5	15	2	2
20	11	15	1	0
30	17	14	3	2
40	23	14	2	0
50	29	14	0	2
60	35	13	3	0
70	41	13	1	2
80	47	13	0	0
90	53	12	2	2
100	59	12	1	0
200	119	8	2	0
300	179	4	3	0
400	239	1	0	0
500	298	13	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	153
2	0	0	1	50
3	0	0	1	203
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	100
2	0	1	0	200
3	0	1	3	44
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	144
2	1	0	3	32
3	1	3	0	176
4	2	1	2	64
5	2	3	3	208
6	3	2	1	96
7	4	0	2	240
8	4	3	0	128
9	5	1	2	16
10	5	3	3	160
11	6	2	1	48
12	7	0	2	192
13	7	3	0	80
14	8	1	1	224
15	8	3	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	2	2
2	1	3	1	0
3	1	12	3	2
4	2	6	2	0
5	3	0	0	2
6	3	9	3	0
7	4	3	1	2
8	4	13	0	0
9	5	6	2	2
10	6	0	1	0
20	12	0	2	0
30	18	0	3	0
40	24	1	0	0
50	30	1	1	0
60	36	1	2	0
70	42	1	3	0
80	48	2	0	0
90	54	2	1	0
100	60	2	2	0
20	120	5	0	0
300	180	7	2	0
400	240	10	0	0
500	300	12	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	77
2	0	0	1	26
3	0	0	1	103
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	52
2	0	1	0	104
3	0	1	3	28
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	1	80
2	1	0	3	32
3	1	3	0	112
4	2	1	2	64
5	3	0	0	16
6	3	2	1	96
7	4	0	3	48
8	4	3	1	0
9	5	1	2	80
10	6	0	0	32
11	6	2	1	112
12	7	0	3	64
13	7	3	1	16
14	8	1	2	96
15	9	0	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	2	3
2	1	3	1	2
3	1	13	0	1
4	2	6	3	0
5	3	0	1	3
6	3	10	0	2
7	4	3	3	1
8	4	13	2	0
9	5	7	0	3
10	6	0	3	2
20	12	1	3	0
30	18	2	2	2
40	24	3	2	0
50	30	4	1	2
60	36	5	1	0
70	42	6	0	2
80	48	7	0	0
90	54	7	3	2
100	60	8	3	0
200	121	1	2	0
300	181	10	1	0
400	242	3	0	0
500	302	11	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	155
2	0	0	1	54
3	0	0	1	209
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	108
2	0	1	0	216
3	0	1	3	68
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	176
2	1	0	3	96
3	1	3	1	16
4	2	1	2	192
5	3	0	0	112
6	3	2	2	32
7	4	0	3	208
8	4	3	1	128
9	5	1	3	48
10	6	0	0	224
11	6	2	2	144
12	7	1	0	64
13	7	3	1	240
14	8	1	3	160
15	9	0	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	3	0
2	1	3	2	0
3	1	13	1	0
4	2	7	0	0
5	3	0	3	0
6	3	10	2	0
7	4	4	1	0
8	4	14	0	0
9	5	7	3	0
10	6	1	2	0
20	12	3	0	0
30	18	4	2	0
40	24	6	0	0
50	30	7	2	0
60	36	9	0	0
70	42	10	2	0
80	48	12	0	0
90	54	13	2	0
100	60	15	0	0
200	121	14	0	0
300	182	13	0	0
400	243	12	0	0
500	304	11	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	39
2	0	0	1	14
3	0	0	1	53
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	28
2	0	1	0	56
3	0	1	3	20
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	1	48
2	1	0	3	32
3	1	3	1	16
4	2	1	3	0
5	3	0	0	48
6	3	2	2	32
7	4	1	0	16
8	4	3	2	0
9	5	1	3	48
10	6	0	1	32
11	6	2	3	16
12	7	1	1	0
13	7	3	2	48
14	8	2	0	32
15	9	0	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	3	1
2	1	3	2	2
3	1	13	1	3
4	2	7	1	0
5	3	1	0	1
6	3	10	3	2
7	4	4	2	3
8	4	14	2	0
9	5	8	1	1
10	6	2	0	2
20	12	4	1	0
30	18	6	1	2
40	24	8	2	0
50	30	10	2	2
60	36	12	3	0
70	42	14	3	2
80	49	1	0	0
90	55	3	0	2
100	61	5	1	0
200	122	10	2	0
300	183	15	3	0
400	245	5	0	0
500	306	10	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	157
2	0	0	1	58
3	0	0	1	215
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	116
2	0	1	0	232
3	0	1	3	92
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	208
2	1	0	3	160
3	1	3	1	112
4	2	1	3	64
5	3	0	1	16
6	3	2	2	224
7	4	1	0	176
8	4	3	2	128
9	5	2	0	80
10	6	0	2	32
11	6	2	3	240
12	7	1	1	192
13	7	3	3	144
14	8	2	1	96
15	9	0	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	9	3	2
2	1	3	3	0
3	1	13	2	2
4	2	7	2	0
5	3	1	1	2
6	3	11	1	0
7	4	5	0	2
8	4	15	0	0
9	5	8	3	2
10	6	2	3	0
20	12	5	2	0
30	18	8	1	0
40	24	11	0	0
50	30	13	3	0
60	37	0	2	0
70	43	3	1	0
80	49	6	0	0
90	55	8	3	0
100	61	11	2	0
200	123	7	0	0
300	185	2	2	0
400	246	14	0	0
500	308	9	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	79
2	0	0	1	30
3	0	0	1	109
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	60
2	0	1	0	120
3	0	1	3	52
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	1	112
2	1	0	3	96
3	1	3	1	80
4	2	1	3	64
5	3	0	1	48
6	3	2	3	32
7	4	1	1	16
8	4	3	3	0
9	5	2	0	112
10	6	0	2	96
11	6	3	0	80
12	7	1	2	64
13	8	0	0	48
14	8	2	2	32
15	9	1	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	9	3	3
2	1	3	3	2
3	1	13	3	1
4	2	7	3	0
5	3	1	2	3
6	3	11	2	2
7	4	5	2	1
8	4	15	2	0
9	5	9	1	3
10	6	3	1	2
20	12	6	3	0
30	18	10	0	2
40	24	13	2	0
50	31	0	3	2
60	37	4	1	0
70	43	7	2	2
80	49	11	0	0
90	55	14	1	2
100	62	1	3	0
200	124	3	2	0
300	186	5	1	0
400	248	7	0	0
500	310	8	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	159
2	0	0	1	62
3	0	0	1	221
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	124
2	0	1	0	248
3	0	1	3	116
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	1	240
2	1	0	3	224
3	1	3	1	208
4	2	1	3	192
5	3	0	1	176
6	3	2	3	160
7	4	1	1	144
8	4	3	3	128
9	5	2	1	112
10	6	0	3	96
11	6	3	1	80
12	7	1	3	64
13	8	0	1	48
14	8	2	3	32
15	9	1	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	0	0
2	1	4	0	0
3	1	14	0	0
4	2	8	0	0
5	3	2	0	0
6	3	12	0	0
7	4	6	0	0
8	5	0	0	0
9	5	10	0	0
10	6	4	0	0
20	12	8	0	0
30	18	12	0	0
40	25	0	0	0
50	31	4	0	0
60	37	8	0	0
70	43	12	0	0
80	50	0	0	0
90	56	4	0	0
100	62	8	0	0
200	125	0	0	0
300	187	8	0	0
400	250	0	0	0
500	312	8	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	0	5
2	0	0	1	2
3	0	0	1	7
qu.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	2	4
2	0	1	1	0
3	0	1	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	8
1	0	2	2	0
2	1	1	0	0
3	1	3	2	0
4	2	2	0	0
5	3	0	2	0
6	3	3	0	0
7	4	1	2	0
8	5	0	0	0
9	5	2	2	0
10	6	1	0	0
11	6	3	2	0
12	7	2	0	0
13	8	0	2	0
14	8	3	0	0
15	9	1	2	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	0	1
2	1	4	0	2
3	1	14	0	3
4	2	8	1	0
5	3	2	1	1
6	3	12	1	2
7	4	6	1	3
8	5	0	2	0
9	5	10	2	1
10	6	4	2	2
20	12	9	1	0
30	18	13	3	2
40	25	2	2	0
50	31	7	0	2
60	37	11	3	0
70	44	0	1	2
80	50	5	0	0
90	56	9	2	2
100	62	14	1	0
200	125	12	2	0
300	188	10	3	0
400	251	9	0	0
500	314	7	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	161
2	0	0	1	66
3	0	0	1	227
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	132
2	0	1	1	8
3	0	1	3	140
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	16
2	1	1	0	32
3	1	3	2	48
4	2	2	0	64
5	3	0	2	80
6	3	3	0	96
7	4	1	2	112
8	5	0	0	128
9	5	2	2	144
10	6	1	0	160
11	6	3	2	176
12	7	2	0	192
13	8	0	2	208
14	8	3	0	224
15	9	1	2	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	0	2
2	1	4	1	0
3	1	14	1	2
4	2	8	2	0
5	3	2	2	2
6	3	12	3	0
7	4	6	3	2
8	5	1	0	0
9	5	11	0	2
10	6	5	1	0
20	12	10	2	0
30	18	15	3	0
40	25	5	0	0
50	31	10	1	0
60	37	15	2	0
70	44	4	3	0
80	50	10	0	0
90	56	15	1	0
100	63	4	2	0
200	126	9	0	0
300	189	13	2	0
400	253	2	0	0
500	316	6	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	81
2	0	0	1	34
3	0	0	1	115
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	68
2	0	1	1	8
3	0	1	3	76
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	2	16
2	1	1	0	32
3	1	3	2	48
4	2	2	0	64
5	3	0	2	80
6	3	3	0	96
7	4	1	2	112
8	5	0	1	0
9	5	2	3	16
10	6	1	1	32
11	6	3	3	48
12	7	2	1	64
13	8	0	3	80
14	8	3	1	96
15	9	1	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	0	3
2	1	4	1	2
3	1	14	2	1
4	2	8	3	0
5	3	2	3	3
6	3	13	0	2
7	4	7	1	1
8	5	1	2	0
9	5	11	2	3
10	6	5	3	2
20	12	11	3	0
30	19	1	2	2
40	25	7	2	0
50	31	13	1	2
60	38	3	1	0
70	44	9	0	2
80	50	15	0	0
90	57	4	3	2
100	63	10	3	0
200	127	5	2	0
300	191	0	1	0
400	254	11	0	0
500	318	5	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	163
2	0	0	1	70
3	0	0	1	233
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	140
2	0	1	1	24
3	0	1	3	164
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	48
2	1	1	0	96
3	1	3	2	144
4	2	2	0	192
5	3	0	2	240
6	3	3	1	32
7	4	1	3	80
8	5	0	1	128
9	5	2	3	176
10	6	1	1	224
11	7	0	0	16
12	7	2	2	64
13	8	1	0	112
14	8	3	2	160
15	9	2	0	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	1	0
2	1	4	2	0
3	1	14	3	0
4	2	9	0	0
5	3	3	1	0
6	3	13	2	0
7	4	7	3	0
8	5	2	0	0
9	5	12	1	0
10	6	6	2	0
20	12	13	0	0
30	19	3	2	0
40	25	10	0	0
50	32	0	2	0
60	38	7	0	0
70	44	13	2	0
80	51	4	0	0
90	57	10	2	0
100	64	1	0	0
200	128	2	0	0
300	192	3	0	0
400	256	4	0	0
500	320	5	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	41
2	0	0	1	18
3	0	0	1	59
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	36
2	0	1	1	8
3	0	1	3	44
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	2	16
2	1	1	0	32
3	1	3	2	48
4	2	2	1	0
5	3	0	3	16
6	3	3	1	32
7	4	1	3	48
8	5	0	2	0
9	5	3	0	16
10	6	1	2	32
11	7	0	0	48
12	7	2	3	0
13	8	1	1	16
14	8	3	3	32
15	9	2	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	1	1
2	1	4	2	2
3	1	14	3	3
4	2	9	1	0
5	3	3	2	1
6	3	13	3	2
7	4	8	0	3
8	5	2	2	0
9	5	12	3	1
10	6	7	0	2
20	12	14	1	0
30	19	5	1	2
40	25	12	2	0
50	32	3	2	2
60	38	10	3	0
70	45	1	3	2
80	51	9	0	0
90	58	0	0	2
100	64	7	1	0
200	128	14	2	0
300	193	5	3	0
400	257	13	0	0
500	322	4	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	165
2	0	0	1	74
3	0	0	1	239
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	148
2	0	1	1	40
3	0	1	3	188
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	80
2	1	1	0	160
3	1	3	2	240
4	2	2	1	64
5	3	0	3	144
6	3	3	1	224
7	4	2	0	48
8	5	0	2	128
9	5	3	0	208
10	6	1	3	32
11	7	0	1	112
12	7	2	3	192
13	8	1	2	16
14	9	0	0	96
15	9	2	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	1	2
2	1	4	3	0
3	1	15	0	2
4	2	9	2	0
5	3	3	3	2
6	3	14	1	0
7	4	8	2	2
8	5	3	0	0
9	5	13	1	2
10	6	7	3	0
20	12	15	2	0
30	19	7	1	0
40	25	15	0	0
50	32	6	3	0
60	38	14	2	0
70	45	6	1	0
80	51	14	0	0
90	58	5	3	0
100	64	13	2	0
200	129	11	0	0
300	194	8	2	0
400	259	6	0	0
500	324	3	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	83
2	0	0	1	38
3	0	0	1	121
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	76
2	0	1	1	24
3	0	1	3	100
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	2	48
2	1	1	0	96
3	1	3	3	16
4	2	2	1	64
5	3	0	3	112
6	3	3	2	32
7	4	2	0	80
8	5	0	3	0
9	5	3	1	48
10	6	1	3	96
11	7	0	2	16
12	7	3	0	64
13	8	1	2	112
14	9	0	1	32
15	9	2	3	80

Mr	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	1	3
2	1	4	3	2
3	1	15	1	1
4	2	9	3	0
5	3	4	0	3
6	3	14	2	2
7	4	9	0	1
8	5	3	2	0
9	5	13	3	3
10	6	8	1	2
20	13	0	3	0
30	19	9	0	2
40	26	1	2	0
50	32	9	3	2
60	39	2	1	0
70	45	10	2	2
80	52	3	0	0
90	58	11	1	2
100	65	3	3	0
200	130	7	2	0
300	195	11	1	0
400	260	15	0	0
500	326	2	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	167
2	0	0	1	78
3	0	0	1	245
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	156
2	0	1	1	56
3	0	1	3	212
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	112
2	1	1	0	224
3	1	3	3	80
4	2	2	1	192
5	3	1	0	48
6	3	3	2	160
7	4	2	1	16
8	5	0	3	128
9	5	3	1	240
10	6	2	0	96
11	7	0	2	208
12	7	3	1	64
13	8	1	3	176
14	9	0	2	32
15	9	3	0	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	2	0
2	1	5	0	0
3	1	15	2	0
4	2	10	0	0
5	3	4	2	0
6	3	15	0	0
7	4	9	2	0
8	5	4	0	0
9	5	14	2	0
10	6	9	0	0
20	13	2	0	0
30	19	11	0	0
40	26	4	0	0
50	32	13	0	0
60	39	6	0	0
70	45	15	0	0
80	52	8	0	0
90	59	1	0	0
100	65	10	0	0
200	131	4	0	0
300	196	14	0	0
400	262	8	0	0
500	328	2	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	21
2	0	0	1	10
3	0	0	1	31
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	2	20
2	0	1	1	8
3	0	1	3	28
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	2	2	16
2	1	1	1	0
3	1	3	3	16
4	2	2	2	0
5	3	1	0	16
6	3	3	3	0
7	4	2	1	16
8	5	1	0	0
9	5	3	2	16
10	6	2	1	0
11	7	0	3	16
12	7	3	2	0
13	8	2	0	16
14	9	0	3	0
15	9	3	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	2	1
2	1	5	0	2
3	1	15	2	3
4	2	10	1	0
5	3	4	3	1
6	3	15	1	2
7	4	9	3	3
8	5	4	2	0
9	5	15	0	1
10	6	9	2	2
20	13	3	1	0
30	19	12	3	2
40	26	6	2	0
50	33	0	0	2
60	39	9	3	0
70	46	3	1	2
80	52	13	0	0
90	59	6	2	2
100	66	0	1	0
200	132	0	2	0
300	198	0	3	0
400	264	1	0	0
500	330	1	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	169
2	0	0	1	82
3	0	0	1	251
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	164
2	0	1	1	72
3	0	1	3	236
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	144
2	1	1	1	32
3	1	3	3	176
4	2	2	2	64
5	3	1	0	208
6	3	3	3	96
7	4	2	1	240
8	5	1	0	128
9	5	3	3	16
10	6	2	1	160
11	7	1	0	48
12	7	3	2	192
13	8	2	1	80
14	9	0	3	224
15	9	3	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	2	2
2	1	5	1	0
3	1	15	3	2
4	2	10	2	0
5	3	5	0	2
6	3	15	3	0
7	4	10	1	2
8	5	5	0	0
9	5	15	2	2
10	6	10	1	0
20	13	4	2	0
30	19	14	3	0
40	26	9	0	0
50	33	3	1	0
60	39	13	2	0
70	46	7	3	0
80	53	2	0	0
90	59	12	1	0
100	66	6	2	0
200	132	13	0	0
300	199	3	2	0
400	265	10	0	0
500	332	0	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	85
2	0	0	1	42
3	0	0	1	127
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	84
2	0	1	1	40
3	0	1	3	124
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	2	80
2	1	1	1	32
3	1	3	3	112
4	2	2	2	64
5	3	1	1	16
6	3	3	3	96
7	4	2	2	48
8	5	1	1	0
9	5	3	3	80
10	6	2	2	32
11	7	1	0	112
12	7	3	3	64
13	8	2	2	16
14	9	1	0	96
15	9	3	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	10	2	3
2	1	5	1	2
3	2	0	0	1
4	2	10	3	0
5	3	5	1	3
6	4	0	0	2
7	4	10	3	1
8	5	5	2	0
9	6	0	0	3
10	6	10	3	2
20	13	5	3	0
30	20	0	2	2
40	26	11	2	0
50	33	6	1	2
60	40	1	1	0
70	46	12	0	2
80	53	7	0	0
90	60	1	3	2
100	66	12	3	0
200	133	9	2	0
300	200	6	1	0
400	267	3	0	0
500	333	15	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	171
2	0	0	1	86
3	0	0	2	1
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	172
2	0	1	1	88
3	0	2	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	176
2	1	1	1	96
3	2	0	0	16
4	2	2	2	192
5	3	1	1	112
6	4	0	0	32
7	4	2	2	208
8	5	1	1	128
9	6	0	0	48
10	6	2	2	224
11	7	1	1	144
12	8	0	0	64
13	8	2	2	240
14	9	1	1	160
15	10	0	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	3	0
2	1	5	2	0
3	2	0	1	0
4	2	11	0	0
5	3	5	3	0
6	4	0	2	0
7	4	11	1	0
8	5	6	0	0
9	6	0	3	0
10	6	11	2	0
20	13	7	0	0
30	20	2	2	0
40	26	14	0	0
50	33	9	2	0
60	40	5	0	0
70	47	0	2	0
80	53	12	0	0
90	60	7	2	0
100	67	3	0	0
200	134	6	0	0
300	201	9	0	0
400	268	12	0	0
500	335	15	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	43
2	0	0	1	22
3	0	0	2	1
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	44
2	0	1	1	24
3	0	2	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	2	48
2	1	1	1	32
3	2	0	0	16
4	2	2	3	0
5	3	1	1	48
6	4	0	0	32
7	4	2	3	16
8	5	1	2	0
9	6	0	0	48
10	6	2	3	32
11	7	1	2	16
12	8	0	1	0
13	8	2	3	48
14	9	1	2	32
15	10	0	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	3	1
2	1	5	2	2
3	2	0	1	3
4	2	11	1	0
5	3	6	0	1
6	4	0	3	2
7	4	11	2	3
8	5	6	2	0
9	6	1	1	1
10	6	12	0	2
20	13	8	1	0
30	20	4	1	2
40	27	0	2	0
50	33	12	2	2
60	40	8	3	0
70	47	4	3	2
80	54	1	0	0
90	60	13	0	2
100	67	9	1	0
200	135	2	2	0
300	202	11	3	0
400	270	5	0	0
500	337	14	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	173
2	0	0	1	90
3	0	0	2	7
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	180
2	0	1	1	104
3	0	2	0	28
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	208
2	1	1	1	160
3	2	0	0	112
4	2	2	3	64
5	3	1	2	16
6	4	0	0	224
7	4	2	3	176
8	5	1	2	128
9	6	0	1	80
10	6	3	0	32
11	7	1	2	240
12	8	0	1	192
13	8	3	0	144
14	9	1	3	96
15	10	0	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	3	2
2	1	5	3	0
3	2	0	2	2
4	2	11	2	0
5	3	6	1	2
6	4	1	1	0
7	4	12	0	2
8	5	7	0	0
9	6	1	3	2
10	6	12	3	0
20	13	9	2	0
30	20	6	1	0
40	27	3	0	0
50	33	15	3	0
60	40	12	2	0
70	47	9	1	0
80	54	6	0	0
90	61	2	3	0
100	67	15	2	0
200	135	15	0	0
300	203	14	2	0
400	271	14	0	0
500	339	13	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	87
2	0	0	1	46
3	0	0	2	5
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	92
2	0	1	1	56
3	0	2	0	20
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	2	112
2	1	1	1	96
3	2	0	0	80
4	2	2	3	64
5	3	1	2	48
6	4	0	1	32
7	4	3	0	16
8	5	1	3	0
9	6	0	1	112
10	6	3	0	96
11	7	1	3	80
12	8	0	2	64
13	8	3	1	48
14	9	2	0	32
15	10	0	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	10	3	3
2	1	5	3	2
3	2	0	3	1
4	2	11	3	0
5	3	6	2	3
6	4	1	2	2
7	4	12	2	1
8	5	7	2	0
9	6	2	1	3
10	6	13	1	2
20	13	10	3	0
30	20	8	0	2
40	27	5	2	0
50	34	2	3	2
60	41	0	1	0
70	47	13	2	2
80	54	11	0	0
90	61	8	1	2
100	68	5	3	0
200	136	11	2	0
300	205	1	1	0
400	273	7	0	0
500	341	12	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	175
2	0	0	1	94
3	0	0	1	13
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	188
2	0	1	1	120
3	0	2	0	52
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	2	240
2	1	1	1	224
3	2	0	0	208
4	2	2	3	192
5	3	1	2	176
6	4	0	1	160
7	4	3	0	144
8	5	1	3	128
9	6	0	2	112
10	6	3	1	96
11	7	2	0	80
12	8	0	3	64
13	8	3	2	48
14	9	2	1	32
15	10	1	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	0	0
2	1	6	0	0
3	2	1	0	0
4	2	12	0	0
5	3	7	0	0
6	4	2	0	0
7	4	13	0	0
8	5	8	0	0
9	6	3	0	0
10	6	14	0	0
20	13	12	0	0
30	20	10	0	0
40	27	8	0	0
50	34	6	0	0
60	41	4	0	0
70	48	2	0	0
80	55	0	0	0
90	61	14	0	0
100	68	12	0	0
200	137	8	0	0
300	206	4	0	0
400	275	0	0	0
500	343	12	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	11
2	0	0	1	6
3	0	0	2	1
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	2	12
2	0	1	1	8
3	0	2	0	4
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	2	3	0
2	1	1	2	0
3	2	0	1	0
4	2	3	0	0
5	3	1	3	0
6	4	0	2	0
7	4	3	1	0
8	5	2	0	0
9	6	0	3	0
10	6	3	2	0
11	7	2	1	0
12	8	1	0	0
13	8	3	3	0
14	9	2	2	0
15	10	1	1	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	0	1
2	1	6	0	2
3	2	1	0	3
4	2	12	1	0
5	3	7	1	1
6	4	2	1	2
7	4	13	1	3
8	5	8	2	0
9	6	3	2	1
10	6	14	2	2
20	13	13	1	0
30	20	11	3	2
40	27	10	2	0
50	34	9	0	2
60	41	7	3	0
70	48	6	1	2
80	55	5	0	0
90	62	3	2	2
100	69	2	1	0
200	138	4	2	0
300	207	6	3	0
400	276	9	0	0
500	345	11	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	177
2	0	0	1	98
3	0	0	2	19
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	196
2	0	1	1	136
3	0	2	0	76
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	16
2	1	1	2	32
3	2	0	1	48
4	2	3	0	64
5	3	1	3	80
6	4	0	2	96
7	4	3	1	112
8	5	2	0	128
9	6	0	3	144
10	6	3	2	160
11	7	2	1	176
12	8	1	0	192
13	8	3	3	208
14	9	2	2	224
15	10	1	1	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	0	2
2	1	6	1	0
3	2	1	1	2
4	2	12	2	0
5	3	7	2	2
6	4	2	3	0
7	4	13	3	2
8	5	9	0	0
9	6	4	0	2
10	6	15	1	0
20	13	14	2	0
30	20	13	3	0
40	27	13	0	0
50	34	12	1	0
60	41	11	2	0
70	48	10	3	0
80	55	10	0	0
90	62	9	1	0
100	69	8	2	0
200	139	1	0	0
300	208	9	2	0
400	278	2	0	0
500	347	10	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	89
2	0	0	1	50
3	0	0	2	11
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	100
2	0	1	1	72
3	0	2	0	44
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	3	16
2	1	1	2	32
3	2	0	1	48
4	2	3	0	64
5	3	1	3	80
6	4	0	2	96
7	4	3	1	112
8	5	2	1	0
9	6	1	0	16
10	6	3	3	32
11	7	2	2	48
12	8	1	1	64
13	9	0	0	80
14	9	2	3	96
15	10	1	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	0	3
2	1	6	1	2
3	2	1	2	1
4	2	12	3	0
5	3	7	3	3
6	4	3	0	2
7	4	14	1	1
8	5	9	2	0
9	6	4	2	3
10	6	15	3	2
20	13	15	3	0
30	20	15	2	2
40	27	15	2	0
50	34	15	1	2
60	41	15	1	0
70	48	15	0	2
80	55	15	0	0
90	62	14	3	2
100	69	14	3	0
200	139	13	2	0
300	209	12	1	0
400	279	11	0	0
500	349	9	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	179
2	0	0	1	102
3	0	0	2	25
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	204
2	0	1	1	152
3	0	2	0	100
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	48
2	1	1	2	96
3	2	0	1	144
4	2	3	0	192
5	3	1	3	240
6	4	0	3	32
7	4	3	2	80
8	5	2	1	128
9	6	1	0	176
10	6	3	3	224
11	7	2	3	16
12	8	1	2	64
13	9	0	1	112
14	9	3	0	160
15	10	1	3	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	1	0
2	1	6	2	0
3	2	1	3	0
4	2	13	0	0
5	3	8	1	0
6	4	3	2	0
7	4	14	3	0
8	5	10	0	0
9	6	5	1	0
10	7	0	2	0
20	14	1	0	0
30	21	1	2	0
40	28	2	0	0
50	35	2	2	0
60	42	3	0	0
70	49	3	2	0
80	56	4	0	0
90	63	4	2	0
100	70	5	0	0
200	140	10	0	0
300	210	15	0	0
400	281	4	0	0
500	351	9	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	45
2	0	0	1	26
3	0	0	2	7
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	52
2	0	1	1	40
3	0	2	0	28
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	3	16
2	1	1	2	32
3	2	0	1	48
4	2	3	1	0
5	3	2	0	16
6	4	0	3	32
7	4	3	2	48
8	5	2	2	0
9	6	1	1	16
10	7	0	0	32
11	7	2	3	48
12	8	1	3	0
13	9	0	2	16
14	9	3	1	32
15	10	2	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	1	1
2	1	6	2	2
3	2	1	3	3
4	2	13	1	0
5	3	8	2	1
6	4	3	3	2
7	4	15	0	3
8	5	10	2	0
9	6	5	3	1
10	7	1	0	2
20	14	2	1	0
30	21	3	1	2
40	28	4	2	0
50	35	5	2	2
60	42	6	3	0
70	49	7	3	2
80	56	9	0	0
90	63	10	0	2
100	70	11	1	0
200	141	6	2	0
300	212	1	3	0
400	282	13	0	0
500	353	8	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	181
2	0	0	1	106
3	0	0	2	31
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	212
2	0	1	1	168
3	0	2	0	124
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	80
2	1	1	2	160
3	2	0	1	240
4	2	3	1	64
5	3	2	0	144
6	4	0	3	224
7	4	3	3	48
8	5	2	2	128
9	6	1	1	208
10	7	0	1	32
11	7	3	0	112
12	8	1	3	192
13	9	0	3	16
14	9	3	2	96
15	10	2	1	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	1	2
2	1	6	3	0
3	2	2	0	2
4	2	13	2	0
5	3	8	3	2
6	4	4	1	0
7	4	15	2	2
8	5	11	0	0
9	6	6	1	2
10	7	1	3	0
20	14	3	2	0
30	21	5	1	0
40	28	7	0	0
50	35	8	3	0
60	42	10	2	0
70	49	12	1	0
80	56	14	0	0
90	63	15	3	0
100	71	1	2	0
200	142	3	0	0
300	213	4	2	0
400	284	6	0	0
500	355	7	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	91
2	0	0	1	54
3	0	0	2	17
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	106
2	0	1	1	88
3	0	2	0	68
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	3	48
2	1	1	2	96
3	2	0	2	16
4	2	3	1	64
5	3	2	0	112
6	4	1	0	32
7	4	3	3	80
8	5	2	3	0
9	6	1	2	48
10	7	0	1	96
11	7	3	1	16
12	8	2	0	64
13	9	0	3	112
14	9	3	3	32
15	10	2	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	1	3
2	1	6	3	2
3	2	2	1	1
4	2	13	3	0
5	3	9	0	3
6	4	4	2	2
7	5	0	0	1
8	5	11	2	0
9	6	6	3	3
10	7	2	1	2
20	14	4	3	0
30	21	7	0	2
40	28	9	2	0
50	35	11	3	2
60	42	14	1	0
70	50	0	2	2
80	57	3	0	0
90	64	5	1	2
100	71	7	3	0
200	142	15	2	0
300	214	7	1	0
400	285	15	0	0
500	357	6	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	183
2	0	0	1	110
3	0	0	2	37
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	220
2	0	1	1	184
3	0	2	0	148
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	112
2	1	1	2	224
3	2	0	2	80
4	2	3	1	192
5	3	2	1	48
6	4	1	0	160
7	5	0	0	16
8	5	2	3	128
9	6	1	2	240
10	7	0	2	96
11	7	3	1	208
12	8	2	1	64
13	9	1	0	176
14	10	0	0	32
15	10	2	3	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	2	0
2	1	7	0	0
3	2	2	2	0
4	2	14	0	0
5	3	9	2	0
6	4	5	0	0
7	5	0	2	0
8	5	12	0	0
9	6	7	2	0
10	7	3	0	0
20	14	6	0	0
30	21	9	0	0
40	28	12	0	0
50	35	15	0	0
60	43	2	0	0
70	50	5	0	0
80	57	8	0	0
90	64	11	0	0
100	71	14	0	0
200	143	12	0	0
300	215	10	0	0
400	287	8	0	0
500	359	6	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	23
2	0	0	1	14
3	0	0	2	5
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	2	28
2	0	1	1	24
3	0	2	0	20
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	2	3	16
2	1	1	3	0
3	2	0	2	16
4	2	3	2	0
5	3	2	1	16
6	4	1	1	0
7	5	0	0	16
8	5	3	0	0
9	6	1	3	16
10	7	0	3	0
11	7	3	2	16
12	8	2	2	0
13	9	1	1	16
14	10	0	1	0
15	10	3	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	2	1
2	1	7	0	2
3	2	2	2	3
4	2	14	1	0
5	3	9	3	1
6	4	5	1	2
7	5	0	3	3
8	5	12	2	0
9	6	8	0	1
10	7	3	2	2
20	14	7	1	0
30	21	10	3	2
40	28	14	2	0
50	36	2	0	2
60	43	5	3	0
70	50	9	1	2
80	57	13	0	0
90	65	0	2	2
100	72	4	1	0
200	144	8	2	0
300	216	12	3	0
400	289	1	0	0
500	361	5	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	185
2	0	0	1	114
3	0	0	2	43
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	228
2	0	1	1	200
3	0	2	0	172
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	144
2	1	1	3	32
3	2	0	2	176
4	2	3	2	64
5	3	2	1	208
6	4	1	1	96
7	5	0	0	240
8	5	3	0	128
9	6	2	0	16
10	7	0	3	160
11	7	3	3	48
12	8	2	2	192
13	9	1	2	80
14	10	0	1	224
15	10	3	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	2	2
2	1	7	1	0
3	2	2	3	2
4	2	14	2	0
5	3	10	0	2
6	4	5	3	0
7	5	1	1	2
8	5	13	0	0
9	6	8	2	2
10	7	4	1	0
20	14	8	2	0
30	21	12	3	0
40	29	1	0	0
50	36	5	1	0
60	43	9	2	0
70	50	13	3	0
80	58	2	0	0
90	65	6	1	0
100	72	10	2	0
200	145	5	0	0
300	217	15	2	0
400	290	10	0	0
500	363	4	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	93
2	0	0	1	58
3	0	0	2	23
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	116
2	0	1	1	104
3	0	2	0	92
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	3	80
2	1	1	3	32
3	2	0	2	112
4	2	3	2	64
5	3	2	2	16
6	4	1	1	96
7	5	0	1	48
8	5	3	1	0
9	6	2	0	80
10	7	1	0	32
11	7	3	3	112
12	8	2	3	64
13	9	1	3	16
14	10	0	2	96
15	10	3	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	11	2	3
2	1	7	1	2
3	2	3	0	1
4	2	14	3	0
5	3	10	1	3
6	4	6	0	2
7	5	1	3	1
8	5	13	2	0
9	6	9	0	3
10	7	4	3	2
20	14	9	3	0
30	21	14	2	2
40	29	3	2	0
50	36	8	1	2
60	43	13	1	0
70	51	2	0	2
80	58	7	0	0
90	65	11	3	2
100	73	0	3	0
200	146	1	2	0
300	219	2	1	0
400	292	3	0	0
500	365	3	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	187
2	0	0	1	118
3	0	0	2	49
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	236
2	0	1	1	216
3	0	2	0	196
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	176
2	1	1	3	96
3	2	0	3	16
4	2	3	2	192
5	3	2	2	112
6	4	1	2	32
7	5	0	1	208
8	5	3	1	128
9	6	2	1	48
10	7	1	0	224
11	8	0	0	144
12	8	3	0	64
13	9	1	3	240
14	10	0	3	160
15	10	3	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	3	0
2	1	7	2	0
3	2	3	1	0
4	2	15	0	0
5	3	10	3	0
6	4	6	2	0
7	5	2	1	0
8	5	14	0	0
9	6	9	3	0
10	7	5	2	0
20	14	11	0	0
30	22	0	2	0
40	29	6	0	0
50	36	11	2	0
60	44	1	0	0
70	51	6	2	0
80	58	12	0	0
90	66	1	2	0
100	73	7	0	0
200	146	14	0	0
300	220	5	0	0
400	293	12	0	0
500	367	3	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	47
2	0	0	1	30
3	0	0	2	13
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	2	60
2	0	1	1	56
3	0	2	0	52
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	2	3	48
2	1	1	3	32
3	2	0	3	16
4	2	3	3	0
5	3	2	2	48
6	4	1	2	32
7	5	0	2	16
8	5	3	2	0
9	6	2	1	48
10	7	1	1	32
11	8	0	1	16
12	8	3	1	0
13	9	2	0	48
14	10	1	0	32
15	11	0	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	3	1
2	1	7	2	2
3	2	3	1	3
4	2	15	1	0
5	3	11	0	1
6	4	6	3	2
7	5	2	2	3
8	5	14	2	0
9	6	10	1	1
10	7	6	0	2
20	14	12	1	0
30	22	2	1	2
40	29	8	2	0
50	36	14	2	2
60	44	4	3	0
70	51	10	3	2
80	59	1	0	0
90	66	7	0	2
100	73	13	1	0
200	147	10	2	0
300	221	7	3	0
400	295	5	0	0
500	369	2	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	189
2	0	0	1	122
3	0	0	2	55
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	244
2	0	1	1	232
3	0	2	0	220
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	208
2	1	1	3	160
3	2	0	3	112
4	2	3	3	64
5	3	2	3	16
6	4	1	2	224
7	5	0	2	176
8	5	3	2	128
9	6	2	2	80
10	7	1	2	32
11	8	0	1	240
12	8	3	1	192
13	9	2	1	144
14	10	1	1	96
15	11	0	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	3	2
2	1	7	3	0
3	2	3	2	2
4	2	15	2	0
5	3	11	1	2
6	4	7	1	0
7	5	3	0	2
8	5	15	0	0
9	6	10	3	2
10	7	6	3	0
20	14	13	2	0
30	22	4	1	0
40	29	11	0	0
50	37	1	3	0
60	44	8	2	0
70	51	15	1	0
80	59	6	0	0
90	66	12	3	0
100	74	3	2	0
200	148	7	0	0
300	222	10	2	0
400	296	14	0	0
500	371	1	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	95
2	0	0	1	62
3	0	0	2	29
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	2	124
2	0	1	1	120
3	0	2	0	116
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	2	3	112
2	1	1	3	96
3	2	0	3	80
4	2	3	3	64
5	3	2	3	48
6	4	1	3	32
7	5	0	3	16
8	5	3	3	0
9	6	2	2	112
10	7	1	2	96
11	8	0	2	80
12	8	3	2	64
13	9	2	2	48
14	10	1	2	32
15	11	0	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	11	3	3
2	1	7	3	2
3	2	3	3	1
4	2	15	3	0
5	3	11	2	3
6	4	7	2	2
7	5	3	2	1
8	5	15	2	0
9	6	11	1	3
10	7	7	1	2
20	14	14	3	0
30	22	6	0	2
40	29	13	2	0
50	37	4	3	2
60	44	12	1	0
70	52	3	2	2
80	59	11	0	0
90	67	2	1	2
100	74	9	3	0
200	149	3	2	0
300	223	13	1	0
400	298	7	0	0
500	373	0	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	191
2	0	0	1	128
3	0	0	2	64
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	2	252
2	0	1	1	248
3	0	2	0	244
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	2	3	240
2	1	1	3	224
3	2	0	3	208
4	2	3	3	192
5	3	2	3	176
6	4	1	3	160
7	5	0	3	144
8	5	3	3	128
9	6	2	3	112
10	7	1	3	96
11	8	0	3	80
12	8	3	3	64
13	9	2	3	48
14	10	1	3	32
15	11	0	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	0	0
2	1	8	0	0
3	2	4	0	0
4	3	0	0	0
5	3	12	0	0
6	4	8	0	0
7	5	4	0	0
8	6	0	0	0
9	6	12	0	0
10	7	8	0	0
20	15	0	0	0
30	22	8	0	0
40	30	0	0	0
50	37	8	0	0
60	45	0	0	0
70	52	8	0	0
80	60	0	0	0
90	67	8	0	0
100	75	0	0	0
200	150	0	0	0
300	225	0	0	0
400	300	0	0	0
500	375	0	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	4
1	0	0	0	3
2	0	0	1	2
3	0	0	2	1
qu.	Lot	qu.	pf.	0
1	0	0	3	0
2	0	1	2	0
3	0	2	1	0
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	3	0	0
2	1	2	0	0
3	2	1	0	0
4	3	0	0	0
5	3	3	0	0
6	4	2	0	0
7	5	1	0	0
8	6	0	0	0
9	6	3	0	0
10	7	2	0	0
11	8	1	0	0
12	9	0	0	0
13	9	3	0	0
14	10	2	0	0
15	11	1	0	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	0	1
2	1	8	0	2
3	2	4	0	3
4	3	0	1	0
5	3	12	1	1
6	4	8	1	2
7	5	4	1	3
8	6	0	2	0
9	6	12	2	1
10	7	8	2	2
20	15	1	1	0
30	22	9	3	2
40	30	2	2	0
50	37	11	0	2
60	45	3	3	0
70	52	12	1	2
80	60	5	0	0
90	67	13	2	2
100	75	6	1	0
200	150	12	2	0
300	226	2	3	0
400	301	9	0	0
500	376	15	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	193
2	0	0	1	130
3	0	0	2	67
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	4
2	0	1	2	8
3	0	2	1	12
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	16
2	1	2	0	32
3	2	1	0	48
4	3	0	0	64
5	3	3	0	80
6	4	2	0	96
7	5	1	0	112
8	6	0	0	128
9	6	3	0	144
10	7	2	0	160
11	8	1	0	176
12	9	0	0	192
13	9	3	0	208
14	10	2	0	224
15	11	1	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	0	2
2	1	8	1	0
3	2	4	1	2
4	3	0	2	0
5	3	12	2	2
6	4	8	3	0
7	5	4	3	2
8	6	1	0	0
9	6	13	0	2
10	7	9	1	0
20	15	2	2	0
30	22	11	3	0
40	30	5	0	0
50	37	14	1	0
60	45	7	2	0
70	53	0	3	0
80	60	10	0	0
90	68	3	1	0
100	75	12	2	0
200	151	9	0	0
300	227	5	2	0
400	303	2	0	0
500	378	14	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	97
2	0	0	1	66
3	0	0	2	35
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	4
2	0	1	2	8
3	0	2	1	12
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	0	16
2	1	2	0	32
3	2	1	0	48
4	3	0	0	64
5	3	3	0	80
6	4	2	0	96
7	5	1	0	112
8	6	0	1	0
9	6	3	1	16
10	7	2	1	32
11	8	1	1	48
12	9	0	1	64
13	9	3	1	80
14	10	2	1	96
15	11	1	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	0	3
2	1	8	1	2
3	2	4	2	1
4	3	0	3	0
5	3	12	3	3
6	4	9	0	2
7	5	5	1	1
8	6	1	2	0
9	6	13	2	3
10	7	9	3	2
20	15	3	3	0
30	22	13	2	2
40	30	7	2	0
50	38	1	1	2
60	45	11	1	0
70	53	5	0	2
80	60	15	0	0
90	68	8	3	2
100	76	2	3	0
200	152	5	2	0
300	228	8	1	0
400	304	11	0	0
500	380	13	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	195
2	0	0	1	134
3	0	0	2	73
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	12
2	0	1	2	24
3	0	2	1	36
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	48
2	1	2	0	96
3	2	1	0	144
4	3	0	0	192
5	3	3	0	240
6	4	2	1	32
7	5	1	1	80
8	6	0	1	128
9	6	3	1	176
10	7	2	1	224
11	8	1	2	16
12	9	0	2	64
13	9	3	2	112
14	10	2	2	160
15	11	1	2	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	1	0
2	1	8	2	0
3	2	4	3	0
4	3	1	0	0
5	3	13	1	0
6	4	9	2	0
7	5	5	3	0
8	6	2	0	0
9	6	14	1	0
10	7	10	2	0
20	15	5	0	0
30	22	15	2	0
40	30	10	0	0
50	38	4	2	0
60	45	15	0	0
70	53	9	2	0
80	61	4	0	0
90	68	14	2	0
100	76	9	0	0
200	153	2	0	0
300	229	11	0	0
400	306	4	0	0
500	382	13	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	49
2	0	0	1	34
3	0	0	2	19
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	4
2	0	1	2	8
3	0	2	1	12
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	0	16
2	1	2	0	32
3	2	1	0	48
4	3	0	1	0
5	3	3	1	16
6	4	2	1	32
7	5	1	1	48
8	6	0	2	0
9	6	3	2	16
10	7	2	2	32
11	8	1	2	48
12	9	0	3	0
13	9	3	3	16
14	10	2	3	32
15	11	1	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	1	1
2	1	8	2	2
3	2	4	3	3
4	3	1	1	0
5	3	13	2	1
6	4	9	3	2
7	5	6	0	3
8	6	2	2	0
9	6	14	3	1
10	7	11	0	2
20	15	6	1	0
30	23	1	1	2
40	30	12	2	0
50	38	7	2	2
60	46	2	3	0
70	53	13	3	2
80	61	9	0	0
90	69	4	0	2
100	76	15	1	0
200	153	14	2	0
300	230	13	3	0
400	307	13	0	0
500	384	12	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	197
2	0	0	1	138
3	0	0	2	79
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	20
2	0	1	2	40
3	0	2	1	60
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	80
2	1	2	0	160
3	2	1	0	240
4	3	0	1	64
5	3	3	1	144
6	4	2	1	224
7	5	1	2	48
8	6	0	2	128
9	6	3	2	208
10	7	2	3	32
11	8	1	3	112
12	9	0	3	192
13	10	0	0	16
14	10	3	0	96
15	11	2	0	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	1	2
2	1	8	3	0
3	2	5	0	2
4	3	1	2	0
5	3	13	3	2
6	4	10	1	0
7	5	6	2	2
8	6	3	0	0
9	6	15	1	2
10	7	11	3	0
20	15	7	2	0
30	23	3	1	0
40	30	15	0	0
50	38	10	3	0
60	46	6	2	0
70	54	2	1	0
80	61	14	0	0
90	69	9	3	0
100	77	5	2	0
200	154	11	0	0
300	232	0	2	0
400	309	6	0	0
500	386	11	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	99
2	0	0	1	70
3	0	0	2	41
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	12
2	0	1	2	24
3	0	2	1	36
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	0	48
2	1	2	0	96
3	2	1	1	16
4	3	0	1	64
5	3	3	1	112
6	4	2	2	32
7	5	1	2	80
8	6	0	3	0
9	6	3	3	48
10	7	2	3	96
11	8	2	0	16
12	9	1	0	64
13	10	0	0	112
14	10	3	1	32
15	11	2	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	1	3
2	1	8	3	2
3	2	5	1	1
4	3	1	3	0
5	3	14	0	3
6	4	10	2	2
7	5	7	0	1
8	6	3	2	0
9	6	15	3	3
10	7	12	1	2
20	15	8	3	0
30	23	5	0	2
40	31	1	2	0
50	38	13	3	2
60	46	10	1	0
70	54	6	2	2
80	62	3	0	0
90	69	15	1	2
100	77	11	3	0
200	155	7	2	0
300	233	3	1	0
400	310	15	0	0
500	388	10	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	199
2	0	0	1	142
3	0	0	2	85
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	28
2	0	1	2	56
3	0	2	1	84
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	112
2	1	2	0	224
3	2	1	1	80
4	3	0	1	192
5	3	3	2	48
6	4	2	2	160
7	5	1	3	16
8	6	0	3	128
9	6	3	3	240
10	7	3	0	96
11	8	2	0	208
12	9	1	1	64
13	10	0	1	176
14	10	3	2	32
15	11	2	2	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	2	0
2	1	9	0	0
3	2	5	2	0
4	3	2	0	0
5	3	14	2	0
6	4	11	0	0
7	5	7	2	0
8	6	4	0	0
9	7	0	2	0
10	7	13	0	0
20	15	10	0	0
30	23	7	0	0
40	31	4	0	0
50	39	1	0	0
60	46	14	0	0
70	54	11	0	0
80	62	8	0	0
90	70	5	0	0
100	78	2	0	0
200	156	4	0	0
300	234	6	0	0
400	312	8	0	0
500	390	10	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	25
2	0	0	1	18
3	0	0	2	11
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	3	4
2	0	1	2	8
3	0	2	1	12
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	3	0	16
2	1	2	1	0
3	2	1	1	16
4	3	0	2	0
5	3	3	2	16
6	4	2	3	0
7	5	1	3	16
8	6	1	0	0
9	7	0	0	16
10	7	3	1	0
11	8	2	1	16
12	9	1	2	0
13	10	0	2	16
14	10	3	3	0
15	11	2	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	2	1
2	1	9	0	2
3	2	5	2	3
4	3	2	1	0
5	3	14	3	1
6	4	11	1	2
7	5	7	3	3
8	6	4	2	0
9	7	1	0	1
10	7	13	2	2
20	15	11	1	0
30	23	8	3	2
40	31	6	2	0
50	39	4	0	2
60	47	1	3	0
70	54	15	1	2
80	62	13	0	0
90	70	10	2	2
100	78	8	1	0
200	157	0	2	0
300	235	8	3	0
400	314	1	0	0
500	392	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	201
2	0	0	1	146
3	0	0	2	91
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	36
2	0	1	2	72
3	0	2	1	108
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	144
2	1	2	1	32
3	2	1	1	176
4	3	0	2	64
5	3	3	2	208
6	4	2	3	96
7	5	1	3	240
8	6	1	0	128
9	7	0	1	16
10	7	3	1	160
11	8	2	2	48
12	9	1	2	192
13	10	0	3	80
14	10	3	3	224
15	11	3	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	2	2
2	1	9	1	0
3	2	5	3	2
4	3	2	2	0
5	3	15	0	2
6	4	11	3	0
7	5	8	1	2
8	6	5	0	0
9	7	1	2	2
10	7	14	1	0
20	15	12	2	0
30	23	10	3	0
40	31	9	0	0
50	39	7	1	0
60	47	5	2	0
70	55	3	3	0
80	63	2	0	0
90	71	0	1	0
100	78	14	2	0
200	157	13	0	0
300	236	11	2	0
400	315	10	0	0
500	394	8	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	101
2	0	0	1	74
3	0	0	2	47
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	20
2	0	1	2	40
3	0	2	1	60
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	0	80
2	1	2	1	32
3	2	1	1	112
4	3	0	2	64
5	3	3	3	16
6	4	2	3	96
7	5	2	0	48
8	6	1	1	0
9	7	0	1	80
10	7	3	2	32
11	8	2	2	112
12	9	1	3	64
13	10	1	0	16
14	11	0	0	96
15	11	3	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	12	2	3
2	1	9	1	2
3	2	6	0	1
4	3	2	3	0
5	3	15	1	3
6	4	12	0	2
7	5	8	3	1
8	6	5	2	0
9	7	2	0	3
10	7	14	3	2
20	15	13	3	0
30	23	12	2	2
40	31	11	2	0
50	39	10	1	2
60	47	9	1	0
70	55	8	0	2
80	63	7	0	0
90	71	5	3	2
100	79	4	3	0
200	158	9	2	0
300	237	14	1	0
400	317	3	0	0
500	396	7	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	203
2	0	0	1	150
3	0	0	2	97
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	44
2	0	1	2	88
3	0	2	1	132
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	176
2	1	2	1	96
3	2	1	2	16
4	3	0	2	192
5	3	3	3	112
6	4	3	0	32
7	5	2	0	208
8	6	1	1	128
9	7	0	2	48
10	7	3	2	224
11	8	2	3	144
12	9	2	0	64
13	10	1	0	240
14	11	0	1	160
15	11	3	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	3	0
2	1	9	2	0
3	2	6	1	0
4	3	3	0	0
5	3	15	3	0
6	4	12	2	0
7	5	9	1	0
8	6	6	0	0
9	7	2	3	0
10	7	15	2	0
20	15	15	0	0
30	23	14	2	0
40	31	14	0	0
50	39	13	2	0
60	47	13	0	0
70	55	12	2	0
80	63	12	0	0
90	71	11	2	0
100	79	11	0	0
200	159	6	0	0
300	239	1	0	0
400	318	12	0	0
500	398	7	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	51
2	0	0	1	38
3	0	0	2	25
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	12
2	0	1	2	24
3	0	2	1	36
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	0	48
2	1	2	1	32
3	2	1	2	16
4	3	0	3	0
5	3	3	3	48
6	4	3	0	32
7	5	2	1	16
8	6	1	2	0
9	7	0	2	48
10	7	3	3	32
11	8	3	0	16
12	9	2	1	0
13	10	1	1	48
14	11	0	2	32
15	11	3	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	3	1
2	1	9	2	2
3	2	6	1	3
4	3	3	1	0
5	4	0	0	1
6	4	12	3	2
7	5	9	2	3
8	6	6	2	0
9	7	3	1	1
10	8	0	0	2
20	16	0	1	0
30	24	0	1	2
40	32	0	2	0
50	40	0	2	2
60	48	0	3	0
70	56	0	3	2
80	64	1	0	0
90	72	1	0	2
100	80	1	1	0
200	160	2	2	0
300	240	3	3	0
400	320	5	0	0
500	400	6	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	205
2	0	0	1	154
3	0	0	2	103
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	52
2	0	1	2	104
3	0	2	1	156
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	208
2	1	2	1	160
3	2	1	2	112
4	3	0	3	64
5	4	0	0	16
6	4	3	0	224
7	5	2	1	176
8	6	1	2	128
9	7	0	3	80
10	8	0	0	32
11	8	3	0	240
12	9	2	1	192
13	10	1	2	144
14	11	0	3	96
15	12	0	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	3	2
2	1	9	3	0
3	2	6	2	2
4	3	3	2	0
5	4	0	1	2
6	4	13	1	0
7	5	10	0	2
8	6	7	0	0
9	7	3	3	2
10	8	0	3	0
20	16	1	2	0
30	24	2	1	0
40	32	3	0	0
50	40	3	3	0
60	48	4	2	0
70	56	5	1	0
80	64	6	0	0
90	72	6	3	0
100	80	7	2	0
200	160	15	0	0
300	241	6	2	0
400	321	14	0	0
500	402	5	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	103
2	0	0	1	78
3	0	0	2	53
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	28
2	0	1	2	56
3	0	2	1	84
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	0	112
2	1	2	1	96
3	2	1	2	80
4	3	0	3	64
5	4	0	0	48
6	4	3	1	32
7	5	2	2	16
8	6	1	3	0
9	7	0	3	112
10	8	0	0	96
11	8	3	1	80
12	9	2	2	64
13	10	1	3	48
14	11	1	0	32
15	12	0	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	12	3	3
2	1	9	3	2
3	2	6	3	1
4	3	3	3	0
5	4	0	2	3
6	4	13	2	2
7	5	10	2	1
8	6	7	2	0
9	7	4	1	3
10	8	1	1	2
20	16	2	3	0
30	24	4	0	2
40	32	5	2	0
50	40	6	3	2
60	48	8	1	0
70	56	9	2	2
80	64	11	0	0
90	72	12	1	2
100	80	13	3	0
200	164	11	2	0
300	242	9	1	0
400	323	7	0	0
500	404	4	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	207
2	0	0	1	158
3	0	0	2	109
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	60
2	0	1	2	120
3	0	2	1	180
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	0	240
2	1	2	1	224
3	2	1	2	208
4	3	0	3	192
5	4	0	0	176
6	4	3	1	160
7	5	2	2	144
8	6	1	3	128
9	7	1	0	112
10	8	0	1	96
11	8	3	2	80
12	9	2	3	64
13	10	2	0	48
14	11	1	1	32
15	12	0	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	0	0
2	1	10	0	0
3	2	7	0	0
4	3	4	0	0
5	4	1	0	0
6	4	14	0	0
7	5	11	0	0
8	6	8	0	0
9	7	5	0	0
10	8	2	0	0
20	16	4	0	0
30	24	6	0	0
40	32	8	0	0
50	40	10	0	0
60	48	12	0	0
70	56	14	0	0
80	65	0	0	0
90	73	2	0	0
100	81	4	0	0
200	162	8	0	0
300	243	12	0	0
400	325	0	0	0
500	406	4	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	13
2	0	0	1	10
3	0	0	2	7
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	3	4
2	0	1	2	8
3	0	2	1	12
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	3	1	0
2	1	2	2	0
3	2	1	3	0
4	3	1	0	0
5	4	0	1	0
6	4	3	2	0
7	5	2	3	0
8	6	2	0	0
9	7	1	1	0
10	8	0	2	0
11	8	3	3	0
12	9	3	0	0
13	10	2	1	0
14	11	1	2	0
15	12	0	3	0

Mr	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	0	1
2	1	10	0	2
3	2	7	0	3
4	3	4	1	0
5	4	1	1	1
6	4	14	1	2
7	5	11	1	3
8	6	8	2	0
9	7	5	2	1
10	8	2	2	2
20	16	5	1	0
30	24	7	3	2
40	32	10	2	0
50	40	13	0	2
60	48	15	3	0
70	57	2	1	2
80	65	5	0	0
90	73	7	2	2
100	81	10	1	0
200	163	4	2	0
300	244	14	3	0
400	326	9	0	0
500	408	3	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	209
2	0	0	1	162
3	0	0	2	115
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	68
2	0	1	2	136
3	0	2	1	204
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	16
2	1	2	2	32
3	2	1	3	48
4	3	1	0	64
5	4	0	1	80
6	4	3	2	96
7	5	2	3	112
8	6	2	0	128
9	7	1	1	144
10	8	0	2	160
11	8	3	3	176
12	9	3	0	192
13	10	2	1	208
14	11	1	2	224
15	12	0	3	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	0	2
2	1	10	1	0
3	2	7	1	2
4	3	4	2	0
5	4	1	2	2
6	4	14	3	0
7	5	11	3	2
8	6	9	0	0
9	7	6	0	2
10	8	3	1	0
20	16	6	2	0
30	24	9	3	0
40	32	13	0	0
50	41	0	1	0
60	49	3	2	0
70	57	6	3	0
80	65	10	0	0
90	73	13	1	0
100	82	0	2	0
200	164	1	0	0
300	246	1	2	0
400	328	2	0	0
500	410	2	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	105
2	0	0	1	82
3	0	0	2	59
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	36
2	0	1	2	72
3	0	2	1	108
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	1	16
2	1	2	2	32
3	2	1	3	48
4	3	1	0	64
5	4	0	1	80
6	4	3	2	96
7	5	2	3	112
8	6	2	1	0
9	7	1	2	16
10	8	0	3	32
11	9	0	0	48
12	9	3	1	64
13	10	2	2	80
14	11	1	3	96
15	12	1	0	112

Mr	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	0	3
2	1	10	1	2
3	2	7	2	1
4	3	4	3	0
5	4	1	3	3
6	4	15	0	2
7	5	12	1	1
8	6	9	2	0
9	7	6	2	3
10	8	3	3	2
20	16	7	3	0
30	24	11	2	2
40	32	15	2	0
50	41	3	1	2
60	49	7	1	0
70	57	11	0	2
80	65	15	0	0
90	74	2	3	2
100	82	6	3	0
200	164	13	2	0
300	247	4	1	0
400	329	11	0	0
500	412	1	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	211
2	0	0	1	166
3	0	0	2	121
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	76
2	0	1	2	152
3	0	2	1	228
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	48
2	1	2	2	96
3	2	1	3	144
4	3	1	0	192
5	4	0	1	240
6	4	3	3	32
7	5	3	0	80
8	6	2	1	128
9	7	1	2	176
10	8	0	3	224
11	9	0	1	16
12	9	3	2	64
13	10	2	3	112
14	11	2	0	160
15	12	1	1	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	1	0
2	1	10	2	0
3	2	7	3	0
4	3	5	0	0
5	4	2	1	0
6	4	15	2	0
7	5	12	3	0
8	6	10	0	0
9	7	7	1	0
10	8	4	2	0
20	16	9	0	0
30	24	13	2	0
40	33	2	0	0
50	41	6	2	0
60	49	11	0	0
70	57	15	2	0
80	66	4	0	0
90	74	8	2	0
100	82	13	0	0
200	165	10	0	0
300	248	7	0	0
400	331	4	0	0
500	414	1	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	53
2	0	0	1	42
3	0	0	2	31
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	20
2	0	1	2	40
3	0	2	1	60
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	1	16
2	1	2	2	32
3	2	1	3	48
4	3	1	1	0
5	4	0	2	16
6	4	3	3	32
7	5	3	0	48
8	6	2	2	0
9	7	1	3	16
10	8	1	0	32
11	9	0	1	48
12	9	3	3	0
13	10	3	0	16
14	11	2	1	32
15	12	1	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	1	1
2	1	10	2	2
3	2	7	3	3
4	3	5	1	0
5	4	2	2	1
6	4	15	3	2
7	5	13	0	3
8	6	10	2	0
9	7	7	3	1
10	8	5	0	2
20	16	10	1	0
30	24	15	1	2
40	33	4	2	0
50	41	9	2	2
60	49	14	3	0
70	58	3	3	2
80	66	9	0	0
90	74	14	0	2
100	83	3	1	0
200	166	6	2	0
300	249	9	3	0
400	332	13	0	0
500	416	0	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	213
2	0	0	1	170
3	0	0	2	127
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	84
2	0	1	2	168
3	0	2	1	252
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	80
2	1	2	2	160
3	2	1	3	240
4	3	1	1	64
5	4	0	2	144
6	4	3	3	224
7	5	3	1	48
8	6	2	2	128
9	7	1	3	208
10	8	1	1	32
11	9	0	2	112
12	9	3	3	192
13	10	3	1	16
14	11	2	2	96
15	12	1	3	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	1	2
2	1	10	3	0
3	2	8	0	2
4	3	5	2	0
5	4	2	3	2
6	5	0	1	0
7	5	13	2	2
8	6	11	0	0
9	7	8	1	2
10	8	5	3	0
20	16	11	2	0
30	25	1	1	0
40	33	7	0	0
50	41	12	3	0
60	50	2	2	0
70	58	8	1	0
80	66	14	0	0
90	75	3	3	0
100	83	9	2	0
200	167	3	0	0
300	250	12	2	0
400	334	6	0	0
500	417	15	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	107
2	0	0	1	86
3	0	0	2	65
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	44
2	0	1	2	88
3	0	2	2	4
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	1	48
2	1	2	2	96
3	2	2	0	16
4	3	1	1	64
5	4	0	2	112
6	5	0	0	32
7	5	3	1	80
8	6	2	3	0
9	7	2	0	48
10	8	1	1	96
11	9	0	3	16
12	10	0	0	64
13	10	3	1	112
14	11	2	3	32
15	12	2	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	1	3
2	1	10	3	2
3	2	8	1	1
4	3	5	3	0
5	4	3	0	3
6	5	0	2	2
7	5	14	0	1
8	6	11	2	0
9	7	8	3	3
10	8	6	1	2
20	16	12	3	0
30	25	3	0	2
40	33	9	2	0
50	41	15	3	2
60	50	6	1	0
70	58	12	2	2
80	67	3	0	0
90	75	9	1	2
100	83	15	3	0
200	167	15	2	0
300	251	15	1	0
400	335	15	0	0
500	419	14	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	215
2	0	0	1	174
3	0	0	2	133
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	92
2	0	1	2	184
3	0	2	2	20
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	112
2	1	2	2	224
3	2	2	0	80
4	3	1	1	192
5	4	0	3	48
6	5	0	0	160
7	5	3	2	16
8	6	2	3	128
9	7	2	0	240
10	8	1	2	96
11	9	0	3	208
12	10	0	1	64
13	10	3	2	176
14	11	3	0	32
15	12	2	1	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	2	0
2	1	11	0	0
3	2	8	2	0
4	3	6	0	0
5	4	4	2	0
6	5	1	0	0
7	5	14	2	0
8	6	12	0	0
9	7	9	2	0
10	8	7	0	0
20	16	14	0	0
30	25	5	0	0
40	33	12	0	0
50	42	3	0	0
60	50	10	0	0
70	59	1	0	0
80	67	8	0	0
90	75	15	0	0
100	84	6	0	0
200	168	12	0	0
300	253	2	0	0
400	337	8	0	0
500	421	14	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	27
2	0	0	1	22
3	0	0	2	17
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	3	12
2	0	1	2	24
3	0	2	2	4
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	3	1	16
2	1	2	3	0
3	2	2	0	16
4	3	1	2	0
5	4	0	3	16
6	5	0	1	0
7	5	3	2	16
8	6	3	0	0
9	7	2	1	16
10	8	1	3	0
11	9	1	0	16
12	10	0	2	0
13	10	3	3	16
14	11	3	1	0
15	12	2	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	2	1
2	1	11	0	2
3	2	8	2	3
4	3	6	1	0
5	4	3	3	1
6	5	1	1	2
7	5	14	3	3
8	6	12	2	0
9	7	10	0	1
10	8	7	2	2
20	16	15	1	0
30	25	6	3	2
40	33	14	2	0
50	42	6	0	2
60	50	13	3	0
70	59	5	1	2
80	67	13	0	0
90	76	4	2	2
100	84	12	1	0
200	169	8	2	0
300	254	4	3	0
400	339	1	0	0
500	423	13	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	217
2	0	0	1	178
3	0	0	2	139
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	100
2	0	1	2	200
3	0	2	2	44
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	144
2	1	2	3	32
3	2	2	0	176
4	3	1	2	64
5	4	0	3	208
6	5	0	1	96
7	5	3	2	240
8	6	3	0	128
9	7	2	2	16
10	8	1	3	160
11	9	1	1	48
12	10	0	2	192
13	11	0	0	80
14	11	3	1	224
15	12	2	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	2	2
2	1	11	1	0
3	2	8	3	2
4	3	6	2	0
5	4	4	0	2
6	5	1	3	0
7	5	15	1	2
8	6	13	0	0
9	7	10	2	2
10	8	8	1	0
20	17	0	2	0
30	25	8	3	0
40	34	1	0	0
50	42	9	1	0
60	51	1	2	0
70	59	9	3	0
80	68	2	0	0
90	76	10	1	0
100	85	2	2	0
200	170	5	0	0
300	255	7	2	0
400	340	10	0	0
500	425	12	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	109
2	0	0	1	90
3	0	0	2	71
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	52
2	0	1	2	104
3	0	2	2	28
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	1	80
2	1	2	3	32
3	2	2	0	112
4	3	1	2	64
5	4	1	0	16
6	5	0	1	96
7	5	3	3	48
8	6	3	1	0
9	7	2	2	80
10	8	2	0	32
11	9	1	1	112
12	10	0	3	64
13	11	0	1	16
14	11	3	2	96
15	12	3	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	13	2	3
2	1	11	1	2
3	2	9	0	1
4	3	6	3	0
5	4	4	1	3
6	5	2	0	2
7	5	15	3	1
8	6	13	2	0
9	7	11	0	3
10	8	8	3	2
20	17	1	3	0
30	25	10	2	2
40	34	3	2	0
50	42	12	1	2
60	51	5	1	0
70	59	14	0	2
80	68	7	0	0
90	76	15	3	2
100	85	8	3	0
200	171	1	2	0
300	256	10	1	0
400	342	3	0	0
500	427	11	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	219
2	0	0	1	182
3	0	0	2	145
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	108
2	0	1	2	216
3	0	2	2	78
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	176
2	1	2	3	96
3	2	2	1	16
4	3	1	2	192
5	4	1	0	112
6	5	0	2	32
7	5	3	3	208
8	6	3	1	128
9	7	2	3	48
10	8	2	0	224
11	9	1	2	144
12	10	1	0	64
13	11	0	1	240
14	11	3	3	160
15	12	3	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	3	0
2	1	11	2	0
3	2	9	1	0
4	3	7	0	0
5	4	4	3	0
6	5	2	2	0
7	6	0	1	0
8	6	14	0	0
9	7	11	3	0
10	8	9	2	0
20	17	3	0	0
30	25	12	2	0
40	34	6	0	0
50	42	15	2	0
60	51	9	0	0
70	60	2	2	0
80	68	12	0	0
90	77	5	2	0
100	85	15	0	0
200	171	14	0	0
300	257	13	0	0
400	343	12	0	0
500	429	11	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	55
2	0	0	1	46
3	0	0	2	37
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	28
2	0	1	2	56
3	0	2	2	20
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	1	48
2	1	2	3	32
3	2	2	1	16
4	3	1	3	0
5	4	1	0	48
6	5	0	2	32
7	6	0	0	16
8	6	3	2	0
9	7	2	3	48
10	8	2	1	32
11	9	1	3	16
12	10	1	1	0
13	11	0	2	48
14	12	0	0	32
15	12	3	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	3	1
2	1	11	2	2
3	2	9	1	3
4	3	7	1	0
5	4	5	0	1
6	5	2	3	2
7	6	0	2	3
8	6	14	2	0
9	7	12	1	1
10	8	10	0	2
20	17	4	1	0
30	25	14	1	2
40	34	8	2	0
50	43	2	2	2
60	51	12	3	0
70	60	6	3	2
80	69	1	0	0
90	77	11	0	2
100	86	5	1	0
200	172	10	2	0
300	258	15	3	0
400	345	5	0	0
500	431	10	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	221
2	0	0	1	186
3	0	0	2	151
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	116
2	0	1	2	232
3	0	2	2	92
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	208
2	1	2	3	160
3	2	2	1	112
4	3	1	3	64
5	4	1	1	16
6	5	0	2	224
7	6	0	0	176
8	6	3	2	128
9	7	3	0	80
10	8	2	2	32
11	9	1	3	240
12	10	1	1	192
13	11	0	3	144
14	12	0	1	96
15	12	3	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	3	2
2	1	11	3	0
3	2	9	2	2
4	3	7	2	0
5	4	5	1	2
6	5	3	1	0
7	6	1	0	2
8	6	15	0	0
9	7	12	3	2
10	8	10	3	0
20	17	5	2	0
30	26	0	1	0
40	34	11	0	0
50	43	5	3	0
60	52	0	2	0
70	60	11	1	0
80	69	6	0	0
90	78	0	3	0
100	86	11	2	0
200	173	7	0	0
300	260	2	2	0
400	346	14	0	0
500	433	9	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	111
2	0	0	1	94
3	0	0	2	77
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	60
2	0	1	2	120
3	0	2	2	52
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	1	112
2	1	2	3	96
3	2	2	1	80
4	3	1	3	64
5	4	1	1	48
6	5	0	3	32
7	6	0	1	16
8	6	3	3	0
9	7	3	0	112
10	8	2	2	96
11	9	2	0	80
12	10	1	2	64
13	11	1	0	48
14	12	0	2	32
15	13	0	0	16

Mr.	lnr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	13	3	3
2	1	11	3	2
3	2	9	3	1
4	3	7	3	0
5	4	5	2	3
6	5	3	2	2
7	6	1	2	1
8	6	15	2	0
9	7	13	1	3
10	8	11	1	2
20	17	6	3	0
30	26	2	0	2
40	34	13	2	0
50	43	8	3	2
60	52	4	1	0
70	60	15	2	2
80	69	11	0	0
90	78	6	1	2
100	87	1	3	0
200	174	3	2	0
300	261	5	1	0
400	348	7	0	0
500	435	8	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	223
2	0	0	1	190
3	0	0	2	157
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	24
2	0	1	2	248
3	0	2	2	116
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	1	240
2	1	2	3	224
3	2	2	1	208
4	3	1	3	192
5	4	1	1	176
6	5	0	3	160
7	6	0	1	144
8	6	3	3	128
9	7	3	1	112
10	8	2	3	96
11	9	2	1	80
12	10	1	3	64
13	11	1	1	48
14	12	0	3	32
15	13	0	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	0	0
2	1	12	0	0
3	2	10	0	0
4	3	8	0	0
5	4	6	0	0
6	5	4	0	0
7	6	2	0	0
8	7	0	0	0
9	7	14	0	0
10	8	12	0	0
20	17	8	0	0
30	26	4	0	0
40	35	0	0	0
50	43	12	0	0
60	52	8	0	0
70	61	4	0	0
80	70	0	0	0
90	78	12	0	0
100	87	8	0	0
200	175	0	0	0
300	262	8	0	0
400	350	0	0	0
500	437	8	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	0	7
2	0	0	1	6
3	0	0	2	5
qu.	Lot	qu.	pf.	8
1	0	0	3	4
2	0	1	3	0
3	0	2	2	4
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	3	2	0
2	1	3	0	0
3	2	2	2	0
4	3	2	0	0
5	4	1	2	0
6	5	1	0	0
7	6	0	2	0
8	7	0	0	0
9	7	3	2	0
10	8	3	0	0
11	9	2	2	0
12	10	2	0	0
13	11	1	2	0
14	12	1	0	0
15	13	0	2	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	0	1
2	1	12	0	2
3	2	10	0	3
4	3	8	1	0
5	4	6	1	1
6	5	4	1	2
7	6	2	1	3
8	7	0	2	0
9	7	14	2	1
10	8	12	2	2
20	17	9	1	0
30	26	5	3	2
40	35	2	2	0
50	43	15	0	2
60	52	11	3	0
70	61	8	1	2
80	70	5	0	0
90	79	1	2	2
100	87	14	1	0
200	175	12	2	0
300	263	10	3	0
400	351	9	0	0
500	439	7	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	225
2	0	0	1	194
3	0	0	2	163
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	132
2	0	1	3	8
3	0	2	2	140
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	16
2	1	3	0	32
3	2	2	2	48
4	3	2	0	64
5	4	1	2	80
6	5	1	0	96
7	6	0	2	112
8	7	0	0	128
9	7	3	2	144
10	8	3	0	160
11	9	2	2	176
12	10	2	0	192
13	11	1	2	208
14	12	1	0	224
15	13	0	2	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	0	2
2	1	12	1	0
3	2	10	1	2
4	3	8	2	0
5	4	6	2	2
6	5	4	3	0
7	6	2	3	2
8	7	1	0	0
9	7	15	0	2
10	8	13	1	0
20	17	10	2	0
30	26	7	3	0
40	35	5	0	0
50	44	2	1	0
60	52	15	2	0
70	61	12	3	0
80	70	10	0	0
90	79	7	1	0
100	88	4	2	0
200	176	9	0	0
300	264	13	2	0
400	353	2	0	0
500	441	6	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	113
2	0	0	1	98
3	0	0	2	83
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	68
2	0	1	3	8
3	0	2	2	76
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	2	16
2	1	3	0	32
3	2	2	2	48
4	3	2	0	64
5	4	1	2	80
6	5	1	0	96
7	6	0	2	112
8	7	0	1	0
9	7	3	3	16
10	8	3	1	32
11	9	2	3	48
12	10	2	1	64
13	11	1	3	80
14	12	1	1	96
15	13	0	3	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	0	3
2	1	12	1	2
3	2	10	2	1
4	3	8	3	0
5	4	6	3	3
6	5	5	0	2
7	6	3	1	1
8	7	1	2	0
9	7	15	2	3
10	8	13	3	2
20	17	11	3	0
30	26	9	2	2
40	35	7	2	0
50	44	5	1	2
60	53	3	1	0
70	62	1	0	2
80	70	15	0	0
90	79	12	3	2
100	88	10	3	0
200	177	5	2	0
300	266	0	1	0
400	354	11	0	0
500	443	5	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	227
2	0	0	1	198
3	0	0	2	169
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	140
2	0	1	3	24
3	0	2	2	164
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	48
2	1	3	0	96
3	2	2	2	144
4	3	2	0	192
5	4	1	2	240
6	5	1	1	32
7	6	0	3	80
8	7	0	1	128
9	7	3	3	176
10	8	3	1	224
11	9	3	0	16
12	10	2	2	64
13	11	2	0	112
14	12	1	2	160
15	13	1	0	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	1	0
2	1	12	2	0
3	2	10	3	0
4	3	9	0	0
5	4	7	1	0
6	5	5	2	0
7	6	3	3	0
8	7	2	0	0
9	8	0	1	0
10	8	14	2	0
20	17	13	0	0
30	26	11	2	0
40	35	10	0	0
50	44	8	2	0
60	53	7	0	0
70	62	5	2	0
80	71	4	0	0
90	80	2	2	0
100	89	1	0	0
200	178	2	0	0
300	267	3	0	0
400	356	4	0	0
500	445	5	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	57
2	0	0	1	50
3	0	0	2	43
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	36
2	0	1	3	8
3	0	2	2	44
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	2	16
2	1	3	0	32
3	2	2	2	48
4	3	2	1	0
5	4	1	3	16
6	5	1	1	32
7	6	0	3	48
8	7	0	2	0
9	8	0	0	16
10	8	3	2	32
11	9	3	0	48
12	10	2	3	0
13	11	2	1	16
14	12	1	3	32
15	13	1	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	1	1
2	1	12	2	2
3	2	10	3	3
4	3	9	1	0
5	4	7	2	1
6	5	5	3	2
7	6	4	0	3
8	7	2	2	0
9	8	0	3	1
10	8	15	0	2
20	17	14	1	0
30	26	13	1	2
40	35	12	2	0
50	44	11	2	2
60	53	10	3	0
70	62	9	3	2
80	71	9	0	0
90	80	8	0	2
100	89	7	1	0
200	178	14	2	0
300	268	5	3	0
400	357	13	0	0
500	447	4	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	229
2	0	0	1	202
3	0	0	2	175
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	148
2	0	1	3	40
3	0	2	2	188
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	80
2	1	3	0	160
3	2	2	2	240
4	3	2	1	64
5	4	1	3	144
6	5	1	1	224
7	6	1	0	48
8	7	0	2	128
9	8	0	0	208
10	8	3	3	32
11	9	3	1	112
12	10	2	3	192
13	11	2	2	16
14	12	2	0	96
15	13	1	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	1	2
2	1	12	3	0
3	2	11	0	2
4	3	9	2	0
5	4	7	3	2
6	5	6	1	0
7	6	4	2	2
8	7	3	0	0
9	8	1	1	2
10	8	15	3	0
20	17	15	2	0
30	26	15	1	0
40	35	15	0	0
50	44	14	3	0
60	53	14	2	0
70	62	14	1	0
80	71	14	0	0
90	80	13	3	0
100	89	13	2	0
200	179	11	0	0
300	269	8	2	0
400	359	6	0	0
500	449	3	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	115
2	0	0	1	102
3	0	0	2	89
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	76
2	0	1	3	24
3	0	2	2	100
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	2	48
2	1	3	0	96
3	2	2	3	16
4	3	2	1	64
5	4	1	3	112
6	5	1	2	32
7	6	1	0	80
8	7	0	3	0
9	8	0	1	48
10	8	3	3	96
11	9	3	2	16
12	10	3	0	64
13	11	2	2	112
14	12	2	1	32
15	13	1	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	1	3
2	1	12	3	2
3	2	11	1	1
4	3	9	3	0
5	4	8	0	3
6	5	6	2	2
7	6	5	0	1
8	7	3	2	0
9	8	1	3	3
10	9	0	1	2
20	18	0	3	0
30	27	1	0	2
40	36	1	2	0
50	45	1	3	2
60	54	2	1	0
70	63	2	2	2
80	72	3	0	0
90	81	3	1	2
100	90	3	3	0
200	180	7	2	0
300	270	11	1	0
400	360	15	0	0
500	451	2	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	231
2	0	0	1	206
3	0	0	2	181
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	156
2	0	1	3	56
3	0	2	2	212
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	112
2	1	3	0	224
3	2	2	3	80
4	3	2	1	192
5	4	2	0	48
6	5	1	2	160
7	6	1	1	16
8	7	0	3	128
9	8	0	1	240
10	9	0	0	96
11	9	3	2	208
12	10	3	1	64
13	11	2	3	176
14	12	2	2	32
15	13	2	0	144

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	2	0
2	1	13	0	0
3	2	11	2	0
4	3	10	0	0
5	4	8	2	0
6	5	7	0	0
7	6	5	2	0
8	7	4	0	0
9	8	2	2	0
10	9	1	0	0
20	18	2	0	0
30	27	3	0	0
40	36	4	0	0
50	45	5	0	0
60	54	6	0	0
70	63	7	0	0
80	72	8	0	0
90	81	9	0	0
100	90	10	0	0
200	181	4	0	0
300	271	14	0	0
400	362	8	0	0
500	453	2	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	29
2	0	0	1	26
3	0	0	2	23
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	3	20
2	0	1	3	8
3	0	2	2	28
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	3	2	16
2	1	3	1	0
3	2	2	3	16
4	3	2	2	0
5	4	2	0	16
6	5	1	3	0
7	6	1	1	16
8	7	1	0	0
9	8	0	2	16
10	9	0	1	0
11	9	3	3	16
12	10	3	2	0
13	11	3	0	16
14	12	2	3	0
15	13	2	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	2	1
2	1	13	0	2
3	2	11	2	3
4	3	10	1	0
5	4	8	3	1
6	5	7	1	2
7	6	5	3	3
8	7	4	2	0
9	8	3	0	1
10	9	1	2	2
20	18	3	1	0
30	27	4	3	2
40	36	6	2	0
50	45	8	0	2
60	54	9	3	0
70	63	11	1	2
80	72	13	0	0
90	81	14	2	2
100	91	0	1	0
200	182	0	2	0
300	273	0	3	0
400	364	1	0	0
500	455	1	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	233
2	0	0	1	210
3	0	0	2	187
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	164
2	0	1	3	72
3	0	2	2	236
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	144
2	1	3	1	32
3	2	2	3	176
4	3	2	2	64
5	4	2	0	208
6	5	1	3	96
7	6	1	1	240
8	7	1	0	128
9	8	0	3	16
10	9	0	1	160
11	10	0	0	48
12	10	3	2	192
13	11	3	1	80
14	12	2	3	224
15	13	2	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	2	2
2	1	13	1	0
3	2	11	3	2
4	3	10	2	0
5	4	9	0	2
6	5	7	3	0
7	6	6	1	2
8	7	5	0	0
9	8	3	2	2
10	9	2	1	0
20	18	4	2	0
30	27	6	3	0
40	36	9	0	0
50	45	11	1	0
60	54	13	2	0
70	63	15	3	0
80	73	2	0	0
90	82	4	1	0
100	91	6	2	0
200	182	13	0	0
300	274	3	2	0
400	365	10	0	0
500	457	0	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	117
2	0	0	1	106
3	0	0	2	95
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	84
2	0	1	3	40
3	0	2	2	124
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	2	80
2	1	3	1	32
3	2	2	3	112
4	3	2	2	64
5	4	2	1	16
6	5	1	3	96
7	6	1	2	48
8	7	1	1	0
9	8	0	3	80
10	9	0	2	32
11	10	0	0	112
12	10	3	3	64
13	11	3	2	16
14	12	3	0	96
15	13	2	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	14	2	3
2	1	13	1	2
3	2	12	0	1
4	3	10	3	0
5	4	9	1	3
6	5	8	0	2
7	6	6	3	1
8	7	5	2	0
9	8	4	0	3
10	9	2	3	2
20	18	5	3	0
30	27	8	2	2
40	36	11	2	0
50	45	14	1	2
60	55	1	1	0
70	64	4	0	2
80	73	7	0	0
90	82	9	3	2
100	91	12	3	0
200	183	9	2	0
300	275	6	1	0
400	367	3	0	0
500	458	15	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	235
2	0	0	1	214
3	0	0	2	193
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	172
2	0	1	3	88
3	0	2	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	176
2	1	3	1	96
3	2	3	0	16
4	3	2	2	192
5	4	2	1	112
6	5	2	0	32
7	6	1	2	208
8	7	1	1	128
9	8	1	0	48
10	9	0	2	224
11	10	0	1	144
12	11	0	0	64
13	11	3	2	240
14	12	3	1	160
15	13	3	0	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	3	0
2	1	13	2	0
3	2	12	1	0
4	3	11	0	0
5	4	9	3	0
6	5	8	2	0
7	6	7	1	0
8	7	6	0	0
9	8	4	3	0
10	9	3	2	0
20	18	7	0	0
30	27	10	2	0
40	36	14	0	0
50	46	1	2	0
60	55	5	0	0
70	64	8	2	0
80	73	12	0	0
90	82	15	2	0
100	92	3	0	0
200	184	6	0	0
300	276	9	0	0
400	368	12	0	0
500	460	15	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	59
2	0	0	1	54
3	0	0	2	49
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	44
2	0	1	3	24
3	0	2	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	2	48
2	1	3	1	32
3	2	3	0	16
4	3	2	3	0
5	4	2	1	48
6	5	2	0	32
7	6	1	3	16
8	7	1	2	0
9	8	1	0	48
10	9	0	3	32
11	10	0	2	16
12	11	0	1	0
13	11	3	3	48
14	12	3	2	32
15	13	3	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	3	1
2	1	13	2	2
3	2	12	1	3
4	3	11	1	0
5	4	10	0	1
6	5	8	3	2
7	6	7	2	3
8	7	6	2	0
9	8	5	1	1
10	9	4	0	2
20	18	8	1	0
30	27	12	1	2
40	37	0	2	0
50	46	4	2	2
60	55	8	3	0
70	64	12	3	2
80	74	1	0	0
90	83	5	0	2
100	92	9	1	0
200	185	2	2	0
300	277	11	3	0
400	370	5	0	0
500	462	14	1	0

pte.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	227
2	0	0	1	218
3	0	0	2	199
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	180
2	0	1	3	104
3	0	2	3	28
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	208
2	1	3	1	160
3	2	3	0	112
4	3	2	3	64
5	4	2	2	16
6	5	2	0	224
7	6	1	3	176
8	7	1	2	128
9	8	1	1	80
10	9	1	0	32
11	10	0	2	240
12	11	0	1	192
13	12	0	0	144
14	12	3	3	96
15	13	3	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	3	2
2	1	13	3	0
3	2	12	2	2
4	3	11	2	0
5	4	10	1	2
6	5	9	1	0
7	6	8	0	2
8	7	7	0	0
9	8	5	3	2
10	9	4	3	0
20	18	9	2	0
30	27	14	1	0
40	37	3	0	0
50	46	7	3	0
60	55	12	2	0
70	65	1	1	0
80	74	6	0	0
90	83	10	3	0
100	92	15	2	0
200	185	15	0	0
300	278	14	2	0
400	371	14	0	0
500	464	13	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	119
2	0	0	1	110
3	0	0	2	101
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	92
2	0	1	3	56
3	0	2	3	20
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	2	112
2	1	3	1	96
3	2	3	0	80
4	3	2	3	64
5	4	2	2	48
6	5	2	1	32
7	6	2	0	16
8	7	1	3	0
9	8	1	1	112
10	9	1	0	96
11	10	0	3	80
12	11	0	2	64
13	12	0	1	48
14	13	0	0	32
15	13	3	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	14	3	3
2	1	13	3	2
3	2	12	3	1
4	3	11	3	0
5	4	10	2	3
6	5	9	2	2
7	6	8	2	1
8	7	7	2	0
9	8	6	1	3
10	9	5	1	2
20	18	10	3	0
30	28	0	0	2
40	37	5	2	0
50	46	10	3	2
60	56	0	1	0
70	65	5	2	2
80	74	11	0	0
90	84	0	1	2
100	93	5	3	0
200	186	11	2	0
300	280	1	1	0
400	373	7	0	0
500	466	12	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	239
2	0	0	1	222
3	0	0	2	205
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	188
2	0	1	3	120
3	0	2	3	52
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	2	240
2	1	3	1	224
3	2	3	0	208
4	3	2	3	192
5	4	2	2	176
6	5	2	1	160
7	6	2	0	144
8	7	1	3	128
9	8	1	2	112
10	9	1	1	96
11	10	1	0	80
12	11	0	3	64
13	12	0	2	48
14	13	0	1	32
15	14	0	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	0	0
2	1	14	0	0
3	2	13	0	0
4	3	12	0	0
5	4	11	0	0
6	5	10	0	0
7	6	9	0	0
8	7	8	0	0
9	8	7	0	0
10	9	6	0	0
20	18	12	0	0
30	28	2	0	0
40	37	8	0	0
50	46	14	0	0
60	56	4	0	0
70	65	10	0	0
80	75	0	0	0
90	84	6	0	0
100	93	12	0	0
200	187	8	0	0
300	281	4	0	0
400	375	0	0	0
500	468	12	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	15
2	0	0	1	14
3	0	0	2	13
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	3	12
2	0	1	3	8
3	0	2	3	4
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	3	3	0
2	1	3	2	0
3	2	3	1	0
4	3	3	0	0
5	4	2	3	0
6	5	2	2	0
7	6	2	1	0
8	7	2	0	0
9	8	1	3	0
10	9	1	2	0
11	10	1	1	0
12	11	1	0	0
13	12	0	3	0
14	13	0	2	0
15	14	0	1	0

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	0	1
2	1	14	0	2
3	2	13	0	3
4	3	12	1	0
5	4	11	1	1
6	5	10	1	2
7	6	9	1	3
8	7	8	2	0
9	8	7	2	1
10	9	6	2	2
20	18	13	1	0
30	28	3	3	2
40	37	10	2	0
50	47	1	0	2
60	56	7	3	0
70	65	14	1	2
80	75	5	0	0
90	84	11	2	2
100	94	2	1	0
200	188	4	2	0
300	282	6	3	0
400	376	9	0	0
500	470	11	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	241
2	0	0	1	226
3	0	0	2	211
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	196
2	0	1	3	136
3	0	2	3	76
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	16
2	1	3	2	32
3	2	3	1	48
4	3	3	0	64
5	4	2	3	80
6	5	2	2	96
7	6	2	1	112
8	7	2	0	128
9	8	1	3	144
10	9	1	2	160
11	10	1	1	176
12	11	1	0	192
13	12	0	3	208
14	13	0	2	224
15	14	0	1	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	0	2
2	1	14	1	0
3	2	13	1	2
4	3	12	2	0
5	4	11	2	2
6	5	10	3	0
7	6	9	3	2
8	7	9	0	0
9	8	8	0	2
10	9	7	1	0
20	18	14	2	0
30	28	5	3	0
40	37	13	0	0
50	47	4	1	0
60	56	11	2	0
70	66	2	3	0
80	75	10	0	0
90	85	1	1	0
100	94	8	2	0
200	189	1	0	0
300	283	9	2	0
400	378	2	0	0
500	472	10	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	121
2	0	0	1	114
3	0	0	2	107
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	100
2	0	1	3	72
3	0	2	3	44
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	3	16
2	1	3	2	32
3	2	3	1	48
4	3	3	0	64
5	4	2	3	80
6	5	2	2	96
7	6	2	1	112
8	7	2	1	0
9	8	2	0	16
10	9	1	3	32
11	10	1	2	48
12	11	1	1	64
13	12	1	0	80
14	13	0	3	96
15	14	0	2	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	0	3
2	1	14	1	2
3	2	13	2	1
4	3	12	3	0
5	4	11	3	3
6	5	11	0	2
7	6	10	1	1
8	7	9	2	0
9	8	8	2	3
10	9	7	3	2
20	18	15	3	0
30	28	7	2	2
40	37	15	2	0
50	47	7	1	2
60	56	15	1	0
70	66	7	0	2
80	75	15	0	0
90	85	6	3	2
100	94	14	3	0
200	189	13	2	0
300	284	12	1	0
400	379	11	0	0
500	474	9	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	243
2	0	0	1	230
3	0	0	2	217
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	204
2	0	1	3	152
3	0	2	3	100
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	48
2	1	3	2	96
3	2	3	1	144
4	3	3	0	192
5	4	2	3	240
6	5	2	3	32
7	6	2	2	80
8	7	2	1	128
9	8	2	0	176
10	9	1	3	224
11	10	1	3	16
12	11	1	2	64
13	12	1	1	112
14	13	1	0	160
15	14	0	3	208

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	1	0
2	1	14	2	0
3	2	13	3	0
4	3	13	0	0
5	4	12	1	0
6	5	11	2	0
7	6	10	3	0
8	7	10	0	0
9	8	9	1	0
10	9	8	2	0
20	19	1	0	0
30	28	9	2	0
40	38	2	0	0
50	47	10	2	0
60	57	3	0	0
70	66	11	2	0
80	76	4	0	0
90	85	12	2	0
100	95	5	0	0
200	190	10	0	0
300	285	15	0	0
400	381	4	0	0
500	476	9	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	61
2	0	0	1	58
3	0	0	2	55
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	52
2	0	1	3	40
3	0	2	3	28
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	3	16
2	1	3	2	32
3	2	3	1	48
4	3	3	1	0
5	4	3	0	16
6	5	2	3	32
7	6	2	2	48
8	7	2	2	0
9	8	2	1	16
10	9	2	0	32
11	10	1	3	48
12	11	1	3	0
13	12	1	2	16
14	13	1	1	32
15	14	1	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	1	1
2	1	14	2	2
3	2	13	3	3
4	3	13	1	0
5	4	12	2	1
6	5	11	3	2
7	6	11	0	3
8	7	10	2	0
9	8	9	3	1
10	9	9	0	2
20	19	2	1	0
30	28	11	1	2
40	38	4	2	0
50	47	13	2	2
60	57	6	3	0
70	66	15	3	2
80	76	9	0	0
90	86	2	0	2
100	95	11	1	0
200	191	6	2	0
300	287	1	3	0
400	382	13	0	0
500	478	8	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	245
2	0	0	1	234
3	0	0	2	223
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	212
2	0	1	3	168
3	0	2	3	124
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	80
2	1	3	2	160
3	2	3	1	240
4	3	3	1	64
5	4	3	0	144
6	5	2	3	224
7	6	2	3	48
8	7	2	2	128
9	8	2	1	208
10	9	2	1	32
11	10	2	0	112
12	11	1	3	192
13	12	1	3	16
14	13	1	2	96
15	14	1	1	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	1	2
2	1	14	3	0
3	2	14	0	2
4	3	13	2	0
5	4	12	3	2
6	5	12	1	0
7	6	11	2	2
8	7	11	0	0
9	8	10	1	2
10	9	9	3	0
20	19	3	2	0
30	28	13	1	0
40	38	7	0	0
50	48	0	3	0
60	57	10	2	0
70	67	4	1	0
80	76	14	0	0
90	86	7	3	0
100	96	1	2	0
200	192	3	0	0
300	288	4	2	0
400	384	6	0	0
500	480	7	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	123
2	0	0	1	118
3	0	0	2	113
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	108
2	0	1	3	88
3	0	2	3	68
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	3	48
2	1	3	2	96
3	2	3	2	16
4	3	3	1	64
5	4	3	0	112
6	5	3	0	32
7	6	2	3	80
8	7	2	3	0
9	8	2	2	48
10	9	2	1	96
11	10	2	1	16
12	11	2	0	64
13	12	1	3	112
14	13	1	3	32
15	14	1	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	1	3
2	1	14	3	2
3	2	14	1	1
4	3	13	3	0
5	4	13	0	3
6	5	12	2	2
7	6	12	0	1
8	7	11	2	0
9	8	10	3	3
10	9	10	1	2
20	19	4	3	0
30	28	15	0	2
40	38	9	2	0
50	48	3	3	2
60	57	14	1	0
70	67	8	2	2
80	77	3	0	0
90	86	13	1	2
100	96	7	3	0
200	192	15	2	0
300	289	7	1	0
400	385	15	0	0
500	482	6	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	247
2	0	0	1	238
3	0	0	2	229
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	220
2	0	1	3	184
3	0	2	3	148
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	112
2	1	3	2	224
3	2	3	2	80
4	3	3	1	192
5	4	3	1	48
6	5	3	0	160
7	6	3	0	16
8	7	2	3	128
9	8	2	2	240
10	9	2	2	96
11	10	2	1	208
12	11	2	1	64
13	12	2	0	176
14	13	2	0	32
15	14	1	3	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	2	0
2	1	15	0	0
3	2	14	2	0
4	3	14	0	0
5	4	13	2	0
6	5	13	0	0
7	6	12	2	0
8	7	12	0	0
9	8	11	2	0
10	9	11	0	0
20	19	6	0	0
30	29	1	0	0
40	38	12	0	0
50	48	7	0	0
60	58	2	0	0
70	67	13	0	0
80	77	8	0	0
90	87	3	0	0
100	96	14	0	0
200	193	12	0	0
300	290	10	0	0
400	387	8	0	0
500	484	6	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	31
2	0	0	1	30
3	0	0	2	29
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	3	28
2	0	1	3	24
3	0	2	3	20
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	3	3	16
2	1	3	3	0
3	2	3	2	16
4	3	3	2	0
5	4	3	1	16
6	5	3	1	0
7	6	3	0	16
8	7	3	0	0
9	8	2	3	16
10	9	2	3	0
11	10	2	2	16
12	11	2	2	0
13	12	2	1	16
14	13	2	1	0
15	14	2	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	2	1
2	1	15	0	2
3	2	14	2	3
4	3	14	1	0
5	4	13	3	1
6	5	13	1	2
7	6	12	3	3
8	7	12	2	0
9	8	12	0	1
10	9	11	2	2
20	19	7	1	0
30	29	2	3	2
40	38	14	2	0
50	48	10	0	2
60	58	5	3	0
70	68	1	1	2
80	77	13	0	0
90	87	8	2	2
100	97	4	1	0
200	194	8	2	0
300	291	12	3	0
400	389	1	0	0
500	486	5	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	249
2	0	0	1	242
3	0	0	2	235
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	228
2	0	1	3	200
3	0	2	3	172
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	144
2	1	3	3	32
3	2	3	2	176
4	3	3	2	64
5	4	3	1	208
6	5	3	1	96
7	6	3	0	240
8	7	3	0	128
9	8	3	0	16
10	9	2	3	160
11	10	2	3	48
12	11	2	2	192
13	12	2	2	80
14	13	2	1	224
15	14	2	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	2	2
2	1	15	1	0
3	2	14	3	2
4	3	14	2	0
5	4	14	0	2
6	5	13	3	0
7	6	13	1	2
8	7	13	0	0
9	8	12	2	2
10	9	12	1	0
20	19	8	2	0
30	29	4	3	0
40	39	1	0	0
50	48	13	1	0
60	58	9	2	0
70	68	5	3	0
80	78	2	0	0
90	87	14	1	0
100	97	10	2	0
200	195	5	0	0
300	292	15	2	0
400	390	10	0	0
500	488	4	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	125
2	0	0	1	122
3	0	0	2	119
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	116
2	0	1	3	104
3	0	2	3	92
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	3	80
2	1	3	3	32
3	2	3	2	112
4	3	3	2	64
5	4	3	2	16
6	5	3	1	96
7	6	3	1	48
8	7	3	1	0
9	8	3	0	80
10	9	3	0	32
11	10	2	3	112
12	11	2	3	64
13	12	2	3	16
14	13	2	2	96
15	14	2	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	15	2	3
2	1	15	1	2
3	2	15	0	1
4	3	14	3	0
5	4	14	1	3
6	5	14	0	2
7	6	13	3	1
8	7	13	2	0
9	8	13	0	3
10	9	12	3	2
20	19	9	3	0
30	29	6	2	2
40	39	3	2	0
50	49	0	1	2
60	58	13	1	0
70	68	10	0	2
80	78	7	0	0
90	88	3	3	2
100	98	0	3	0
200	196	1	2	0
300	294	2	1	0
400	392	3	0	0
500	490	3	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	251
2	0	0	1	246
3	0	0	2	241
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	236
2	0	1	3	216
3	0	2	3	196
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	176
2	1	3	3	96
3	2	3	3	16
4	3	3	2	192
5	4	3	2	112
6	5	3	2	32
7	6	3	1	208
8	7	3	1	128
9	8	3	1	48
10	9	3	0	224
11	10	3	0	144
12	11	3	0	64
13	12	2	3	240
14	13	2	3	160
15	14	2	3	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	3	0
2	1	15	2	0
3	2	15	1	0
4	3	15	0	0
5	4	14	3	0
6	5	14	2	0
7	6	14	1	0
8	7	14	0	0
9	8	13	3	0
10	9	13	2	0
20	19	11	0	0
30	29	8	2	0
40	39	6	0	0
50	49	3	2	0
60	59	1	0	0
70	68	14	2	0
80	78	12	0	0
90	88	9	2	0
100	98	7	0	0
200	196	14	0	0
300	295	5	0	0
400	393	12	0	0
500	492	3	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	63
2	0	0	1	62
3	0	0	2	61
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	3	60
2	0	1	3	56
3	0	2	3	52
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	3	3	48
2	1	3	3	32
3	2	3	3	16
4	3	3	3	0
5	4	3	2	48
6	5	3	2	32
7	6	3	2	16
8	7	3	2	0
9	8	3	1	48
10	9	3	1	32
11	10	3	1	16
12	11	3	1	0
13	12	3	0	48
14	13	3	0	32
15	14	3	0	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	3	1
2	1	15	2	2
3	2	15	1	3
4	3	15	1	0
5	4	15	0	1
6	5	14	3	2
7	6	14	2	3
8	7	14	2	0
9	8	14	1	1
10	9	14	0	2
20	19	12	1	0
30	29	10	1	2
40	39	8	2	0
50	49	6	2	2
60	59	4	3	0
70	69	2	3	2
80	79	1	0	0
90	88	15	0	2
100	98	13	1	0
200	197	10	2	0
300	296	7	3	0
400	395	5	0	0
500	494	2	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	253
2	0	0	1	250
3	0	0	2	247
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	244
2	0	1	3	232
3	0	2	3	220
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	208
2	1	3	3	160
3	2	3	3	112
4	3	3	3	64
5	4	3	3	16
6	5	3	2	224
7	6	3	2	176
8	7	3	2	128
9	8	3	2	80
10	9	3	2	32
11	10	3	1	240
12	11	3	1	192
13	12	3	1	144
14	13	3	1	96
15	14	3	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	3	2
2	1	15	3	0
3	2	15	2	2
4	3	15	2	0
5	4	15	1	2
6	5	15	1	0
7	6	15	0	2
8	7	15	0	0
9	8	14	3	2
10	9	14	3	0
20	19	13	2	0
30	29	12	1	0
40	39	11	0	0
50	49	9	3	0
60	59	8	2	0
70	69	7	1	0
80	79	6	0	0
90	89	4	3	0
100	99	3	2	0
200	198	7	0	0
300	297	10	2	0
400	396	14	0	0
500	496	1	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	127
2	0	0	1	126
3	0	0	2	125
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	3	124
2	0	1	3	120
3	0	2	3	116
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	3	3	112
2	1	3	3	96
3	2	3	3	80
4	3	3	3	64
5	4	3	3	48
6	5	3	3	32
7	6	3	3	16
8	7	3	3	0
9	8	3	2	112
10	9	3	2	96
11	10	3	2	80
12	11	3	2	64
13	12	3	2	48
14	13	3	2	32
15	14	3	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	15	3	3
2	1	15	3	2
3	2	15	3	1
4	3	15	3	0
5	4	15	2	3
6	5	15	2	2
7	6	15	2	1
8	7	15	2	0
9	8	15	1	3
10	9	15	1	2
20	19	14	3	0
30	29	14	0	2
40	39	13	2	0
50	49	12	3	2
60	59	12	1	0
70	69	11	2	2
80	79	11	0	0
90	89	10	1	2
100	99	9	3	0
200	199	3	2	0
300	298	13	1	0
400	398	7	0	0
500	498	0	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	255
2	0	0	1	254
3	0	0	2	253
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	3	252
2	0	1	3	248
3	0	2	3	244
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	3	3	240
2	1	3	3	22
3	2	3	3	208
4	3	3	3	192
5	4	3	3	176
6	5	3	3	160
7	6	3	3	144
8	7	3	3	128
9	8	3	3	112
10	9	3	3	96
11	10	3	3	80
12	11	3	3	64
13	12	3	3	48
14	13	3	3	32
15	14	3	3	16

Verzeichnuß/wieviel 1. 2. 3. und so fort an biß auf 18. Gren / das ist/ biß auf das Lot/ nehmlich Lot / Quint und Pfenning Gewicht machen.

Gren		Lot	Quint	Pfen.	9
½	thut	0	0	0	4
1	thut	0	0	0	8
2	thut	0	0	1	7
3	thut	0	0	2	6
4	thut	0	0	3	5
5	thut	0	1	0	4
6	thut	0	1	1	3
7	thut	0	1	2	2
8	thut	0	1	3	1
9	thut	0	2	0	0
10	thut	0	2	0	8
11	thut	0	2	1	7
12	thut	0	2	2	6
13	thut	0	2	3	5
14	thut	0	3	0	4
15	thut	0	3	1	3
16	thut	0	3	2	2
17	thut	0	3	3	1
18	thut	1	0	0	0

Verzeichnuß / 1. 2. und 3. pfen. Item / 1. 2. 3. und 4. Quint / das ist 1. Lot / wie viel sie Gren machen.

Pfen.	thut	Gren	8
1	thut	1	1
2	thut	2	2
3	thut	3	3
Quint		Gren	8
1	thut	4	4
2	thut	9	0
3	thut	13	4
4	thut	18	0

SOLI DEO GLORIA.

TARIFFA

Uber das

Böldig-Silber/

Darinn zu ſehen / wie man das Gold rechnen und finden ſoll / ſo ſich in einem Silber befinden thut.

Bericht/
Wie diese Tariffa zu gebrauchen.

EIn Goldschmid schmeltzt 3. silberne verguldte Geschirr zusamen/ wigt das erste 15. Lot/ 3. quint/ 2. pfen. Das ander 1. Marck/ 6. Lot/ 1. quint/ 3. pfen. Und das dritte 2. Marck/ 2. Lot/ 2. quint/ 1. pfen. befind in der Marck 2. quint/ 1. Haller Gold. Wie viel Gold ist in diesen 3. Geschirren?

Man summier erstlich die 3. Geschirr zusammen/ kommen 4. Marck/ 8. Lot/ 3. quint/ 2. pfenn. steht also:

Marck	Lot	quint	pfenn.
—	15	3	2
1	6	1	3
2	2	2	1
Suma 4	8	3	2

wögen die 3. Geschirr.

Weiter suche man die 2. quint/ 1. hl. Gold in dieser Tariffa/ oben am 279. Blat/daselbst neben 4. Marck stehen 2. Lot/ 0 quint/ 2. pfenn. das schreibe man mit der Feder oder Kreiden auf einen Tisch/ und herüber gegen der rechten Hand/ neben 8. Lot steht 1. quint/ 0 pfenn. 128. im selben Feld über-

übersich / neben 3. quint stehen 204. und neben 2. pfenn. drob steht 34. Diese Posten setze man alle untereinander / und summier sie zusammen / so kommen 2. Lot / 1. quint / 2. pfenn. $\frac{366}{512}$ das ist mehr als 3. Viertel eines Hallers / steht also:

	Lot	quint	pfen.	512
	2	0	2	—
		1	0	128
			—	204
			—	34
Gold	2	1	2	366 ist in diesen dreyen Geschirren.

Begebe sich aber / daß ein Silber mehr als ein Lot Gold hielte: Als ich setze / die Marck hielte 1. Lot / 1. pfenn. 1. hl. so rechne man erstlich das Lot hierinnen am 294. und letzten Blat / darnach rechne man auch am 265. Blat / 1. pfenn. 1. hl. darzu / und summiere die Posten zusammen / so erlangt man die wahre Summa des Goldes.

Vale.

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	0	¼
2	0	0	0	½
3	0	0	0	¾
4	0	0	0	1
5	0	0	0	1¼
6	0	0	0	1½
7	0	0	0	1¾
8	0	0	0	2
9	0	0	0	2¼
10	0	0	0	2½
20	0	0	1	1
30	0	0	1	3½
40	0	0	2	2
50	0	0	3	0½
60	0	0	3	3
70	0	1	0	2½
80	0	1	1	0
90	0	1	1	2½
100	0	1	2	1
200	0	3	0	2
300	0	4	2	3
400	0	6	1	0
500	0	7	3	1

pfe.	lot	qu.	pf.	1024
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	lot	qu.	pf.	1024
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	lot	qu.	pf.	1024
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	0	128
9	0	0	0	144
10	0	0	0	160
11	0	0	0	176
12	0	0	0	192
13	0	0	0	208
14	0	0	0	224
15	0	0	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	½
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1½
4	0	0	0	2
5	0	0	0	2½
6	0	0	0	3
7	0	0	0	3½
8	0	0	1	0
9	0	0	1	½
10	0	0	1	1
20	0	0	2	2
30	0	0	3	3
40	0	1	1	0
50	0	1	2	1
60	0	1	3	2
70	0	2	0	3
80	0	2	2	0
90	0	2	3	1
100	0	3	0	2
200	0	6	1	0
300	0	9	1	2
400	0	12	2	0
500	0	15	2	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	0	128
9	0	0	0	144
10	0	0	0	160
11	0	0	0	176
12	0	0	0	192
13	0	0	0	208
14	0	0	0	224
15	0	0	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
4	0	0	1	0
5	0	0	1	1
6	0	0	1	2
7	0	0	1	3
8	0	0	2	0
9	0	0	2	1
10	0	0	2	2
20	0	1	1	0
30	0	1	3	2
40	0	2	2	0
50	0	3	0	2
60	0	3	3	0
70	0	4	1	2
80	0	5	0	0
90	0	5	2	2
100	0	6	1	0
200	0	12	2	0
300	1	2	3	0
400	1	9	0	0
500	1	15	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	0	128
9	0	0	0	144
10	0	0	0	160
11	0	0	0	176
12	0	0	0	192
13	0	0	0	208
14	0	0	0	224
15	0	0	0	240

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	1½
2	0	0	0	3
3	0	0	1	½
4	0	0	1	2
5	0	0	1	3½
6	0	0	2	1
7	0	0	2	2½
8	0	0	3	0
9	0	0	3	1½
10	0	0	3	3
20	0	1	3	2
30	0	2	3	1
40	0	3	3	0
50	0	4	2	3
60	0	5	2	2
70	0	6	2	1
80	0	7	2	0
90	0	8	1	3
100	0	9	1	2
200	1	2	3	0
300	1	12	0	2
400	2	5	2	0
500	2	14	3	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	48
2	0	0	0	96
3	0	0	0	144
4	0	0	0	192
5	0	0	0	240
6	0	0	0	288
7	0	0	0	336
8	0	0	0	384
9	0	0	0	432
10	0	0	0	480
11	0	0	1	16
12	0	0	1	64
13	0	0	1	112
14	0	0	1	160
15	0	0	1	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	0	2
2	0	0	1	0
3	0	0	1	2
4	0	0	2	0
5	0	0	2	2
6	0	0	3	0
7	0	0	3	2
8	0	1	0	0
9	0	1	0	2
10	0	1	1	0
20	0	2	2	0
30	0	3	3	0
40	0	5	0	0
50	0	6	1	0
60	0	7	2	0
70	0	8	3	0
80	0	10	0	0
90	0	11	1	0
100	0	12	2	0
200	1	9	0	0
300	2	5	2	0
400	3	2	0	0
500	3	14	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	0	64
5	0	0	0	80
6	0	0	0	96
7	0	0	0	112
8	0	0	1	0
9	0	0	1	16
10	0	0	1	32
11	0	0	1	48
12	0	0	1	64
13	0	0	1	80
14	0	0	1	96
15	0	0	1	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	0	2½
2	0	0	1	1
3	0	0	1	3½
4	0	0	2	2
5	0	0	3	½
6	0	0	3	3
7	0	1	0	1½
8	0	1	1	0
9	0	1	1	2½
10	0	1	2	1
20	0	3	0	2
30	0	4	2	3
40	0	6	1	0
50	0	7	3	1
60	0	9	1	2
70	0	10	3	3
80	0	12	2	0
90	0	14	0	1
100	0	15	2	2
200	1	15	1	0
300	2	14	3	2
400	3	14	2	0
500	4	14	0	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	80
2	0	0	0	160
3	0	0	0	240
4	0	0	0	320
5	0	0	0	400
6	0	0	0	480
7	0	0	1	48
8	0	0	1	128
9	0	0	1	208
10	0	0	1	288
11	0	0	1	368
12	0	0	1	448
13	0	0	2	16
14	0	0	2	96
15	0	0	2	176

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	0	3
2	0	0	1	2
3	0	0	2	1
4	0	0	3	0
5	0	0	3	3
6	0	1	0	2
7	0	1	1	1
8	0	1	2	0
9	0	1	2	3
10	0	1	3	2
20	0	3	3	0
30	0	5	2	2
40	0	7	2	0
50	0	9	1	2
60	0	11	1	0
70	0	13	0	2
80	0	15	0	0
90	1	0	3	2
100	1	2	3	0
200	2	5	2	0
300	3	8	1	0
400	4	11	0	0
500	5	13	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	48
2	0	0	0	96
3	0	0	0	144
4	0	0	0	192
5	0	0	0	240
6	0	0	1	32
7	0	0	1	80
8	0	0	1	128
9	0	0	1	176
10	0	0	1	224
11	0	0	2	16
12	0	0	2	64
13	0	0	2	112
14	0	0	2	160
15	0	0	2	208

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	0	3 1/2
2	0	0	1	3
3	0	0	2	2 1/2
4	0	0	3	2
5	0	1	0	1 1/2
6	0	1	1	1
7	0	1	2	1/2
8	0	1	3	0
9	0	1	3	3 1/2
10	0	2	0	3
20	0	4	1	2
30	0	6	2	1
40	0	8	3	0
50	0	10	3	3
60	0	13	0	2
70	0	15	1	1
80	1	1	2	0
90	1	3	2	3
100	1	5	3	2
200	2	11	3	0
300	4	1	2	2
400	5	7	2	0
500	6	13	1	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	0	84
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	112
2	0	0	0	224
3	0	0	0	336
4	0	0	0	448
5	0	0	1	48
6	0	0	1	160
7	0	0	1	272
8	0	0	1	384
9	0	0	1	496
10	0	0	2	96
11	0	0	2	208
12	0	0	2	320
13	0	0	2	432
14	0	0	3	32
15	0	0	3	144

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	1	0
2	0	0	2	0
3	0	0	3	0
4	0	1	0	0
5	0	1	1	0
6	0	1	2	0
7	0	1	3	0
8	0	2	0	0
9	0	2	1	0
10	0	2	2	0
20	0	5	0	0
30	0	7	2	0
40	0	10	0	0
50	0	12	2	0
60	0	15	0	0
70	1	1	2	0
80	1	4	0	0
90	1	6	2	0
100	1	9	0	0
200	3	2	0	0
300	4	11	0	0
400	6	4	0	0
500	7	13	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	16
2	0	0	0	32
3	0	0	0	48
4	0	0	1	0
5	0	0	1	16
6	0	0	1	32
7	0	0	1	48
8	0	0	2	0
9	0	0	2	16
10	0	0	2	32
11	0	0	2	48
12	0	0	3	0
13	0	0	3	16
14	0	0	3	32
15	0	0	3	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	1	½
2	0	0	2	1
3	0	0	3	1½
4	0	1	0	2
5	0	1	1	2½
6	0	1	2	3
7	0	1	3	3½
8	0	2	1	0
9	0	2	2	½
10	0	2	3	1
20	0	5	2	2
30	0	8	1	3
40	0	11	1	0
50	0	14	0	1
60	1	0	3	2
70	1	3	2	3
80	1	6	2	0
90	1	9	1	1
100	1	12	0	2
200	3	8	1	0
300	5	4	1	2
400	7	0	2	0
500	8	12	2	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	36
2	0	0	0	72
3	0	0	0	108
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	144
2	0	0	0	288
3	0	0	0	432
4	0	0	1	64
5	0	0	1	208
6	0	0	1	352
7	0	0	1	496
8	0	0	2	128
9	0	0	2	272
10	0	0	2	416
11	0	0	3	48
12	0	0	3	192
13	0	0	3	336
14	0	0	3	480
15	0	0	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	1
2	0	0	2	2
3	0	0	3	3
4	0	1	1	0
5	0	1	2	1
6	0	1	3	2
7	0	2	0	3
8	0	2	2	0
9	0	2	3	1
10	0	3	0	2
20	0	6	1	0
30	0	9	1	2
40	0	12	2	0
50	0	15	2	2
60	1	2	3	0
70	1	5	3	2
80	1	9	0	0
90	1	12	0	2
100	1	15	1	0
200	3	14	2	0
300	5	13	3	0
400	7	13	0	0
500	9	12	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	80
2	0	0	0	160
3	0	0	0	240
4	0	0	1	64
5	0	0	1	144
6	0	0	1	224
7	0	0	2	48
8	0	0	2	128
9	0	0	2	208
10	0	0	3	32
11	0	0	3	112
12	0	0	3	192
13	0	1	0	16
14	0	1	0	96
15	0	1	0	176

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	1½
2	0	0	2	3
3	0	1	0	½
4	0	1	1	2
5	0	1	2	3½
6	0	2	0	1
7	0	2	1	2½
8	0	2	3	0
9	0	3	0	1½
10	0	3	1	3
20	0	6	3	2
30	0	10	1	1
40	0	13	3	0
50	1	1	0	3
60	1	4	2	2
70	1	8	0	1
80	1	11	2	0
90	1	14	3	3
100	2	2	1	2
200	4	4	3	0
300	6	7	0	2
400	8	9	2	0
500	10	11	3	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	0	33
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	44
2	0	0	0	88
3	0	0	0	132
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	176
2	0	0	0	352
3	0	0	1	16
4	0	0	1	192
5	0	0	1	368
6	0	0	2	32
7	0	0	2	208
8	0	0	2	384
9	0	0	3	48
10	0	0	3	224
11	0	0	3	400
12	0	1	0	64
13	0	1	0	240
14	0	1	0	416
15	0	1	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	2
2	0	0	3	0
3	0	1	0	2
4	0	1	2	0
5	0	1	3	2
6	0	2	1	0
7	0	2	2	2
8	0	3	0	0
9	0	3	1	2
10	0	3	3	0
20	0	7	2	0
30	0	11	1	0
40	0	15	0	0
50	1	2	3	0
60	1	6	2	0
70	1	10	1	0
80	1	14	0	0
90	2	1	3	0
100	2	5	2	0
200	4	11	0	0
300	7	0	2	0
400	9	6	0	0
500	11	11	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	48
2	0	0	0	96
3	0	0	1	16
4	0	0	1	64
5	0	0	1	112
6	0	0	2	32
7	0	0	2	80
8	0	0	3	0
9	0	0	3	48
10	0	0	3	96
11	0	1	0	16
12	0	1	0	64
13	0	1	0	112
14	0	1	1	32
15	0	1	1	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	2½
2	0	0	3	1
3	0	1	0	3½
4	0	1	2	2
5	0	2	0	0½
6	0	2	1	3
7	0	2	3	1½
8	0	3	1	0
9	0	3	2	2½
10	0	4	0	1
20	0	8	0	2
30	0	12	0	3
40	1	0	1	0
50	1	4	1	1
60	1	8	1	2
70	1	12	1	3
80	2	0	2	0
90	2	4	2	1
100	2	8	2	2
200	5	1	1	0
300	7	9	3	2
400	10	2	2	0
500	11	11	0	2

pfe.	Lot	qu.	pf	512
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	0	39
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	52
2	0	0	0	104
3	0	0	0	156
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	208
2	0	0	0	416
3	0	0	1	112
4	0	0	1	320
5	0	0	2	16
6	0	0	2	224
7	0	0	2	432
8	0	0	3	128
9	0	0	3	336
10	0	1	0	32
11	0	1	0	240
12	0	1	0	448
13	0	1	1	144
14	0	1	1	352
15	0	1	2	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	1	3
2	0	0	3	2
3	0	1	1	1
4	0	1	3	0
5	0	2	0	3
6	0	2	2	2
7	0	3	0	1
8	0	3	2	0
9	0	3	3	3
10	0	4	1	2
20	0	8	3	0
30	0	13	0	2
40	1	1	2	0
50	1	5	3	2
60	1	10	1	0
70	1	14	2	2
80	2	3	0	0
90	2	7	1	2
100	2	11	3	0
200	5	7	2	0
300	8	3	1	0
400	10	15	0	0
500	13	10	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	0	84
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	112
2	0	0	0	224
3	0	0	1	80
4	0	0	1	192
5	0	0	2	48
6	0	0	2	160
7	0	0	3	16
8	0	0	3	128
9	0	0	3	240
10	0	1	0	96
11	0	1	0	208
12	0	1	1	64
13	0	1	1	176
14	0	1	2	32
15	0	1	2	144

Mr	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	1	3½
2	0	0	3	3
3	0	1	1	2½
4	0	1	3	2
5	0	2	1	1½
6	0	2	3	1
7	0	3	1	½
8	0	3	3	0
9	0	4	0	3½
10	0	4	2	3
20	0	9	1	2
30	0	14	0	1
40	1	2	3	0
50	1	7	1	3
60	1	12	0	2
70	2	0	3	1
80	2	5	2	0
90	2	10	0	3
100	2	14	3	2
200	5	13	3	0
300	8	12	2	2
400	11	11	2	0
500	14	10	1	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	0	45
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	60
2	0	0	0	120
3	0	0	0	180
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	240
2	0	0	0	480
3	0	0	1	208
4	0	0	1	448
5	0	0	2	176
6	0	0	2	416
7	0	0	3	144
8	0	0	3	384
9	0	1	0	112
10	0	1	0	352
11	0	1	1	80
12	0	1	1	320
13	0	1	2	48
14	0	1	2	288
15	0	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	0
2	0	1	0	0
3	0	1	2	0
4	0	2	0	0
5	0	2	2	0
6	0	3	0	0
7	0	3	2	0
8	0	4	0	0
9	0	4	2	0
10	0	5	0	0
20	0	10	0	0
30	0	15	0	0
40	1	4	0	0
50	1	9	0	0
60	1	14	0	0
70	2	3	0	0
80	2	8	0	0
90	2	13	0	0
100	3	2	0	0
200	6	4	0	0
300	9	6	0	0
400	12	8	0	0
500	15	10	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	32
1	0	0	0	16
2	0	0	1	0
3	0	0	1	16
4	0	0	2	0
5	0	0	2	16
6	0	0	3	0
7	0	0	3	16
8	0	1	0	0
9	0	1	0	16
10	0	1	1	0
11	0	1	1	16
12	0	1	2	0
13	0	1	2	16
14	0	1	3	0
15	0	1	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	½
2	0	1	0	1
3	0	1	2	1½
4	0	2	0	2
5	0	2	2	2½
6	0	3	0	3
7	0	3	2	3½
8	0	4	1	0
9	0	4	3	½
10	0	5	1	1
20	0	10	2	2
30	0	15	3	3
40	1	5	1	0
50	1	10	2	1
60	1	15	3	2
70	2	5	0	3
80	2	10	2	0
90	2	15	3	1
100	3	5	0	2
200	6	10	1	0
300	9	15	1	2
400	13	4	2	0
500	16	9	2	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	17
2	0	0	0	34
3	0	0	0	51
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	68
2	0	0	0	136
3	0	0	0	204
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	272
2	0	0	1	32
3	0	0	1	304
4	0	0	2	64
5	0	0	2	336
6	0	0	3	96
7	0	0	3	368
8	0	1	0	128
9	0	1	0	400
10	0	1	1	160
11	0	1	1	432
12	0	1	2	192
13	0	1	2	464
14	0	1	3	224
15	0	1	3	496

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	1
2	0	1	0	2
3	0	1	2	3
4	0	2	1	0
5	0	2	3	1
6	0	3	1	2
7	0	3	3	3
8	0	4	2	0
9	0	5	0	1
10	0	5	2	2
20	0	11	1	0
30	1	0	3	2
40	1	6	2	0
50	1	12	0	2
60	2	1	3	0
70	2	7	1	2
80	2	13	0	0
90	3	2	2	2
100	3	8	1	0
200	7	0	2	0
300	10	8	3	0
400	14	1	0	0
500	17	9	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	9
2	0	0	0	18
3	0	0	0	27
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	36
2	0	0	0	72
3	0	0	0	108
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	144
2	0	0	1	32
3	0	0	1	176
4	0	0	2	64
5	0	0	2	208
6	0	0	3	96
7	0	0	3	240
8	0	1	0	128
9	0	1	1	16
10	0	1	1	160
11	0	1	2	48
12	0	1	2	192
13	0	1	3	80
14	0	1	3	224
15	0	2	0	112

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	1½
2	0	1	0	3
3	0	1	3	½
4	0	2	1	2
5	0	2	3	3½
6	0	3	2	1
7	0	4	0	2½
8	0	4	3	0
9	0	5	1	1½
10	0	5	3	3
20	0	11	3	2
30	1	1	3	1
40	1	7	3	0
50	1	13	2	3
60	2	3	2	2
70	2	9	2	1
80	2	15	2	0
90	3	5	1	3
100	3	11	1	2
200	7	6	3	0
300	11	2	0	2
400	14	13	2	0
500	18	8	3	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	19
2	0	0	0	38
3	0	0	0	57
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	76
2	0	0	0	152
3	0	0	0	228
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	304
2	0	0	1	96
3	0	0	1	400
4	0	0	2	192
5	0	0	2	496
6	0	0	3	288
7	0	1	0	80
8	0	1	0	384
9	0	1	1	176
10	0	1	1	480
11	0	1	2	272
12	0	1	3	64
13	0	1	3	368
14	0	2	0	160
15	0	2	0	464

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	2
2	0	1	1	0
3	0	1	3	2
4	0	2	2	0
5	0	3	0	2
6	0	3	3	0
7	0	4	1	2
8	0	5	0	0
9	0	5	2	2
10	0	6	1	0
20	0	12	2	0
30	1	2	3	0
40	1	9	0	0
50	1	15	1	0
60	2	5	2	0
70	2	11	3	0
80	3	2	0	0
90	3	8	1	0
100	3	14	2	0
200	7	13	0	0
300	11	11	2	0
400	15	10	0	0
500	19	8	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	5
2	0	0	0	10
3	0	0	0	15
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	20
2	0	0	0	40
3	0	0	0	60
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	80
2	0	0	1	32
3	0	0	1	112
4	0	0	2	64
5	0	0	3	16
6	0	0	3	96
7	0	1	0	48
8	0	1	1	0
9	0	1	1	80
10	0	1	2	32
11	0	1	2	112
12	0	1	3	64
13	0	2	0	16
14	0	2	0	96
15	0	2	1	48

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	2½
2	0	1	1	1
3	0	1	3	3½
4	0	2	2	2
5	0	3	1	0½
6	0	3	3	3
7	0	4	2	1½
8	0	5	1	0
9	0	5	3	2½
10	0	6	2	1
20	0	13	0	2
30	1	3	2	3
40	1	10	1	0
50	2	0	3	1
60	2	7	1	2
70	2	13	3	3
80	3	4	2	0
90	3	11	0	1
100	4	1	2	2
200	8	3	1	0
300	12	4	3	2
400	16	6	2	0
500	20	8	0	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	21
2	0	0	0	42
3	0	0	0	63
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	84
2	0	0	0	168
3	0	0	0	252
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	336
2	0	0	1	160
3	0	0	1	496
4	0	0	2	320
5	0	0	3	144
6	0	0	3	480
7	0	1	0	304
8	0	1	1	128
9	0	1	1	464
10	0	1	2	288
11	0	1	3	112
12	0	1	3	448
13	0	2	0	272
14	0	2	1	96
15	0	2	1	432

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	2	3
2	0	1	1	2
3	0	2	0	1
4	0	2	3	0
5	0	3	1	3
6	0	4	0	2
7	0	4	3	1
8	0	5	2	0
9	0	6	0	3
10	0	6	3	2
20	0	13	3	0
30	1	4	2	2
40	1	11	2	0
50	2	2	1	2
60	2	9	1	0
70	3	0	0	2
80	3	7	0	0
90	3	13	3	2
100	4	4	3	0
200	8	9	2	0
300	12	14	1	0
400	17	3	0	0
500	21	7	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	11
2	0	0	0	22
3	0	0	0	33
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	44
2	0	0	0	88
3	0	0	0	132
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	176
2	0	0	1	96
3	0	0	2	16
4	0	0	2	192
5	0	0	3	112
6	0	1	0	32
7	0	1	0	208
8	0	1	1	128
9	0	1	2	48
10	0	1	2	224
11	0	1	3	144
12	0	2	0	64
13	0	2	0	240
14	0	2	1	160
15	0	2	2	80

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	2	$3\frac{1}{2}$
2	0	1	1	3
3	0	2	0	$2\frac{1}{2}$
4	0	2	3	2
5	0	3	2	$1\frac{1}{2}$
6	0	4	1	1
7	0	5	0	$0\frac{1}{2}$
8	0	5	3	0
9	0	6	1	$3\frac{1}{2}$
10	0	7	0	3
20	0	14	1	2
30	1	5	2	1
40	1	12	3	0
50	2	3	3	3
60	2	11	0	2
70	3	2	1	1
80	3	9	2	0
90	4	0	2	3
100	4	7	3	2
200	8	15	3	0
300	13	7	2	2
400	17	15	2	0
500	22	7	1	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	23
2	0	0	0	46
3	0	0	0	69
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	92
2	0	0	0	184
3	0	0	0	276
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	368
2	0	0	1	224
3	0	0	2	80
4	0	0	2	448
5	0	0	3	304
6	0	1	0	160
7	0	1	1	16
8	0	1	1	384
9	0	1	2	240
10	0	1	3	96
11	0	1	3	464
12	0	2	0	320
13	0	2	1	176
14	0	2	2	32
15	0	2	2	400

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	0
2	0	1	2	0
3	0	2	1	0
4	0	3	0	0
5	0	3	3	0
6	0	4	2	0
7	0	5	1	0
8	0	6	0	0
9	0	6	3	0
10	0	7	2	0
20	0	15	0	0
30	1	6	2	0
40	1	14	0	0
50	2	5	2	0
60	2	13	0	0
70	3	4	2	0
80	3	12	0	0
90	4	3	2	0
100	4	11	0	0
200	9	6	0	0
300	14	1	0	0
400	18	12	0	0
500	23	7	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	3
2	0	0	0	6
3	0	0	0	9
qu.	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	12
2	0	0	0	24
3	0	0	0	36
Lot	Lot	qu.	pf.	64
1	0	0	0	48
2	0	0	1	32
3	0	0	2	16
4	0	0	3	0
5	0	0	3	48
6	0	1	0	32
7	0	1	1	16
8	0	1	2	0
9	0	1	2	48
10	0	1	3	32
11	0	2	0	16
12	0	2	1	0
13	0	2	1	48
14	0	2	2	32
15	0	2	3	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	$0\frac{1}{2}$
2	0	1	2	1
3	0	2	1	$1\frac{1}{2}$
4	0	3	0	2
5	0	3	3	$2\frac{1}{2}$
6	0	4	2	3
7	0	5	1	$3\frac{1}{2}$
8	0	6	1	0
9	0	7	0	$0\frac{1}{2}$
10	0	7	3	1
20	0	15	2	2
30	1	7	1	3
40	1	15	1	0
50	2	7	0	1
60	2	14	3	2
70	3	6	2	3
80	3	14	2	0
90	4	6	1	1
100	4	14	0	2
200	9	12	1	0
300	14	10	1	2
400	19	8	2	0
500	24	6	2	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	25
2	0	0	0	50
3	0	0	0	75
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	100
2	0	0	0	200
3	0	0	0	300
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	400
2	0	0	1	288
3	0	0	2	176
4	0	0	3	64
5	0	0	3	464
6	0	1	0	352
7	0	1	1	240
8	0	1	2	128
9	0	1	3	16
10	0	1	3	416
11	0	2	0	304
12	0	2	1	192
13	0	2	2	80
14	0	2	2	480
15	0	2	3	368

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	1
2	0	1	2	2
3	0	2	1	3
4	0	3	1	0
5	0	4	0	1
6	0	4	3	2
7	0	5	2	3
8	0	6	2	0
9	0	7	1	1
10	0	8	0	2
20	1	0	1	0
30	1	8	1	2
40	2	0	2	0
50	2	8	2	2
60	3	0	3	0
70	3	8	3	2
80	4	1	0	0
90	4	9	0	2
100	5	1	1	0
200	10	2	2	0
300	15	3	3	0
400	20	5	0	0
500	25	6	1	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	13
2	0	0	0	26
3	0	0	0	39
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	52
2	0	0	0	104
3	0	0	0	156
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	208
2	0	0	1	160
3	0	0	2	112
4	0	0	3	64
5	0	1	0	16
6	0	1	0	224
7	0	1	1	176
8	0	1	2	128
9	0	1	3	80
10	0	2	0	32
11	0	2	0	240
12	0	2	1	192
13	0	2	2	144
14	0	2	3	96
15	0	3	0	48

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	1½
2	0	1	2	3
3	0	2	2	0½
4	0	3	1	2
5	0	4	0	3½
6	0	5	0	1
7	0	5	3	2½
8	0	6	3	0
9	0	7	2	1½
10	0	8	1	3
20	1	0	3	2
30	1	9	1	1
40	2	1	3	0
50	2	10	0	3
60	3	2	2	2
70	3	11	0	1
80	4	3	2	0
90	4	11	3	3
100	5	4	1	2
200	10	8	3	0
300	15	13	0	2
400	21	1	2	0
500	26	5	3	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	27
2	0	0	0	54
3	0	0	0	81
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	108
2	0	0	0	216
3	0	0	0	324
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	432
2	0	0	1	352
3	0	0	2	272
4	0	0	3	192
5	0	1	0	112
6	0	1	1	32
7	0	1	1	464
8	0	1	2	384
9	0	1	3	304
10	0	2	0	224
11	0	2	1	144
12	0	2	2	64
13	0	2	2	496
14	0	2	3	416
15	0	3	0	336

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	3	2
2	0	1	3	0
3	0	2	2	2
4	0	3	2	0
5	0	4	1	2
6	0	5	1	0
7	0	6	0	2
8	0	7	0	0
9	0	7	3	2
10	0	8	3	0
20	1	1	2	0
30	1	10	1	0
40	2	3	0	0
50	2	11	3	0
60	3	4	2	0
70	3	13	1	0
80	4	6	0	0
90	4	14	3	0
100	5	7	2	0
200	10	15	0	0
300	16	6	2	0
400	21	14	0	0
500	27	5	2	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	7
2	0	0	0	14
3	0	0	0	21
qu.	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	28
2	0	0	0	56
3	0	0	0	84
Lot	Lot	qu.	pf.	128
1	0	0	0	112
2	0	0	1	96
3	0	0	2	80
4	0	0	3	64
5	0	1	0	48
6	0	1	1	32
7	0	1	2	16
8	0	1	3	0
9	0	1	3	112
10	0	2	0	96
11	0	2	1	80
12	0	2	2	64
13	0	2	3	48
14	0	3	0	32
15	0	3	1	16

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	2½
2	0	1	3	1
3	0	2	2	3½
4	0	3	2	2
5	0	4	2	0½
6	0	5	1	3
7	0	6	1	1½
8	0	7	1	0
9	0	8	0	2½
10	0	9	0	1
20	1	2	0	2
30	1	11	0	3
40	2	4	1	0
50	2	13	1	1
60	3	6	1	2
70	3	15	1	3
80	4	8	2	0
90	5	1	2	1
100	5	10	2	2
200	11	5	1	0
300	16	15	3	2
400	22	10	2	0
500	28	5	0	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	29
2	0	0	0	58
3	0	0	0	87
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	116
2	0	0	0	232
3	0	0	0	348
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	464
2	0	0	1	416
3	0	0	2	368
4	0	0	3	320
5	0	1	0	272
6	0	1	1	224
7	0	1	2	176
8	0	1	3	128
9	0	2	0	80
10	0	2	1	32
11	0	2	1	496
12	0	2	2	448
13	0	2	3	400
14	0	3	0	352
15	0	3	1	304

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	0	3	3
2	0	1	3	2
3	0	2	3	1
4	0	3	3	0
5	0	4	2	3
6	0	5	2	2
7	0	6	2	1
8	0	7	2	0
9	0	8	1	3
10	0	9	1	2
20	1	2	3	0
30	1	12	0	2
40	2	5	2	0
50	2	14	3	2
60	3	8	1	0
70	4	1	2	2
80	4	11	0	0
90	5	4	1	2
100	5	13	3	0
200	11	11	2	0
300	17	9	1	0
400	23	7	0	0
500	29	4	3	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	15
2	0	0	0	30
3	0	0	0	45
qu.	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	60
2	0	0	0	120
3	0	0	0	180
Lot	Lot	qu.	pf.	256
1	0	0	0	240
2	0	0	1	224
3	0	0	2	208
4	0	0	3	192
5	0	1	0	176
6	0	1	1	160
7	0	1	2	144
8	0	1	3	128
9	0	2	0	112
10	0	2	1	96
11	0	2	2	80
12	0	2	3	64
13	0	3	0	48
14	0	3	1	32
15	0	3	2	16

Mr.	mr.	Lot	qu	pfe.
1	0	0	3	3½
2	0	1	3	3
3	0	2	3	2½
4	0	3	3	2
5	0	4	3	1½
6	0	5	3	1
7	0	6	3	0½
8	0	7	3	0
9	0	8	2	3½
10	0	9	2	3
20	1	3	1	2
30	1	13	0	1
40	2	6	3	0
50	3	0	1	3
60	3	10	0	2
70	4	3	3	1
80	4	13	2	0
90	5	7	0	3
100	6	0	3	2
200	12	1	3	0
300	18	2	2	2
400	24	3	2	0
500	30	4	1	2

pfe.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	31
2	0	0	0	62
3	0	0	0	93
qu.	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	124
2	0	0	0	248
3	0	0	0	373
Lot	Lot	qu.	pf.	512
1	0	0	0	496
2	0	0	1	480
3	0	0	2	464
4	0	0	3	448
5	0	1	0	432
6	0	1	1	416
7	0	1	2	400
8	0	1	3	384
9	0	2	0	368
10	0	2	1	352
11	0	2	2	336
12	0	2	3	320
13	0	3	0	304
14	0	3	1	288
15	0	3	2	272

Mr.	mr.	Lot	qu.	pfe.
1	0	1	0	0
2	0	2	0	0
3	0	3	0	0
4	0	4	0	0
5	0	5	0	0
6	0	6	0	0
7	0	7	0	0
8	0	8	0	0
9	0	9	0	0
10	0	10	0	0
20	1	4	0	0
30	1	14	0	0
40	2	8	0	0
50	3	2	0	0
60	3	12	0	0
70	4	6	0	0
80	5	0	0	0
90	5	10	0	0
100	6	4	0	0
200	12	8	0	0
300	18	12	0	0
400	25	0	0	0
500	31	4	0	0

pfe.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	1
2	0	0	0	2
3	0	0	0	3
qu.	Lot	qu.	pf.	16
1	0	0	0	4
2	0	0	0	8
3	0	0	0	12
Lot	Lot	qu.	pf.	0
1	0	0	1	0
2	0	0	2	0
3	0	0	3	0
4	0	1	0	0
5	0	1	1	0
6	0	1	2	0
7	0	1	3	0
8	0	2	0	0
9	0	2	1	0
10	0	2	2	0
11	0	2	3	0
12	0	3	0	0
13	0	3	1	0
14	0	3	2	0
15	0	3	3	0

SPECIAL 86-B
10386

GETTY CENTER LIBRARY